

Guatemala, 30 de marzo de 2021
Informe Mensual No. 03-2021

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arquitecto:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de servicios Técnicos Numero** DGPCYN-029-107-2021 aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero** 8-2021, **correspondiente al mes de marzo del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie D7DB4416 número de DTE 55789312.

Actividades Realizadas:

- a) Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- b) Brindar Apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- c) Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura (Elaboración de planos, levantamientos geométricos, perspectivas, presentaciones, renders, mediciones, etc.)
- d) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en la protección y restauración de los bienes patrimoniales pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.
- e) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en informar sobre los daños ocasionados o intervenciones que pongan en riesgo la integridad física del Palacio Nacional de la Cultura.
- f) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en dar seguimiento a las obras de intervención que se ejecutan.

g) Otras actividades afines a los servicios a prestar.

h) Atender las solicitudes que sobre la ejecución de este contrato haga "EL MINISTERIO"; o sus autoridades superiores.



Resultados Obtenidos:





No.	Departamento/Taller	Actividad	Área
1	Administración	Con autorización de Decorbic Se apoyó en dar acompañamiento a trabajadores por solicitud de Vice despacho para retirar elementos divisorios que en algún momento se instalaron sin autorización y que no forman parte de torreón noroeste.	Torreón Noroeste
2	Administración	Con autorización de Decorbic Se apoyó en dar acompañamiento a trabajadores por solicitud de Vice despacho para retirar azulejo y losa sanitaria que en algún momento fueron instalados sin autorización y que no forman parte de torreón noroeste.	Torreón Noroeste
3	Sub Administración	Se realizó proceso de cala de pintura para determinar el color original de torreón noroeste.	Torreón Noroeste
4	Taller de Carpintería	Se brinda apoyo en supervisión de trabajos varios solicitados a taller de carpintería.	Taller de Carpintería
5	Administración	Se superviso trabajos de mantenimiento y limpieza de azotea.	Azotea

6	Administración	Se verificaron trabajos de instalación de energía en torreón noroeste.	Torreón Noroeste
7	Administración	Se verificaron trabajos de instalación de líneas telefónicas e internet en torreón noroeste.	Torreón Noroeste
8	Administración – Sub Administración	Se da inicio a trabajos preliminares de Restauración de fachada interior Norte, Patio de la Cultura.	Fachada Norte, Patio de la Cultura
9	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en la elaboración de advertencias de seguridad para colocar en áreas de intervención y que representan peligro para peatones que transitan los corredores del Palacio Nacional.	Fachada Norte, Patio de la Cultura
10	Administración – Sub Administración	Se supervisa ubicación de Balladares y advertencias de seguridad en perímetro de seguridad del área de restauración de los 3 niveles de la fachada Norte, patio de la cultura.	Fachada Norte, Patio de la Cultura
11	Administración – Sub Administración	Se supervisa la instalación de nylon negro y transparente para protección de baranda, pisos y muros del área de restauración de los 3 niveles de la fachada Norte, Patio de la cultura.	Fachada Norte, Patio de la Cultura
12	Administración – Sub Administración	Se superviso el montaje final de andamios hasta base de bandera de fachada norte, Patio de la Cultura.	Fachada Norte, Patio de la Cultura
13	Administración – Sub Administración	Se da inicio a ejecución de proyecto de edificación temporal de restauración de vitrales con trabajos preliminares, se realiza limpieza de área y traslado de material para despejar área.	Azotea

14	Administración – Sub Administración	Se supervisa trazo de edificación temporal de restauración de vitrales según planos.	Azotea
15	Administración – Sub Administración	Se supervisan trabajos de instalación y nivelación de base para edificación temporal de Vitrales según planos.	Azotea
16	Sub Administración	Se finaliza expediente con formulario B para Decorbic, solicitando resolución para la instalación de cámaras de seguridad en Palacio Nacional de la Cultura.	Oficina
17	Sub Administración	Se brindó apoyo en realizar carteles distintivos de Palacio Nacional para colocar en dispensadores de toallas de papel en baños intervenidos de segundo nivel, Patio de la Paz.	Segundo Nivel Patio de la Paz
18	Administración – Sub Administración	Se brindó apoyo en la toma de fotografías profesionales para realizar documentación de procesos de trabajos de restauración en fachada Norte, Patio de la Cultura.	Proyectos Varios
19	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en dar acompañamiento a trabajos que se realizan de limpieza y restauración en área de bandera de fachada norte, Patio de la Cultura.	Fachada Norte, Patio de la Cultura
20	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en dar acompañamiento a trabajos que se realizan de limpieza y restauración en área de pilastra de fachada norte, Patio de la Cultura.	Fachada Norte, Patio de la Cultura

FOTOGRAFIAS






Karla Ivania Arenas García

Vo. Bo.


Licda. Bany Paulina Mejía Siliezar
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Guatemala, 30 de marzo de 2021
Informe Final de Actividades

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arquitecto:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Final de Actividades, conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de servicios Técnicos Numero DGPCYN-029-107-2021** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero 8-2021**, correspondiente al periodo del 4 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021.

Actividades Realizadas:

No.	Departamento/Taller	Actividad	Área
1	Taller de Plomería	Se superviso la instalación de todos los artefactos sanitarios de la batería de baños en proceso de restauración del Segundo Nivel, Patio La Paz.	Baterías de baños a restaurar del Palacio Nacional de la Cultura
2	Taller de Carpintería	Se superviso la elaboración de mobiliario de madera previsto específicamente para batería de baños en proceso de restauración, siendo esto 5 muebles para lavamanos, 4 espejos y la restauración de un mueble para Baño Presidencial.	Baterías de baños a restaurar del Palacio Nacional de la Cultura

3	Taller de Carpintería	Se procedió a supervisar la instalación de mobiliario y espejos elaborados en Taller de Carpintería en batería de baños en proceso de restauración en Segundo Nivel, Patio La Paz.	Baterías de baños a restaurar del Palacio Nacional de la Cultura
4	Administración	Se atendió solicitud por parte de Despacho superior para evaluar instalación de nuevo sistema de cortinas en Torreón presidencial.	Torreón Presidencial
5	Administración	Se atendió solicitud de evaluación de filtraciones de agua en muros en Tercer Nivel, proveniente de Baños habilitadas para SAAS.	Azotea
6	Administración	Se procedió a clausurar temporalmente los baños habilitados para SAAS en azotea y se habilito ducha temporal en la parte posterior mientras se realizan trabajos de inspección de tuberías y reparaciones sanitarias.	Azotea
7	Administración	Se finalizaron trabajos de pintura en cielo, muros y áreas deterioradas de batería de baños en proceso de restauración de Segundo Nivel, Patio La Paz.	Baterías de baños a restaurar del Palacio Nacional de la Cultura
8	Administración	Se iniciaron trabajos de mantenimiento, pintura y ornato en sótano con apoyo de	Sótano

		Pinacoteca y Albañiles de Administración.	
9	Administración	Se da continuidad a elaboración de mueble de cocineta de Administración General del Palacio Nacional.	Taller de Carpintería
10	Taller de Carpintería	Se le da continuidad a trabajos en zócalos y puertas del Segundo nivel, patio La Cultura.	Patio La Cultura, Segundo Nivel
11	Taller de Carpintería	Se superviso trabajos de pintura sobre Vigas de batería de baños en proceso de restauración, segundo nivel, patio La Paz.	Baterías de baños a restaurar del Palacio Nacional de la Cultura
12	Sub- Administración	Se superviso trabajos de montaje de andamios en fachadas internas de Patio La Cultura, a razón de ser restauradas.	Patio La Cultura
13	Administración	Se atendió a solicitud por parte de Dirección General del deporte para llevar a cabo trabajos de pintura en sala numero 16 Tercer Nivel, Patio La Paz.	Sala 16, Tercer Nivel, Patio La Paz

14	Taller de Herrería	Se realizan trabajos de soldadura y fabricación de tijeras a utilizar en estructura de techo para edificación temporal del Taller de Vitrales.	Azotea
15	Administración	Se supervisaron trabajos de apoyo en pintura en el Vice despacho de patrimonio, patio de la cultura.	Vice despacho, Primer Nivel, Patio La Cultura
16	Administración	Se procedió a supervisar trabajos finales de pintura en muros exteriores de despacho de Administración General de Palacio Nacional, Tercer Nivel, Patio La paz.	Tercer nivel, Patio La Paz
17	Administración	Se coordinaron trabajos de limpieza y lavado con hidra lavadora en azotea.	Azotea
18	Administración	Se coordinó y superviso trabajos de lavado y limpieza en alfombras y puertas de entrada de los principales ingresos y controles de Palacio Nacional.	Azotea
19	Administración	Se coordinó y superviso limpieza profunda y puntual de molduras de ventanas en fachada lateral, lado oeste.	Fachada Lateral, Oeste

20	Sub - Administración	Se realizó plano de distribución y localización de muebles y persianas para facilitar la ubicación de obras y pinturas para use de Pinacoteca.	Pinacoteca
21	Administración	Se sustituyeron carteles de señalización antiguos por nuevos en bodegas asignadas a Administración de Palacio Nacional, así como talleres y elevadores.	Sótano
22	Administración	Supervisión en trabajos de pintura en muro y zócalo, sótano Palacio Nacional de la Cultura.	Sótano Palacio Nacional
23	Administración	Supervisión de avances en trabajos de restauración de escritorio de vice despacho de patrimonio.	Vice despacho de patrimonio
24	Sub - Administración	Se procedió a indicar la Ubicación de la mitad de bases con señalización e identificación de cada dependencia y salón dentro del Palacio Nacional.	Palacio Nacional de la Cultura
25	Taller de Carpintería	Se superviso la continuidad de trabajos de lijado y aplicación de cera en vigas recubiertas de madera en segundo nivel patio la cultura.	Segundo Nivel, Patio La Cultura
26	Administración	Supervisión de trabajos de limpieza y lavado de área diariamente en área de Ingreso a Palacio Nacional solicitada por Ministro.	Ingreso externo a despacho ministerial
27	Administración	Supervisión de trabajos de limpieza y lavado de piso y sillares de ventanas en área exterior de despacho viceministerial de Patrimonio.	Fachada Frontal, Palacio Nacional de la Cultura

28	Administración	Se supervisaron los trabajos de pintura en sala No. 16, 17, 18, 19 3er nivel, Patio La Paz.	Tercer Nivel, Patio la Paz
29	Administración	Se supervisaron los trabajos de pintura en muros exteriores de Despacho Lic. Francisco Quezada 3er nivel, Patio La Paz.	Tercer Nivel Patio la Paz
30	Administración	Se procedió a realizar la supervisión de trabajos de limpieza en área de ventanas de primer nivel del lado de fachada oeste.	Fachada Lateral Oeste
31	Administración	Se superviso la ejecución de trabajos de resanado en áreas dañadas de proyecto de recuperación de sótano y bodegas de Palacio Nacional.	Sótano Palacio Nacional de la Cultura
32	Restauración de Frescos	Se realiza primera prueba de molde de diseño para utilizar en proyecto de restauración de frescos parte de trabajos de restauración para festividades de Bicentenario de Independencia	Taller de Restauración de Frescos
33	Administración	Se brindó apoyo en la realizaron trabajos de limpieza y recolección de materiales sin uso en área de Fachada lateral Este, trabajos realizados con apoyo de personal de palacio, Administración, Albañiles, y Administradora del Palacio Nacional.	Fachada Lateral Este
34	Taller de Vitrales	Se apoyó con la elaboración de plantilla para el registro de paleta de colores de Frescos y muros del Palacio Nacional de la Cultura.	Bodega de pinturas Palacio Nacional de la Cultura
35	Sub - Administración	Se procedió a indicar la ubicación del segundo grupo de bases con señalización e identificación de cada dependencia y salón dentro del Palacio Nacional.	Palacio Nacional de la Cultura

36	Sub - Administración	Se trabajó en expediente de Sistema de seguridad de cámaras de Palacio Nacional. Proyecto en proceso de ejecución.	Palacio Nacional de la Cultura
37	Administración	Se atendió solicitud de oficio -DA-029-2021 Ref. ss de verificación de paredes externas de las oficinas de la Dirección de las artes, tercer nivel, Patio la Cultura.	Dirección de las artes, Tercer Nivel, Patio la cultura
38	Administración	Se atendió solicitud de oficio DGA 65-2020 de cambio de línea directa 22321107 de la oficina 4 a la oficina 5.	Tercer Nivel, Oficina 5
39	Administración	Se atendió solicitud de Oficio AG-0052-2021 de Restauración de oficinas ubicadas en Torreón Noroeste.	Torreón Noroeste
40	Administración	Se atendió solicitud de oficio VMC-0035-2021 sobre limpieza de puertas y ventanas, pulido de pisos, barandas, limpieza de lámparas, pintura en muros, verificación de bombillas y limpieza en exteriores en donde no todos los trabajos procedían por lo que se hace la aclaración de que trabajos si se realizan bajo responsabilidad de Administración.	Vice ministerio de cultura, tercer nivel, patio La Cultura
41	Administración	Se atendió solicitud de oficio DYC-SSG-007-2020 de verificación de área donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Dirección General de las Artes, las cuales requieren limpieza por personal capacitados.	Dirección general de las artes
42	Administración	Se atendió solicitud de oficio DA-028-2021 Ref.ss de verificación para llevar a cabo limpieza de lámparas hexagonales de pasillo de 3er nivel, Patio la Cultura.	Dirección general de las artes


43	Administración	Con autorización de Decorbic Se apoyó en dar acompañamiento a trabajadores por solicitud de Vice despacho para retirar elementos divisorios que en algún momento se instalaron sin autorización y que no forman parte de torreón noroeste.	Torreón Noroeste
44	Administración	Con autorización de Decorbic Se apoyó en dar acompañamiento a trabajadores por solicitud de Vice despacho para retirar azulejo y losa sanitaria que en algún momento fueron instalados sin autorización y que no forman parte de torreón noroeste.	Torreón Noroeste
45	Sub Administración	Se realizó proceso de cala de pintura para determinar el color original de torreón noroeste.	Torreón Noroeste
46	Taller de Carpintería	Se brinda apoyo en supervisión de trabajos varios solicitados a taller de carpintería.	Taller de Carpintería
47	Administración	Se superviso trabajos de mantenimiento y limpieza de azotea.	Azotea
48	Administración	Se verificaron trabajos de instalación de energía en torreón noroeste.	Torreón Noroeste
49	Administración	Se verificaron trabajos de instalación de líneas telefónicas e internet en torreón noroeste.	Torreón Noroeste
50	Administración – Sub Administración	Se da inicio a trabajos preliminares de Restauración de fachada interior Norte, Patio de la Cultura.	Fachada Norte, Patio de la Cultura

51	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en la elaboración de advertencias de seguridad para colocar en áreas de intervención y que representan peligro para peatones que transitan los corredores del Palacio Nacional.	Fachada Norte, Patio de la Cultura
52	Administración – Sub Administración	Se supervisa ubicación de Balladares y advertencias de seguridad en perímetro de seguridad del área de restauración de los 3 niveles de la fachada Norte, patio de la cultura.	Fachada Norte, Patio de la Cultura
53	Administración – Sub Administración	Se supervisa la instalación de nylon negro y transparente para protección de baranda, pisos y muros del área de restauración de los 3 niveles de la fachada Norte, Patio de la cultura.	Fachada Norte, Patio de la Cultura
54	Administración – Sub Administración	Se superviso el montaje final de andamios hasta base de bandera de fachada norte, Patio de la Cultura.	Fachada Norte, Patio de la Cultura
55	Administración – Sub Administración	Se da inicio a ejecución de proyecto de edificación temporal de restauración de vitrales con trabajos preliminares, se realiza limpieza de área y traslado de material para despejar área.	Azotea
56	Administración – Sub Administración	Se supervisa trazo de edificación temporal de restauración de vitrales según planos.	Azotea
57	Administración – Sub Administración	Se supervisan trabajos de instalación y nivelación de base para edificación temporal de Vitrales según planos.	Azotea
58	Sub Administración	Se finaliza expediente con formulario B para Decorbic, solicitando resolución para la instalación de cámaras de	Oficina

		seguridad en Palacio Nacional de la Cultura.	
59	Sub Administración	Se brindó apoyo en realizar carteles distintivos de Palacio Nacional para colocar en dispensadores de toallas de papel en baños intervenidos de segundo nivel, Patio de la Paz.	Segundo Nivel Patio de la Paz
60	Administración – Sub Administración	Se brindó apoyo en la toma de fotografías profesionales para realizar documentación de procesos de trabajos de restauración en fachada Norte, Patio de la Cultura.	Proyectos Varios
61	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en dar acompañamiento a trabajos que se realizan de limpieza y restauración en área de bandera de fachada norte, Patio de la Cultura.	Fachada Norte, Patio de la Cultura
62	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en dar acompañamiento a trabajos que se realizan de limpieza y restauración en área de pilastra de fachada norte, Patio de la Cultura.	Fachada Norte, Patio de la Cultura


 Karla Ivania Arenas García

Vo. Bo.


 Licda. Bony Paola Arellano Giliezar
 Administradora
 Palacio Nacional de la Cultura
 Dirección General del Patrimonio
 Cultural y Natural

Guatemala, 30 de marzo de 2021
Informe Final de Resultados

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arquitecto:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Final de Resultados, conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de servicios Técnicos Numero DGPCYN-029-107-2021** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero 8-2021, correspondiente al periodo del 4 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021.**

Resultados Cuantitativos

Se realizaron alrededor de 200 trabajos nuevos y reparaciones, involucrando los distintos departamentos y talleres que conforman la Administración del Palacio Nacional de la Cultura, lo que incluye Albañilería, plomería, carpintería, herrería, jardinería y electricidad.

Se elaboraron alrededor de 75 piezas nuevas y restauraciones de muebles en el taller de carpintería dando seguimiento a solicitudes de parte de despachos y oficinas que así lo requirieron.


Se terminaron de planificar, coordinar e iniciaron la etapa de ejecución 2 proyectos previstos para poder llevar a cabo actividades del Bicentenario, 1) Proyecto de edificación temporal de Vitrales 2) Restauración de Fachada Norte, Patio de la Cultura, ambos bajo la total supervisión y responsabilidad de la Sub Administración del Palacio Nacional de la Cultura.

Se le dio seguimiento a los proyectos actuales aprobados y en proceso de ejecución, todo ello para el beneficio, mantenimiento, restauración y conservación de nuestra joya Patrimonial El Palacio Nacional de la Cultura, cada trabajo ejecutado lleva un cuidadosamente un proceso exhaustivo para mantener intactos los materiales originales, historia y vida de nuestro Palacio.

Resultados Cualitativos

- 1) Las reparaciones y restauraciones constantes dentro del Palacio Nacional ayudan a mantener y conservar el ornato y la vida de los materiales y patrimonio que conforman nuestro Palacio Nacional.
- 2) La actual restauración de frescos, columnas y vitrales brinda beneficios visuales que aportan vida y mantienen viva la historia de nuestro Palacio Nacional.
- 3) Cada Restauración y reparación lleva siempre el debido proceso de respeto, planificación y conservación, supervisado por personas designadas, profesionales en cada campo.
- 4) Todos los trabajos realizados dentro del Palacio Nacional de la Cultura conserva y enaltece los valores históricos de nuestra joya Patrimonial, se establece como prioridad el respeto por cada elemento arquitectónico y artístico por restaurar, los materiales originales y técnica original heredada desde hace ya 7 décadas.


Karla Ivania Arenas García


Licda. Bany Paula Mesa Siliezar
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Vo. Bo.