

Guatemala, marzo 30 de 2021  
Informe 03-2021

Arquitecto  
Breitner Roely Gonzáles Maldonado  
Director General del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado arquitecto Gonzáles

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnico Individuales en General número DGPCYN -029-141-2021**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2021**, correspondiente al mes de marzo del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura **Serie: 9B2B4306 Número de DTE: 3356969725**.

**Actividades Realizadas:**

1. Comisión Oficial al municipio de San Juan Chamelco Alta Verapaz, para realizar inspección técnica al templo denominado San Juan, en donde actualmente personal operativo del DECORBIC, realiza intervenciones de restauración preventiva, asimismo se procedió a realizar inspección al área donde se plantea intervenir de acuerdo a lo solicitado por miembros de las cofradías de dicho municipio.
2. Comisión Oficial al municipio de Cobán, Alta Verapaz, para realizar inspección técnica al edificio de gobernación a fin de evaluar el área donde se plantea instalar área para comercio.
3. Comisión Oficial al municipio de Tactic, Alta Verapaz, para realizar inspección técnica al área que forma parte del entorno inmediato del templo católico de la localidad de acuerdo a lo solicitado por las autoridades municipales.
4. Comisión Oficial al municipio de Nahulá, Sololá, para realizar inspección técnica al templo de Santa Catalina De Alejandría, en donde actualmente personal operativo del DECORBIC, realiza intervenciones de restauración preventiva, asimismo atender reunión solicitada por las autoridades religiosas y Diputado del Distrito de Sololá (coordinación realizada vía telefónica).
5. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados en el departamento de Sololá, siendo los siguientes: Templo Católico de Santa Catalina De Alejandría, Templo Católico de San Jorge la Laguna, Templo Católico de San Andrés Semetabaj, Templo Católico de Concepción Sololá.
6. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados en el departamento de Alta Verapaz, específicamente en inmuebles patrimoniales ubicados en el municipio de San Juan Chamelco, A.V.
7. Brindar asistencia técnica en las intervenciones que se realizan en el "Castillo de San José Buena Vista", ubicado en la 24 calle 3-81 zona 1 Ciudad de Guatemala, Guatemala.

8. Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del DECORBIC, para tatar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

**Resultados Obtenidos:**

Actividades	Documento de Soporte
Informe Técnico, de acuerdo a lo solicitado por miembros de las cofradías de la Capilla de San Juan, ubicado en el municipio de San Juan Chamelco, alta Verapaz	
Informe de inspección al área donde se plantea construir el Edificio para el Aprendizaje de Lenguas Mayas, ubicado en Nahualá, Sololá	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe de inspección al templo de Santa Catalina De Alejandría, ubicado en Nahualá, Sololá	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe de supervisión al edificio de gobernación de Cobán Alta Verapaz.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe de inspección al área que forma parte del entorno inmediato del templo católico de Tactic, Alta Verapaz, de acuerdo a lo solicitado por las autoridades municipales.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Reuniones técnicas para consensuar criterios con el equipo técnico en casos específicos de proyectos de intervención en inmuebles patrimoniales.	Memoria de reuniones técnicas en archivo del DECORBIC.

Sin otro particular,

Atentamente,

  
Oscar Enrique Ac Caal

Vo.Bo

  
Arq. Erick Armando Ortiz Itzecoc  
JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
CAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
DECORBIC



Guatemala 30 de marzo de 2021  
Informe Final de Actividades

Arquitecto  
Breitner Roely Gonzáles Maldonado  
Director General del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado arquitecto Gonzáles

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato de Administrativo por Servicios **Técnicos Individuales en General número DGPCYN -029-141-2021**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial No. 8-2021**, correspondiente del 4 de enero al 31 de marzo de 2021.

### **Actividades Realizadas:**

#### **Informe de Inspecciones y Supervisiones Técnicas:**

1. Inspecciones técnicas y elaboración de Opinión Técnica Legal, para el edificio del Congreso de la República de Guatemala de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio Público de Guatemala, a fin realizar evaluación de daños al edificio antes mencionado. MINISTERIO PÚBLICO OPINION TECNICA LEGAL, No. 319 - 2020/ DECORBIC, Ref. M001-2020-49373
2. Inspecciones técnicas al edificio del Congreso de la República de Guatemala de acuerdo a lo solicitado por personal de la Oficina del Centro Histórico. Oficio No.049-2021/V.G
3. Elaboración de presupuesto para los trabajos de restauración del Fuerte de San José Buena Vista. Correo electrónico, archivado en leits/DECORBIC.
4. Elaboración de informe Circunstanciado de intervenciones realizadas en el departamento de Baja Verapaz. Oficio No. 129-2021/OEAC.
5. Inspección técnica y elaboración de informe técnico de acuerdo a lo solicitado por el licenciado Víctor Hugo Mejicanos, Asesor Jurídico de la Subdirección Administrativa del Ministerio de Gobernación. Informe técnico No. 29-2021/OEAC

6. Inspección técnica y elaboración de informe técnico, relacionado al inmueble denominado Puente Los Cachos, ubicado en el municipio de Jutiapa, Jutiapa. Oficio No. 208-2016/OEA, e Informe Técnico No. 33-2021/OEAC.
7. Inspección Técnica realizada el 19 de enero del presente año, en atención a la Providencia No. 100-2021/DECORBIC, relacionado al proyecto de mantenimiento de la fachada norte del edificio principal del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Dictamen Técnico No. 45-2021/OEAC.
8. Informe técnico de acuerdo a lo solicitado mediante Providencia No. 281-2020/DECORBIC, mediante la cual: Marleni Lineth Matías Santiago; Diputada, Distrito de Baja Verapaz; solicita copia del Estudio Técnico y Diagnóstico del Museo Regional del Trapiche, ubicado en San Jerónimo Baja Verapaz. Informe Técnico No. 41-2021/DECORBIC.
9. Inspección Técnica realizada al entorno inmediato del templo católico de Tactic Alta Verapaz. Informe técnico archivado en leits/DECORBIC.
10. Inspección Técnica realizada al templo colonial de San Pablo Rabinal, ubicado en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz. Informe Técnico No. 56-2021.
11. Inspección técnica al templo de San Juan, ubicado en el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, a fin de evaluar el área donde se plantea intervenir, de acuerdo a lo solicitado por los miembros de las cofradías de la localidad. Oficio e Informe Técnico archivado en leits/DECORBIC
12. Supervisiones técnicas a los trabajos de restauración al proyecto de Restauración del Fuerte de San José Buena Vista, ubicado en la 24 calle 3-81 zona 1 Ciudad de Guatemala, Guatemala. Informes archivados en leits/DECORBIC.
13. Asistencia técnica, brindando capacitación sobre la preparación de pintura a base de cal con polímeros naturales, a fin de integrar pintura en los paramentos del templo Belén, Guatemala, ciudad. Informe archivado en leits/DECORBIC

#### **Evaluaciones y Opiniones Técnicas de Expedientes:**

1. Evaluación, Opinión Técnica y Dictamen Técnico para el proyecto “Integración de Mosaico en la fachada Norte del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias”. **OPINIÓN TECNICA: 0048-2021/OEAC y Dictamen Técnico No. 45-2021/OEAC**

- Opinión Técnica en atención a lo solicitado por las autoridades municipales de Nahualá relacionado al proyecto, Edificio para el Aprendizaje de Lenguas Mayas, ubicado en Nahualá, Sololá, **Opinión Técnica y Dictamen técnico, archivado en leits /DECORBIC**

Atentamente,



Oscar Enrique AC Caal

Vo.Bo. 

Arq. Erick Armando Ortiz Ixtecoc  
JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
DECORBIC






Guatemala 30 de marzo de 2,021  
Informe Final de Resultados

Arquitecto  
Breitner Roely Gonzáles Maldonado  
Director General del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho






Estimado arquitecto Gonzáles

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de resultados conforme a lo estipulado en el **Contrato de prestación de servicios Técnicos Individuales en General número DGPCYN -029-141-2021**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial No. 8-2021**, correspondiente del 4 de enero al 31 de marzo de 2021.




#### Resultados Cualitativos:

No.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA
<b>INFORMES TÉCNICOS</b>			
1	Inspecciones técnicas al edificio del Congreso de la Republica de Guatemala de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio Publico de Guatemala, a fin realizar evaluación de daños al edificio antes mencionado.	MINISTERIO PÚBLICO. OPINION TECNICA LEGAL. No. 319 -2020/ DECORBIC Ref. M001-2020-49373	
2	Inspecciones técnicas al edificio del Congreso de la Republica de Guatemala de acuerdo a lo solicitado por personal de la Oficina del Centro Histórico.	Oficio No.049-2021/V.G	
3	Elaboración de presupuesto para los trabajos de restauración del Fuerte de San José Buena Vista.	Correo electrónico, archivado en leits.	





4	Elaboración de informe Circunstanciado de intervenciones realizadas en el departamento de Baja Verapaz.	Oficio No. 129-2021/OEAC	
5	Inspección técnica y elaboración de informe técnico de acuerdo a lo solicitado por el licenciado Víctor Hugo Mejicanos, Asesor Jurídico de la Subdirección Administrativa del Ministerio de Gobernación	Informe técnico No. 29-2021/OEAC	
6	Inspección técnica y elaboración de informe técnico, relacionado al inmueble denominado Puente Los Cachos, ubicado en el municipio de Jutiapa, Jutiapa.	Oficio No. 208-2016/OEA, e Informe Técnico No. 33-2021/OEAC	
7	Inspección Técnica realizada el 19 de enero del presente año, en atención a la Providencia No. 100-2021/DECORBIC, relacionado al proyecto de mantenimiento de la fachada norte del edificio principal del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.	Dictamen Técnico No. 45-2021/OEAC	
8	Informe técnico de acuerdo a lo solicitado mediante Providencia No. 281-2020/DECORBIC, mediante la cual: Marleni Lineth Matías Santiago; Diputada, Distrito de Baja Verapaz; solicita copia del Estudio Técnico y Diagnóstico del Museo Regional del Trapiche, ubicado en San Jerónimo Baja Verapaz.	Informe Técnico No. 41-2021/DECORBIC	





9	Inspección Técnica realizada al entorno inmediato del templo católico de Tactic Alta Verapaz.	Informe Técnico archivado en leits	
10	Inspección Técnica realizada al templo colonial de San Pablo Rabinal, ubicado en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz	Informe Técnico No. 56-2021	
11	Inspección técnica al templo de San Juan, ubicado en el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, a fin de evaluar el área donde se plantea intervenir, de acuerdo a lo solicitado por los miembros de las cofradías de la localidad.	Oficio e Informe Técnico archivado en leits/DECORBIC	

## Resultados Cuantitativos

1	Opinión Técnica para el proyecto: "Integración de Mosaico en la fachada Norte del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias".	OPINIÓN TÉCNICA: 0048-2021/OEAC y Dictamen Técnico No. 45-2021/OEAC	
	Opinión Técnica y proyecto de Dictamen Técnico "Construcción del Edificio para el Aprendizaje de Lenguas Mayas", ubicado en el municipio de Nahualá, Sololá.	Opinión Técnica y proyecto Dictamen Técnico, archivado en Liets/DECORBIC	



INSPECCIONES Y SUPERVISIONES TÉCNICAS MENSUALES/ASISTENCIA TECNICA-  
CAPACITACIONES

1	Supervisiones técnicas a los trabajos de restauración al proyecto de Restauración del Fuerte de San José Buena Vista, ubicado en la 24 calle 3-81 zona 1 Ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico, archivado en leits.	
2	Asistencia técnica, brindando capacitación sobre la preparación de pintura a base de cal con polímeros naturales, a fin de integrar pintura en los paramentos del templo Belén, Guatemala, ciudad.	Informe Técnico, archivado en leits.	

Atentamente,

  
Oscar Enrique AC Caal

Vo. Bo.

  
Arq. Erick Armando Ortiz Ixloc  
JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
DECORBIC