

Arquitecto
Breitner Roely González Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimado Arquitecto González:

Atentamente me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe de Actividades Mensuales** conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos **Número DGPCYN-029-145-2021**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8-2021**, correspondiente al período del **mes de marzo del 2021** y para el cobro de mis honorarios, estoy presentando la **factura Serie: FDDABB00 Número de DTE: 1220166483**.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Apoyar en el proceso de restauración de las columnas internas y externas de los tres niveles del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la limpieza, lijado y resane de las decoraciones de las columnas internas y externas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el pintado de los capiteles, fustes y bases de las columnas internas y externas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el pintado de las decoraciones de las diferentes áreas principales que se encuentran ubicadas dentro del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la elaboración de plantillas para los diseños artísticos internos en las áreas principales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en desarrollar lineamientos de procesos de conservación y registro de daños y deterioros de columnas y decoraciones intervenidas en el Palacio Nacional de la Cultura, con registro bien documentado con fotografías del antes y después.
- Otras actividades afines a los servicios a prestar.


RESULTADOS OBTENIDOS:

- Se realizó la evaluación, documentación fotográfica y escrita para las plantillas de los diseños artísticos ubicados en el segundo nivel Patio de la Paz del Palacio Nacional De la Cultura.
- Se realizó la limpieza, lijado y resane de las decoraciones de las columnas ubicadas en el tercer nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó el pintado de los capiteles, fustes y bases de las columnas ubicadas en el tercer nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó el registro de los procesos de conservación y de daños y deterioros de columnas y decoraciones intervenidas en el Palacio Nacional de la Cultura.

Atentamente,

F: _____


Perla Marina Hernández Galindo


Licda. Bony Paola Mejía Siliezar
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Vo.Bo. _____

Jefe Inmediato





Guatemala, 30 de marzo de 2021
Informe Final de Resultados

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe Final de Resultados**, conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos **Número DGPCYN-029-145-2021**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2021**, correspondiente al periodo del 04 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021.

Resultados Cuantitativos:

- Limpieza, lijado y resane de cuatro juegos de columnas en los tres niveles del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegración pictórica de los cuatro juegos de las columnas internas del segundo y tercer nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegración pictórica en las decoraciones doradas de los cuatro juegos de columnas.
- Elaboración de sombreado de detalles en capiteles, fustes y bases.
- Elaboración de la evaluación, documentación fotográfica y escrita para las plantillas de los diseños artísticos ubicados en el segundo nivel Patio de la Paz del Palacio Nacional De la Cultura.

