

Guatemala 30 de marzo del 2021
Informe Mensual No.03

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

Atentamente me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe de Actividades Mensuales** conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos **Número DGPCYN-029-160-2021** aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número **8-2021**, correspondiente al período del **mes de marzo del 2021** y para el cobro de mis honorarios, estoy presentando la **factura serie: 1C19EB94** y número de DTE: **3975826374**.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Apoyar en el proceso de restauración de las columnas internas y externas de los tres niveles del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la limpieza, lijado y resane de las decoraciones de las columnas internas y externas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el pintado de los capiteles, fustes y bases de las columnas internas y externas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el pintado de las decoraciones de las diferentes áreas principales que se encuentran ubicadas dentro del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la elaboración de plantillas para los diseños artísticos internos en las áreas principales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en desarrollar lineamientos de procesos de conservación y registro de daños y deterioros de columnas y decoraciones intervenidas en el Palacio Nacional de la Cultura, con registro bien documentado con fotografías del antes y después.
- Elaboración de la evaluación, documentación fotográfica y escrita para las plantillas de los diseños artísticos ubicados en el segundo nivel Patio de la Paz del Palacio Nacional De la Cultura.
- Otras actividades afines a los servicios a prestar.

RESULTADOS OBTENIDOS:

- Se realizó la evaluación, documentación fotográfica y escrita para las plantillas de los diseños artísticos ubicados en el segundo nivel Patio de la Paz del Palacio Nacional De la Cultura.
- Se realizó la limpieza, lijado y resane de las decoraciones de las columnas ubicadas en el tercer nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó el pintado de los capiteles, fustes y bases de las columnas ubicadas en el tercer nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó el registro de los procesos de conservación y de daños y deterioros de columnas y decoraciones intervenidas en el Palacio Nacional de la Cultura.

Atentamente,

F: 
Vera Jazmín Valencia Sarcé


Licda. Gany Paula Mejía Siliezar
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural
Vo.Bo. _____
Jefe Inmediato



Guatemala, 30 de marzo de 2021
Informe Final de Actividades

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe Final de Actividades**, conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de Servicios Técnicos Número DGPCYN-029-160-2021**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2021**, correspondiente al periodo del 04 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021.


Actividades Realizadas:

- Limpieza, lijado y resane de capiteles de las columnas internas y externas de los tres niveles del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegración pictórica de capiteles, fustes y bases de las columnas internas y externas de los tres niveles del Palacio Nacional de la Cultura.
- Sombreado de detalles en capiteles, fustes y bases.
- Reintegración pictórica de los detalles en dorado de los capiteles de los juegos de columnas internas y externas de los tres niveles del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegración pictórica de 2 decoraciones de las diferentes áreas principales que se encuentran ubicadas dentro del Palacio Nacional de la Cultura.

Atentamente,

F. 
Vera Jazmin Valencia Sancé


Licda. Bony Paola Wajja Siliezar
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural
Vo.Bo. _____
Jefe Inmediato



Guatemala, 30 de marzo de 2021
Informe Final de Resultados

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe Final de Resultados**, conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos Número **DGPCYN-029-160-2021**, aprobado mediante el acuerdo ministerial Número **8-2021**, correspondiente al periodo del 04 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021.

Resultados Cuantitativos:

- Limpieza, lijado y resane de cuatro juegos de columnas en los tres niveles del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegración pictórica de los cuatro juegos de las columnas internas del segundo y tercer nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegración pictórica en las decoraciones doradas de los cuatro juegos de columnas.
- Elaboración de sombreado de detalles en capiteles, fustes y bases.
- Elaboración de la evaluación, documentación fotográfica y escrita para las plantillas de los diseños artísticos ubicados en el segundo nivel Patio de la Paz del Palacio Nacional De la Cultura.

