

Guatemala, 30 de marzo de 2021
Informe Mensual No. 3-2021

Arq.
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arq. Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Individuales en General Número DGPCYN-029-2021**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2021**, correspondiente al mes de marzo del año 2021, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie: F7CD3192 Número de DTE: 3279440615**.

ACTIVIDADES REALIZADAS:


- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 0179-2021/DECORBIC**, donde Mirla Rossmidiana de León Delgado, solicita inspección al inmueble ubicado en 0 avenida 0-28 zona 6, municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento del Quiché, a fin de evaluar su estado de conservación y la viabilidad de densificación o integración de un segundo y tercer nivel.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 0562-2020/DECORBIC**, donde remiten información solicitada por la Dirección General del Patrimonio, Mediante Oficio DGPCYN-2116-2019/Brenda en Relación al inmueble ubicado en la 2ª avenida y 6ª calle, lote 29, del municipio de la Democracia, departamento de Escuintla, propiedad de Marco Felipe Martínez.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 0854-2020/DECORBIC**, donde los señores Wilson Aroldo Zacarias y Mariana Elena Palacios Rivera, traslada expediente del inmueble ubicado en la 9ª calle 3-01, Santa Cruz del Quiché, el Quiché.

- Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0844-2020/DECORBIC, donde el Párroco Bernardino Grave Mejía, de la Parroquia Inmaculada concepción de María, Canillá, Quiché, por los motivos que ocupa la Iglesia Católica y Casa Parroquial pertenece o es parte del Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala.
- Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 965-2020/DECORBIC, donde Despacho Superior, mediante conocimiento DM-987-2020 y con instrucciones del señor Ministro de Cultura y Deportes, Licenciado Felipe Armando Aguilar Marroquín adjunta oficio s/n de fecha 19 de noviembre, emitido por el señor Jorge Tecun, Nim Winaq de la Municipalidad Indígena de Chichicastenango, El Quiché quien por los motivos que expone solicita apoyo para las restauraciones detalladas en el referido oficio.
- Asesorías técnicas presenciales y seguimiento vía electrónica y telefónica a los proyectos de interesados de la región de Quiché y Huehuetenango que desean presentar proyectos para aprobación y/o viabilidad ante la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. Atención a solicitudes inmediatas realizadas por la jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Actividades	Documento de Soporte
Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0179-2021/DECORBIC, donde Mirla Rossmidiana de León Delgado, solicita inspección al inmueble ubicado en 0 avenida 0-28 zona 6, municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento del Quiché, a fin de evaluar su estado de conservación y la viabilidad de densificación o integración de un segundo y tercer nivel.	Informe Técnico y Oficio archivados en Leitz
Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0562-2020/DECORBIC, donde remiten información solicitada por la Dirección General del Patrimonio, Mediante Oficio DGPCYN-2116-2019/Brenda en Relación al inmueble ubicado en la 2ª avenida y 6ª calle, lote 29, del municipio de la Democracia, departamento de Escuintla, propiedad de Marco Felipe Martínez.	Opinión Técnica, Proyecto de Dictamen y Oficio archivados en Leitz
Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0854-2020/DECORBIC, donde los señores Wilson Aroldo Zacarias y Mariana Elena Palacios Rivera, traslada expediente del inmueble ubicado en la 9ª calle 3-01, Santa Cruz del Quiché, el Quiché.	Opinión técnica y Oficio archivados en Leitz

<p>Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0844-2020/DECORBIC, donde el Párroco Bernardino Grave Mejía, de la Parroquia Inmaculada concepción de María, Canillá, Quiché, por los motivos que ocupa la Iglesia Católica y Casa Parroquial pertenece o es parte del Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala.</p>	<p>Opinión técnica y Oficio archivados en Leitz</p>
<p>Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 965-2020/DECORBIC, donde Despacho Superior, mediante conocimiento DM-987-2020 y con instrucciones del señor Ministro de Cultura y Deportes, Licenciado Felipe Armando Aguilar Marroquín adjunta oficio s/n de fecha 19 de noviembre, emitido por el señor Jorge Tecun, Nim Winaq de la Municipalidad Indígena de Chichicastenango, El Quiché quien por los motivos que expone solicita apoyo para las restauraciones detalladas en el referido oficio.</p>	<p>Informe Técnico y Oficio archivados en Leitz</p>



Victor Rolando Gómez Cano

Vo. Bo.



Arq. Erick Armando Ortiz Ixcooc
JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC

Guatemala, 30 de marzo de 2021
Informe Final de Actividades

Arq.
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arq. Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe Final de Actividades**, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Individuales en General Número DGPCYN-029-2021**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2021** correspondiente al periodo del 04 de enero 2021 al 31 de marzo de 2021.

Actividades Realizadas:

EXPEDIENTES QUE GENERARON INFORME TÉCNICO Y OFICIO

- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 1057-2020/DECORBIC**, donde Licda. Bany Paula Patricia Mejía Siliezar, Jefe Departamento Sustantivo II de Patrimonio, solicita evaluación del proyecto denominado "Elaboración del Diseño y Planificación para las Cubiertas de los Patios del Palacio Nacional de la Cultura" ubicado entre la 5ª y 6ª calle y 6ª y 7ª avenida de la zona 1, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. S/N-2020/DECORBIC**, donde el Licenciado Innis Carlos Herrera Jacobo, Auxiliar Fiscal I, del Ministerio Público, solicita informe pericial arquitectónico de los acontecimientos de fecha 21 de noviembre del año 2020 en el Palacio Legislativo del Congreso Nacional de la República, ubicado en la 9ª avenida 9-44 zona 1, Ciudad de Guatemala.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 0179-2021/DECORBIC**, donde Mirla Rossmidiana de León Delgado, solicita inspección al inmueble ubicado en 0 avenida 0-28 zona 6, municipio de Santa Cruz del Quiché,

departamento del Quiché, a fin de evaluar su estado de conservación y la viabilidad de densificación o integración de un segundo y tercer nivel.

- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 965-2020/DECORBIC**, donde Despacho Superior, mediante conocimiento DM-987-2020 y con instrucciones del señor Ministro de Cultura y Deportes, Licenciado Felipe Armando Aguilar Marroquín adjunta oficio s/n de fecha 19 de noviembre, emitido por el señor Jorge Tecun, Nim Winaq de la Municipalidad Indígena de Chichicastenango, El Quiché quien por los motivos que expone solicita apoyo para las restauraciones detalladas en el referido oficio.

EXPEDIENTES QUE GENERARON OPINIÓN TÉCNICA Y PROYECTO DE DICTAMEN

- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 833-2020/DECORBIC**, donde Raquel Valladares Urruela, representante legal de la entidad "El Callejón, Sociedad Anónima", solicita autorización para el proyecto denominado "Recuperación de fachada e interiores" en el inmueble ubicado en la 5 calle 5-44 de la zona 1, Ciudad de Guatemala.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 976-2020/DECORBIC**, donde Raquel Valladares Urruela, representante legal de la entidad "El Callejón, Sociedad Anónima" solicita autorización para el proyecto "Recuperación de Fachada e Interiores" en el inmueble ubicado en la 6ª avenida 02-88 de la zona 1, Ciudad de Guatemala.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 1056-2020/DECORBIC**, donde la Licda. Bany Paula Patricia Mejía Siliezar, solicita autorización para el proyecto denominado "LIBERACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS DE PATIOS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA" ubicado entre la 5ª y 6ª calle y 6ª y 7ª avenida, zona 1, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 038-2021/DECORBIC**, donde el señor Gersón Otoniel Castillo Hernández, informa sobre el mal estado del inmueble ubicado en la 2ª calle 4-38 zona 1, del municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, y solicita saber si debe realizar algún tipo de trámite en la Dirección General del Patrimonio para la demolición del inmueble por los motivos que expone.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 0903-2021/DECORBIC**, donde la Alcaldesa Irma Elizabeth Ávila Alvarado de Molina, municipalidad de Malacatancito, Huehuetenango, traslada Oficio No. 91-2020, por los motivos que expone solicita análisis de la factibilidad de continuar con la construcción

o la demolición del edificio Municipal, frente al parque de la cabecera de Malacatancito.

- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 379-2020/DECORBIC**, donde la Señora María Mercedes Martínez Armas, solicita se reevalúe la solicitud de demolición del inmueble ubicado en la 5ª avenida 2-39 zona 1 del municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 0562-2020/DECORBIC**, donde remiten información solicitada por la Dirección General del Patrimonio, Mediante Oficio DGPCYN-2116-2019/Brenda en Relación al inmueble ubicado en la 2ª avenida y 6ª calle, lote 29, del municipio de la Democracia, departamento de Escuintla, propiedad de Marco Felipe Martínez.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 0854-2020/DECORBIC**, donde los señores Wilson Aroldo Zacarias y Mariana Elena Palacios Rivera, traslada expediente del inmueble ubicado en la 9ª calle 3-01, Santa Cruz del Quiché, el Quiché.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 0844-2020/DECORBIC**, donde el Párroco Bernardino Grave Mejía, de la Parroquia Inmaculada concepción de María, Canillá, Quiché, por los motivos que ocupa la Iglesia Católica y Casa Parroquial pertenece o es parte del Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala.


EXPEDIENTES QUE GENERARON OFICIO

- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 005-2021/DECORBIC**, donde el Arquitecto Antonio Vega, Asesor/Evaluador del Departamento Técnico de la Dirección de Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala, solicita realizar inspección en conjunto con el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, derivado de los daños ocasionados el sábado 21 de noviembre del 2020 por solicita de la Arquitecta Karla Solorzano del Departamento de infraestructura del Organismo Legislativo.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 0011-2021/DECORBIC**, donde el Licenciado Eduardo Estrada Ruiz, Auxiliar Fiscal, Fiscalía de Sección de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, caso M0014-2020-105, solicita copia del proyecto que fue aprobado sobre sobre la Restauración del Santuario Nuestra Señora de Candelaria de la Villa de Chiantla del departamento de Huehuetenango.
- Seguimiento, atención y evaluación del **Expediente No. 016-2021/DECORBIC**, donde la Msc. Arq. Karla Solorzano, Departamento de Infraestructura Organismo Legislativo mediante Oficio DI-2020/444/kesi solicita

acompañamiento para visita en conjunto con la Dirección del Centro Histórico para el reconocimiento de daños y deterioros para la intervención en la restauración del edificio del organismo legislativo por los daños ocasionados el sábado 21 de noviembre del año 2020.



Victor Rolando Gómez Cano



Vo. Bo.



Arq. Erick Armando Ortiz Ixicedc
JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC




Arq.
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arq. Gonzáles:





De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe Final de Resultados**, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Individuales en General Número DGPCYN-029-2021**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2021** correspondiente al periodo del 04 de enero 2021 al 31 de marzo de 2021.

RESULTADOS CUANTITATIVOS:

EXPEDIENTES QUE GENERARON INFORME TÉCNICO Y OFICIO			
No.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA
1	Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 1057-2020/DECORBIC, donde Licda. Bany Paula Patricia Mejía Siliezar, Jefe Departamento Sustantivo II de Patrimonio, solicita evaluación del proyecto denominado "Elaboración del Diseño y Planificación para las Cubiertas de los Patios del Palacio Nacional de la Cultura" ubicado entre la 5ª y 6ª calle y 6ª y 7ª avenida de la zona 1, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.	Informe Técnico No. 006-2021/V.G., Oficio No. 037-2021/V.G.	
2	Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. S/N-2020/DECORBIC, donde el Licenciado Innis Carlos Herrera Jacobo, Auxiliar Fiscal I, del Ministerio Público, solicita informe	Opinión Técnica Legal No. 319-2020/DECORBIC	




	pericial arquitectónico de los acontecimientos de fecha 21 de noviembre del año 2020 en el Palacio Legislativo del Congreso Nacional de la República, ubicado en la 9ª avenida 9-44 zona 1, Ciudad de Guatemala.		
3	Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0179-2021/DECORBIC, donde Mirla Rossmidiana de León Delgado, solicita inspección al inmueble ubicado en 0 avenida 0-28 zona 6, municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento del Quiché, a fin de evaluar su estado de conservación y la viabilidad de densificación o integración de un segundo y tercer nivel.	Informe Técnico No. 65-2021/V.G., Oficio No. 341-2021/DECORBIC	
4	Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 965-2020/DECORBIC, donde Despacho Superior, mediante conocimiento DM-987-2020 y con instrucciones del señor Ministro de Cultura y Deportes, Licenciado Felipe Armando Aguilar Marroquín adjunta oficio s/n de fecha 19 de noviembre, emitido por el señor Jorge Tecun, Nim Winaq de la Municipalidad Indígena de Chichicastenango, El Quiché quien por los motivos que expone solicita apoyo para las restauraciones detalladas en el referido oficio.	Informe Técnico No. 066-2021/V.G., Oficio No. 342-2021/V.G.	
EXPEDIENTES QUE GENERARON OPINIÓN TÉCNICA Y/O PROYECTO DE DICTAMEN			
No.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA
1	Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 833-2020/DECORBIC, donde Raquel Valladares Urruela, representante legal de la entidad "El Callejón, Sociedad Anónima", solicita autorización para el proyecto denominado "Recuperación de fachada e interiores" en el inmueble	Opinión Técnica No. 056-2021/V.G., y Proyecto de Dictamen Técnico No. 051-2021/V.G., Oficio No. 234-2021/V.G.	

	ubicado en la 5 calle 5-44 de la zona 1, Ciudad de Guatemala.		
2	Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 976-2020/DECORBIC, donde Raquel Valladares Urruela, representante legal de la entidad "El Callejón, Sociedad Anónima" solicita autorización para el proyecto "Recuperación de Fachada e Interiores" en el inmueble ubicado en la 6ª avenida 02-88 de la zona 1, Ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica No. 074-2021/V.G., y Proyecto de Dictamen Técnico No. 080-2021/V.G., Oficio No. 239-2021/V.G	
3	Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 1056-2020/DECORBIC, donde la Licda. Bany Paula Patricia Mejía Siliezar, solicita autorización para el proyecto denominado "LIBERACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS DE PATIOS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA" ubicado entre la 5ª y 6ª calle y 6ª y 7ª avenida, zona 1, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.	Opinión Técnica No. 003-2021/V.G., y Proyecto de Dictamen Técnico No. 003-2021/V.G., Oficio No. 013-2021/V.G	
4	Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 038-2021/DECORBIC, donde el señor Gersón Otoniel Castillo Hernández, informa sobre el mal estado del inmueble ubicado en la 2ª calle 4-38 zona 1, del municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, y solicita saber si debe realizar algún tipo de trámite en la Dirección General del Patrimonio para la demolición del inmueble por los motivos que expone.	Opinión Técnica No. 021-2021/V.G., Oficio No. 103-2021/V.G	
5	Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0903-2021/DECORBIC, donde la Alcaldesa Irma Elizabeth Ávila Alvarado de Molina, municipalidad de Malacatancito, Huehuetenango, traslada Oficio No. 91-2020, por los	Opinión Técnica No. 034-2021/V.G., Oficio No. 152-2021/V.G	

	<p>motivos que expone solicita análisis de la factibilidad de continuar con la construcción o la demolición del edificio Municipal, frente al parque de la cabecera de Malacatancito.</p>		
6	<p>Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 379-2020/DECORBIC, donde la Señora María Mercedes Martínez Armas, solicita se reevalúe la solicitud de demolición del inmueble ubicado en la 5ª avenida 2-39 zona 1 del municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez.</p>	<p>Opinión Técnica No. 044-2021/V.G., y Proyecto de Dictamen Técnico No. 041-2021/V.G., Oficio No. 178-2021/V.G</p>	
7	<p>Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0562-2020/DECORBIC, donde remiten información solicitada por la Dirección General del Patrimonio, Mediante Oficio DGPCYN-2116-2019/Brenda en Relación al inmueble ubicado en la 2ª avenida y 6ª calle, lote 29, del municipio de la Democracia, departamento de Escuintla, propiedad de Marco Felipe Martínez.</p>	<p>Opinión Técnica No. 77-2021/V.G., y Proyecto de Dictamen Técnico No. 84-2021/V.G., Oficio No. 338-2021/V.G</p>	
8	<p>Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0854-2020/DECORBIC, donde los señores Wilson Aroldo Zacarias y Mariana Elena Palacios Rivera, traslada expediente del inmueble ubicado en la 9ª calle 3-01, Santa Cruz del Quiché, el Quiché.</p>	<p>Opinión Técnica No. 78-2021/V.G., Oficio No. 339-2021/V.G</p>	
9	<p>Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0844-2020/DECORBIC, donde el Párroco Bernardino Grave Mejía, de la Parroquia Inmaculada concepción de María, Canillá, Quiché, por los motivos que ocupa la Iglesia Católica y Casa Parroquial pertenece o es parte del Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala.</p>	<p>Opinión Técnica No. 079-2021/V.G., Oficio No. 340-2021/V.G</p>	


EXPEDIENTES QUE GENERARON OFICIOS

No.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA
-----	-------------	------------	------------

1	<p>Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 005-2021/DECORBIC, donde el Arquitecto Antonio Vega, Asesor/Evaluador del Departamento Técnico de la Dirección de Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala, solicita realizar inspección en conjunto con el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, derivado de los daños ocasionados el sábado 21 de noviembre del 2020 por solicita de la Arquitecta Karla Solorzano del Departamento de infraestructura del Organismo Legislativo.</p>	<p>Oficio No. 036-2020/V.G.</p>	
2	<p>Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0011-2021/DECORBIC, donde el Licenciado Eduardo Estrada Ruiz, Auxiliar Fiscal, Fiscalía de Sección de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, caso M0014-2020-105, solicita copia del proyecto que fue aprobado sobre sobre la Restauración del Santuario Nuestra Señora de Candelaria de la Villa de Chiantla del departamento de Huehuetenango.</p>	<p>Oficio No. 039-2020/V.G.</p>	
3	<p>Seguimiento, atención y evaluación del Expediente No. 0016-2021/DECORBIC, donde la Msc. Arq. Karla Solorzano, Departamento de Infraestructura Organismo Legislativo mediante Oficio DI-2020/444/kesi solicita acompañamiento para visita en conjunto con la Dirección del Centro Histórico para el reconocimiento de daños y deterioros para la intervención en la restauración del edificio del organismo legislativo por los daños ocasionados el sábado 21 de noviembre del año 2020.</p>	<p>Oficio No. 049-2020/V.G</p>	

RESULTADOS CUALITATIVOS:

En el periodo del 4 de enero del año 2021 al 30 de marzo del año 2021 se realizaron 4 evaluaciones de expedientes que generaron 4 Informes Técnicos y 4 Oficios, 9 evaluaciones de expedientes que generaron 9 Opiniones Técnicas, 5 Proyectos de Dictamen Técnico y Oficios, 3 evaluaciones de expedientes que generaron 3 oficios. Cabe mencionar que cada uno de los 16 expedientes en total evaluados y revisados y resueltos, cada uno comprende la inspección a los inmuebles en el interior de la república y en el área metropolitana, asesorías a los interesados, seguimiento y/o solicitud de correcciones, evaluación de expediente para verificación de que se cumplen los requisitos solicitados, atención personalizada a los interesados por seguimiento a los expedientes, la realización de informes técnicos u opiniones técnicas con proyecto de dictamen técnico, o en su defecto oficios si los mismos estuvieran incompletos y/o dar seguimiento a los trámites administrativos.



Victor Rolando Gómez Cano

Vo. Bo.



Arg. Erick Armando Ortiz Ixtocotl
JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBI