

Guatemala, 29 de abril, 2021

Informe 04-2021/JDGC

Arq.
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arq. Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de prestarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Individuales en General Número DGPCYN-029-1462-2021**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 291-2021**, correspondiente del 05 al 30 de abril del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie AD819D5C número de DTE: 2751021324**.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Seguimiento y atención correspondiente a **Expediente No. 0227-2021/DECORBIC** "Licenciada Bany Paula Patricia Mejía Siliezar, administradora del Palacio Nacional de la Cultura, solicita autorización para el proyecto denominado: "Sistema de seguridad de cámaras Wi-Fi de palacio nacional de la cultura" inmueble ubicado entre 5ª y 6ª Calle & 6ª y 7ª Avenida zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala."
2. Seguimiento y atención correspondiente a **Expediente No. 0224-2021/DECORBIC** "Pbro. Lic. Edwin Ignacio Roldán Monterroso, cura párroco de la Parroquia "Santísimo Nombre de Jesús (La Recolección)", solicita autorización para el proyecto denominado: "Remozamiento de puertas y liberación de pintura de aceite en el interior de la parroquia santísimo nombre de Jesús" inmueble ubicado en 3a Calle entre 2a y 3a Avenida zona 1 de la ciudad de Guatemala, Guatemala."
3. Seguimiento y atención correspondiente a **Expediente No. 0891-2020/DECORBIC** "Licenciado Jorge Roldán Santizo, Administrador del Parque Nacional Tikal, solicita autorización del proyecto "Mejoramiento de infraestructura administrativa y de servicios del Parque Nacional Tikal" ubicado en el Municipio de Flores, Departamento de Petén."
4. Seguimiento y atención correspondiente a **Expediente No. 0175-2021/DECORBIC** "Licenciado Egard Fernando López, director de Difusión de las Artes de la Dirección General de las Artes solicita autorización para el proyecto denominado: Servicio de mantenimiento y reparación de Fuente de Plaza Principal del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ubicado en 24a Calle 03-81 zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala."

5. Seguimiento y atención correspondiente a **Expediente No. 0288-2021/DECORBIC** "Señora Chun-Shih Hsu solicita autorización para realizar impermeabilización de losa de segundo nivel y habilitación de bajadas de agua en el inmueble ubicado en 6a Avenida 17-40 zona 1 Ciudad de Guatemala, Guatemala."
6. Seguimiento y atención correspondiente a **Expediente No. 0314-2021/DECORBIC** "El Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales --DECORBIC-, informa sobre los factores bióticos que están causando daño, deterioro y alteración en el Instituto Normal Central Para Señoritas Belén, inmueble ubicado en 11a Avenida 12-20 Zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala."
7. Seguimiento y atención correspondiente a **Expediente No. 0333-2021/DECORBIC** "Pbro. Edgar Alfredo Arauz Aguilar, cura párroco de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, solicita autorización para anclaje de mueble a muro y banco de mampostería en la capilla de Jesús Nazareno del Aposento y Señor Sepultado del inmueble ubicado en 5a Avenida 04-33 zona 1; Mixco, Guatemala."
8. Realización de inspecciones para evaluar solicitudes de interesados y dar el respectivo acompañamiento.
9. Seguimiento y supervisión del equipo de trabajo que se encuentran realizando trabajos de restauración y conservación en el Templo de Santo Domingo Xenacoj y Museo de Arte Colonial.
10. Reporte mensual de Memoria de Labores DECORBIC 2021.
11. Asistencia a reuniones convocadas por la jefatura del DECORBIC.


RESULTADOS OBTENIDOS

Actividad	Documento de Soporte
<p>1 Seguimiento y atención correspondiente a Expediente No. 0227-2021/DECORBIC "Licenciada Bany Paula Patricia Mejía Siliezar, administradora del Palacio Nacional de la Cultura, solicita autorización para el proyecto denominado: "Sistema de seguridad de cámaras wi-fi de palacio nacional de la cultura" inmueble ubicado entre 5ª y 6ª Calle & 6ª y 7ª Avenida zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala."</p>	<p>Opinión Técnica + Dictamen Técnico Archivado en Leitz</p>
<p>2 Seguimiento y atención correspondiente a Expediente No. 0224-2021/DECORBIC "Pbro. Lic. Edwin Ignacio Roldán Monterroso, cura párroco de la Parroquia "Santísimo Nombre de Jesús (La Recolección)", solicita autorización para el proyecto denominado: "Remozamiento de puertas y liberación de pintura de aceite en el interior de la parroquia santísimo nombre de Jesús" inmueble ubicado en 3a Calle entre 2a y 3a Avenida zona 1 de la ciudad de Guatemala, Guatemala."</p>	<p>Opinión Técnica + Dictamen Técnico Archivado en Leitz</p>
<p>3 Seguimiento y atención correspondiente a Expediente No. 0891-2020/DECORBIC "Licenciado Jorge Roldán Santizo, Administrador del Parque Nacional Tikal, solicita autorización del proyecto "Mejoramiento de infraestructura administrativa y de servicios del Parque Nacional Tikal" ubicado en el Municipio de Flores, Departamento de Petén."</p>	<p>Opinión Técnica + Dictamen Técnico Archivado en Leitz</p>
<p>4 Seguimiento y atención correspondiente a Expediente No. 0175-2021/DECORBIC "Licenciado Egard Fernando López, director de Difusión de las Artes de la Dirección General de las Artes solicita autorización para el proyecto denominado: Servicio de mantenimiento y reparación de Fuente de Plaza Principal del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ubicado en 24a Calle 03-81 zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala."</p>	<p>Opinión Técnica + Dictamen Técnico Archivado en Leitz</p>
<p>5 Seguimiento y atención correspondiente a Expediente No. 0288-2021/DECORBIC "Señora Chun-Shih Hsu solicita autorización para realizar impermeabilización de losa de segundo nivel y habilitación de bajadas de agua en el inmueble ubicado en 6a Avenida 17-40 zona 1 Ciudad de Guatemala, Guatemala."</p>	<p>Opinión Técnica + Dictamen Técnico Archivado en Leitz</p>


<p>6 Seguimiento y atención correspondiente a Expediente No. 0314-2021/DECORBIC "El Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales --DECORBIC-, informa sobre los factores bióticos que están causando daño, deterioro y alteración en el Instituto Normal Central Para Señoritas Belén, inmueble ubicado en 11a Avenida 12-20 Zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala."</p>	<p>Opinión Técnica + Dictamen Técnico Archivado en Leitz</p>
<p>7 Seguimiento y atención correspondiente a Expediente No. 0333-2021/DECORBIC "Pbro. Edgar Alfredo Arauz Aguilar, cura párroco de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, solicita autorización para anclaje de mueble a muro y banco de mampostería en la capilla de Jesús Nazareno del Aposento y Señor Sepultado del inmueble ubicado en 5a Avenida 04-33 zona 1; Mixco, Guatemala."</p>	<p>Opinión Técnica + Dictamen Técnico Archivado en Leitz</p>

Sin otro particular,

Atentamente,


Juan Daniel García Castillo
 ARQUITECTO
 Colegiado 5557

Arq. Juan Daniel Garcia Castillo



Arq. Erick Armando Villa
 JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 DECORBIC