

Guatemala 29 de abril 2021
Informe mensual

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles Maldonado

Atentamente me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe de Actividades Mensual** conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos **Número DGPCYN-029-1424-2021** probado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 291-2021**, correspondiente al periodo del **5 de abril al 30 de abril de 2021** y para el cobro de mis honorarios, estoy presentando la **factura serie: D2B4A079 de DTE: 3234352313**

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Brindar apoyo en el montaje y desmontaje de los vitrales del Palacio Nacional de la Cultura
- Apoyar en el proceso de restauración de vitrales del Palacio Nacional de la Cultura
- Apoyar en proceso de conservación y registro de daños y deterioros en los vitrales intervenidos en el Palacio Nacional de la Cultura
- Otras actividades relacionadas a los servicios a prestar.

RESULTADOS OBTENIDOS:

- Se apoyo en el reforzamiento de la pintura de los filetes del vitral "La Fuente del Bosque" panel del texto, ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura". con la técnica de la grisalla.
- Se realizó la introducción y ensamblaje final de las piezas nuevas del panel inferior central donde se encuentra el texto del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura".
- Se realizó la soldadura de lado frente y atrás del panel del texto de vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura".

- Se apoyó con corte de 2 piezas del panel de las piernas y pies del personaje del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura".
- Se apoyó con la extracción y limpieza de las piezas dañadas en el lado izquierdo del panel de las piernas y pies del personaje del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura".
- Se apoyó con el pegado de 5 piezas dañadas del panel de las piernas y pies del personaje del al vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura".
- Se realizó la aplicación de la masilla en ambos lados para adherir las piezas nuevas del panel inferior central donde se encuentra el texto del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura".
- Se realizó la limpieza completa con trementina del panel inferior central donde se encuentra el texto del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura".
- Se terminó el panel inferior central donde se encuentra el texto del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura".
- Se realizó la limpieza con trementina de lado atrás del panel de los venados, vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura".
- Se realizó la soldadura del panel de las piernas y pies del personaje del vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura".
- Se apoyó en la programación, control y verificación del tiempo y temperatura del horno durante el proceso de cocción de piezas.
- Se apoyó con el montaje de los paneles del Vitral "La Fuente del Bosque" ubicado en el pasaje sexta del Palacio Nacional de la Cultura.

Atentamente,

F:


Karen Roxana Can Cuyún


Cecilia Can Cuyún
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Vo.Bo.
Jefe Inmediato

Registro Fotográfico

