

Licenciado  
Breithner Roely González Maldonado  
Director General de Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado director:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensual conforme a lo estipulado en el **Contrato de prestación de servicios profesionales individuales en general Número DGPCYN-029-1486-2021**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 291-2021**, correspondiente al periodo del 05 al 30 de abril del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie: 2E08E47F número de DTE: 1322403754**.

**Actividades Realizadas:**

1. Perfil de proyecto y características para nuevos códigos de insumo de ventanas en fachadas del parqueo.
2. Características para insumo de mamparas de vidrio templado/ laminado/ insulado en vanos varios en las instalaciones de la DGPCYN.
3. Curso de Excel básico. Aula virtual de INTECAP.
4. Supervisión de trabajos de restauración en arcos de corredores del Claustro de la Basílica de Nuestra señora del Rosario (ex convento de Santo Domingo).
5. Estimación de materiales para re adecuación de las acometidas eléctricas de la DGPCYN.
6. Apoyo en coordinación de traslado de personal para ENAP.
7. Apoyo en la distribución de macetones en la DGPCYN.
8. Perfil de proyecto y características para mesas de madera en patio del Claustro menor de la DGPCYN.
9. Supervisión de obras en la DGPCYN.
10. Evaluación y asesoría de expedientes en el CCMAA.
11. Continuación de evaluación del expediente 0873-2020/DECORBIC 10ma. Calle 1-09 zona 10, particular.
12. Acompañamiento a Departamento de Registro de Bienes culturales a INCAP zona 11 para inspección de mural del Maestro Dagoberto Vásquez.
13. Planos de línea roja en proyectos en la DGPCYN.

**Resultados Obtenidos:**

1. Pedido de compra para ventanas en fachadas del parqueo.
2. Pedidos de compras para materiales e insumos para la actualización de la acometida eléctrica.

3. Entrega de 15 macetones con Yanet compacta para edificio de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
4. Integración de volumen faltante en ladrillo y acabados en pasillo este, arcos 3 y 4 en el Claustro mayor del Ex convento de Santo Domingo (Basilica menor de Nuestra Señora del Rosario).
5. Acompañamiento y supervisión de personal operativo para cubrir emergencia de desplome parcial de muro perimetral en MUNAE.
6. Informe técnico sobre expediente 0358-2021/Decorbic con asunto: Andamios resguardados en el Parque Arqueológico Kaminal Juyu
7. BIS. Informe técnico sobre expediente 0102-2021/DECORBIC con asunto: Licda. Mónica K. Pellecer, Sub-Jefe del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales, Dirección General Del Patrimonio Cultural y Natural trasladada oficio No. 45-2021/MM, en donde solicita evaluar la posibilidad de Restauración de un Rótulo en madera ubicado en el área de garita del Parque KaminalJuyu. (por fecha de entrega oficial se incluye en este informe)
8. BIS. Rectificación de plano base de la DGPCYN en las áreas de: Pasillo de circulación principal, Cañón Este "Exposiciones", Cañón sur "Decorbic", Cañón norte "Decorsiap", Casa Anexa, Sintrapacunat, guardiana, Dirección y departamento financiero, servicios sanitarios y Claustro menor (exceptuando Salón Rigoberta Menchú y Servicios Generales).
9. Informe técnico sobre nombramiento 0047-2021/DECORBIC con asunto: Realizar la supervisión a los trabajos de liberación de alfombras, tabiques de madera no originales y artefactos sanitarios en mal estado en el área abandonada del Torreón.

Sin otro particular.  
Atentamente,

Arq. María Alejandra Ac Pérez

Arq. Erick Armando Ortiz Ixiecoc  
JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
DECORBIC