

Guatemala 30 de junio de 2021
Informe Mensual.

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

Atentamente me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe de Actividades Mensuales** conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos Número **DGPCYN-029-1417-2021**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número **291-2021**, correspondiente al periodo del mes de junio y para el cobro de mis honorarios, estoy presentando la **factura Serie: BF87C4E7 Número de DTE: 724846416**.

ACTIVIDADES REALIZADAS:


- Apoyar en el proceso de restauración de las columnas internas y externas de los tres niveles del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la limpieza, lijado y resane de las decoraciones de las columnas internas y externas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el pintado de los capiteles, fustes y bases de las columnas internas y externas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el pintado de las decoraciones de las diferentes áreas principales que se encuentran ubicadas dentro del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la elaboración de plantillas para los diseños artísticos internos en las áreas principales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en desarrollar lineamientos de procesos de conservación y registro de daños y deterioros de columnas y decoraciones intervenidas en el Palacio Nacional de la Cultura, con registro bien documentado con fotografías del antes y después.
- Otras actividades afines a los servicios a prestar.

RESULTADOS OBTENIDOS:


- Se realizó la evaluación, documentación fotográfica y escrita para las plantillas de los diseños artísticos ubicados en el segundo nivel Patio de la Paz del Palacio Nacional De la Cultura.
- Se realizó la limpieza, lijado y resane del diseño en los frescos ubicados en el segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó la reintegración pictórica de los diseños en los frescos ubicados en el segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó el registro de los procesos de conservación y de daños y deterioros de las decoraciones intervenidas en el Palacio Nacional de la Cultura.

Atentamente,

F: 
Edgár Daniel Guamuch Chajaj


Lidia Bary Pardo
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

Vo.Bo. _____
Jefe Inmediato



Guatemala, 30 de junio de 2021
Informe Final de Resultados

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe Final de Resultados**, conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos **Número DGPCYN-029-1417-2021**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 291-2021**, correspondiente al periodo del 05 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021.

Resultados Cuantitativos:



- Limpieza superficial de 5 frescos del primer nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Aplicación de sellador a 5 frescos del primer nivel ubicados en el patio de la paz del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegración pictórica en las decoraciones del diseño de los frescos del primer nivel ubicados en el patio de la paz del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegración pictórica del fondo y marco de los frescos del primer nivel ubicados en el patio de la paz del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegración pictórica y limpieza de columnas y paredes del Salón de Recepciones ubicado en el segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Cualitativos:

- Apoyo en la restauración de los frescos del primer nivel ubicados en el patio de la paz del Palacio Nacional de la Cultura.
- Colaboración en el registro de documentación en los diseños de plantillas para la realización de los frescos ubicados en el primer nivel del Palacio Nacional de la cultura.
- Embellecimiento del Salón de Recepciones ubicado en el segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Avance en el proceso de restauración y conservación del Palacio Nacional de la Cultura.
- Registro detallado de los trabajos de restauración.

Atentamente,

F. 
Edgar Daniel Guamuch Chajaj


Vo.Bo. 
Jefe Inmediato

Guatemala, 30 de junio de 2021
Informe Final de Actividades

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Final de Actividades, conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos Número DGPCYN-029-1417-2021, aprobado mediante el acuerdo ministerial Número 291-2021, correspondiente al periodo del 05 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021.

Actividades Realizadas:

- Limpieza y aplicación de sellador a los diseños de los frescos ubicados en el patio de la paz del primer nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegración pictórica de los frescos ubicados en el patio de la paz del primer nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegración pictórica del fondo y contorno de los frescos ubicados en el patio de la paz del primer nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegración pictórica y limpieza de las columnas y paredes del Salón de Recepciones ubicado en el segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura.

Atentamente,

F. 
Edgar Daniel Guamuch Chajaj


Vo.Bo. _____
Jefe Inmediato

SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

