Arquitecto Breitner Roely Gonzáles Maldonado Director Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

## Estimado Arquitecto Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Individuales en General Número DGPCYN – 029 – 1538 – 2021**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 540 – 2021**, correspondiente al mes de junio del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie: 21962338 y Número de DTE: 4017901525.

## **ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Asesorar en las inspecciones a realizar y en la evaluación de expedientes en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, programadas conjuntamente con la Municipalidad de Guatemala.
- 2. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas de expedientes relacionados a proyectos de restauración presentados por instituciones o personas con capacidad científica y técnicas fehacientes que soliciten autorización para intervenir bienes inmuebles patrimoniales en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, Conjunto Histórico del Cementerio General de la ciudad de Guatemala y en inmuebles ubicados en la ciudad de Guatemala.
- 3. Asesorar en la elaboración del Plan de Manejo en el Conjunto Histórico del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, además de distintas actividades para las mejoras dentro del mismo.
- 4. Asesorar en las diferentes solicitudes de intervención en inmuebles patrimoniales que sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles DECORBIC.
- 5. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles DECORBIC.
- 6. Asesorar en la elaboración de programaciones de avance físico de las diferentes fases de trabajo que conlleva cada uno de los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales en ejecución, asignados por la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles DECORBIC, así como la programación correspondiente de las inspecciones necesarias.
- Asesorar en la coordinación y planificación de las diferentes actividades que se realizan en los Centros Históricos y Conjuntos Históricos del país, en conjunto con los delegados de dichas áreas.
- 8. Asesorar en las reuniones programadas en coordinación con la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles DECORBIC.

## **RESULTADOS OBTENIDOS**

Actividades	Documento de Soporte
Se asesoró para la elaboración de las actividades más relevantes y de mayor impacto en la población que obtiene el Departamento de Conservación y	Oficio
Restauración de Bienes Culturales Inmuebles DECORBIC.	Archivado en Leitz.
Se asesoró sobre el AVAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "CAMBIO DE CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA POR LOSA TRADICIONAL", EN EL INMUEBLE PARTICULAR UBICADO EN LA 12ª AVENIDA 13 – 46 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Se asesoró sobre el proyecto denominado: "PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN GUATEMALA, GUATEMALA"; EN EL INMUEBLE DENOMINADO PLAZA MAYOR DE LA CONSTITUCIÓN, UBICADA EN LA 7ª Y 6ª AVENIDAS ENTRE 6ª Y 8ª CALLES ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Se asesoró sobre el proyecto denominado: "MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 6 AVENIDA A DE 18 A 21 CALLE ZONA 1 GUATEMALA, GUATEMALA".	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Se asesoró sobre el anteproyecto de ampliación del colector Reformita Mariscal Roosevelt RMR, colindante con el Conjunto Histórico Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Se asesoró sobre el proyecto denominado: "VIVIENDA LARRAONDO"; EN EL INMUEBLE PARTICULAR UBICADO EN LA 12ª AVENIDA 3 – 37 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA; EL CUAL CONSISTE EN LA REMOCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA Y LÁMINA E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA ACANALADA DE ZINC CALIBRE 26.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Se asesoró sobre los trabajos ejecutados en el MONUMENTO ANTONIO IRISARRI Y PLAZA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, UBICADO EN LA AVENIDA LAS AMÉRICAS, CIUDAD DE GUATEMALA, SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DGPCYN 99 - 2020, DEL 29 DE ABRIL DEL AÑO 2020.	Oficio Archivado en Leitz.

Se asesoró a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango y Centro Histórico de Retalhuleu, en relación a los distintos expedientes ingresados por Constancia por medio de correo parte del Centro Histórico de electrónico. la Municipalidad de Quetzaltenango personas individuales de Retalhuleu. Se asesoró en la elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes Varias Opiniones Técnicas ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de Archivadas en Leitz. la Municipalidad de Guatemala. asesoró en la evaluación expedientes para licencia de construcción Oficios ubicados en áreas patrimoniales por parte de la Mesa de Evaluación de Expedientes | Archivados en leitz de la Municipalidad de Guatemala.

Atentamente.

Ingrid Nohemi Morales Carías

Brid Morales

Arg. Rony Amilicar Chavez Rivera Sub Jefe

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CYLTURALES

Vo.Bo.