

Guatemala, 30 de junio de 2021 ✓
Informe Mensual ✓

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado ✓
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arquitecto:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de servicios Técnicos Numero** DGPCYN-029-1425-2021 aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero** 291-2021, **correspondiente al mes de junio del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie 6522BF23 número de DTE 363021680. ✓

Actividades Realizadas:

- a) Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- b) Brindar Apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- c) Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura (Elaboración de planos, levantamientos geométricos, perspectivas, presentaciones, renders, mediciones, etc.)
- d) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en la protección y restauración de los bienes patrimoniales pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.
- e) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en informar sobre los daños ocasionados o intervenciones que pongan en riesgo la integridad física del Palacio Nacional de la Cultura.
- f) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en dar seguimiento a las obras de intervención que se ejecutan.

g) Otras actividades afines a los servicios a prestar.

h) Atender las solicitudes que sobre la ejecución de este contrato haga "EL MINISTERIO"; o sus autoridades superiores.







Resultados Obtenidos:



No.	Departamento/Taller	Actividad	Área
1	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en supervisión de trabajos finales de integración de azulejo en área de ducha de edificación temporal de vitrales y área de lavamanos.	Azotea
2	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en supervisión de trabajos de reparación en sanitarios a razón de solicitudes enviadas a Administración del Palacio Nacional de la Cultura	Palacio Nacional de la Cultura
3	Sub - Administración	Se brinda acompañamiento en trabajos de limpieza y mantenimiento de tercer nivel, fachada Norte, patio de la Cultura.	Patio de la Cultura
4	Administración – Sub Administración	Se da acompañamiento en supervisión de trabajos de cableado nuevo y limpieza de lámparas de pasaje sexta, Palacio Nacional de la Cultura.	Pasaje Sexta
5	Administración – Sub Administración	Se supervisan trabajos de estructura e instalación de parales y marcos de ventanas de madera en edificación temporal de restauración de vitrales.	Azotea
6	Administración	Se realizan trabajos de limpieza y mantenimiento de piezas y placas de bronce ubicadas en entrada principal al Palacio Nacional de la Cultura.	Ingreso Principal a Palacio Nacional de la Cultura

7	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en Inauguración de Exposición de Arte "Legado y Trascendencia" en sala de actividades Pasaje Sexta del Palacio Nacional de la Cultura.	Pasaje Sexta
8	Administración – Sub Administración	Se llevó a cabo actividad de Bienvenida para alumnos del programa de voluntariado para trabajos de restauración como parte del convenio firmado, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.	Salón de Recepciones
9	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en trabajos preliminares para exposición de Vehículo de Jorge Ubico y exposición de arte "Trascendencia y Legado".	Palacio Nacional de la Cultura
10	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en elaboración de croquis para indicar recorrido de exposición de Vehículo de Jorge Ubico y exposición de arte "Trascendencia y Legado".	Palacio Nacional de la Cultura
11	Administración – Sub Administración	Se brindó apoyo como expositora en actividad extracurricular conmemorativa del día de los museos, exposición de Vehículo de Jorge Ubico y exposición de arte "Trascendencia y Legado".	Palacio Nacional de la Cultura
12	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en la colocación de delimitantes de espacios y todo el mobiliario necesario el día domingo 16 de mayo para llevar a cabo la exposición.	Palacio Nacional de la Cultura
13	Sub Administración	Se brinda apoyo en supervisión de armado de andamios y trabajos preliminares para trabajos de mantenimiento de fachada Este, Patio de la Cultura.	Patio de la Cultura
14	Administración – Sub Administración	Se trabajó conjunto estudiantes voluntarios de Arquitectura de la Universidad Mariano Gálvez en	Palacio Nacional de la Cultura

		trabajos de restauración de: Resina, Columnas y Frescos.	
15	Sub Administración	Se brindo apoyo en supervisión de trabajos de desmontaje de baldosas de granito ubicadas en tercer nivel, patio de la cultura área de fuentes árabes.	Patio de la Cultura
16	Sub Administración	Se brindó acompañamiento en trabajos de limpieza en Tercer Nivel previo a iniciar trabajos de restauración en esa área.	Patio de la Cultura
17	Administración – Sub Administración	Se brindó apoyo en inicio de trabajos de integración de lámparas que estaban en proceso de limpieza en pasaje sexta.	Pasaje Sexta
18	Administración – Sub Administración	Se da acompañamiento en trabajos de mantenimiento y cambio de luces led dañadas en área de Cúpula de Salón de Recepciones del Palacio Nacional de la Cultura.	Salón de Recepciones
19	Administración – Sub Administración	Se supervisan trabajos de restauración del programa de voluntariado de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala quinees participan en trabajos de: Resina, Columnas y Frescos.	Palacio Nacional de la Cultura
20	Sub Administración	Elaboración de bitácora semanal de trabajos de restauración en Fachada Norte, Patio de la Cultura, Palacio Nacional	
21	Administración – Sub Administración	Elaboración de informe semanal de avances de trabajos de Palacio Nacional.	

FOTOGRAFIAS







- 1 Ingreso y Estación de Ingresación (Sala de datos, banco de temperatura, aplicación de gel anti-bacterial)
- 2 Museo "El Chupel"
- 3 Sala Bandera
- 4 Sala K'atunilim
- 5 Museo "El Balamulimul"
- 6 Fondo de la Paz
- 7 Edificación con relieve de Jorge Ulises y monumento de Arco "Cajalé + Trancón maza"
- 8 Sala

Palacio Nacional de la Cultura




 Karla Ivania Arenas García


 Administradora
 Palacio Nacional de la Cultura
 Director General del Patrimonio Cultural Natural

Vo. Bo.

Guatemala, 30 de junio de 2021
Informe Final de Actividades

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arquitecto:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Final de Actividades, conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de servicios Técnicos Numero DGPCYN-029-1425-2021** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero 291-2021, correspondiente al periodo del 4 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021.**

Actividades Realizadas:

No.	Departamento/Taller	Actividad	Área
1	Sub Administración	Se brinda apoyo en supervisión de trabajos de nivelación de base de cimentación elaborada en madera para edificación temporal de restauración de vitrales.	Azotea
2	Administración y Sub Administración	Se realizaron plantas eléctricas digitales de los diferentes tipos de lámparas que existen dentro de Palacio Nacional, así como localización de tablero de distribución y cajas de registro.	Palacio Nacional
3	Administración y Sub Administración	Se brindó apoyo en supervisión de instalación de tubería para instalaciones hidráulicas de edificación temporal de restauración de vitrales.	Azotea

Guatemala, 30 de junio de 2021
Informe Final de Actividades

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arquitecto:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Final de Actividades, conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de servicios Técnicos Numero DGPCYN-029-107-2021** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero 8-2021**, correspondiente al periodo del 4 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021.

Actividades Realizadas:

No.	Departamento/Taller	Actividad	Área
1	Sub Administración	Se brinda apoyo en supervisión de trabajos de nivelación de base de cimentación elaborada en madera para edificación temporal de restauración de vitrales.	Azotea
2	Administración y Sub Administración	Se realizaron plantas eléctricas digitales de los diferentes tipos de lámparas que existen dentro de Palacio Nacional, así como localización de tablero de distribución y cajas de registro.	Palacio Nacional
3	Administración y Sub Administración	Se brindó apoyo en supervisión de instalación de tubería para instalaciones hidráulicas de edificación temporal de restauración de vitrales.	Azotea

4	Administración y Sub Administración	Se brindó apoyo en supervisión de instalación eléctrica de edificación temporal de restauración de vitrales.	Azotea
5	Administración	Se superviso trabajos de mantenimiento y limpieza de azotea.	Azotea
6	Administración y Sub Administración	Se estructuro expediente para autorización de DECORBIC de proyecto de persiana de metal para seguridad y resguardo de ingreso principal a Palacio Nacional de la Cultura.	Ingreso a Palacio Nacional
7	Administración	Se estructuro expediente para autorización de DECORBIC de proyecto de aspersores de riego automáticos para área de jardinización de área perimetral de Palacio Nacional de la Cultura.	Área exterior de Palacio Nacional
8	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en supervisión de instalación de tabla roca en edificación temporal de restauración de vitrales.	Azotea
9	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en la elaboración de advertencias de seguridad para colocar en áreas de intervención y que representan peligro para peatones que transitan los corredores del Palacio Nacional.	Fachada Norte, Patio de la Cultura
10	Administración – Sub Administración	Se supervisa ubicación de Balladares y advertencias de seguridad en perímetro de seguridad del área de restauración de los 3 niveles de la fachada Norte, patio de la cultura.	Fachada Norte, Patio de la Cultura
11	Administración – Sub Administración	Se supervisa la instalación de nylon negro y transparente para protección de baranda, pisos y muros del área de restauración de los 3 niveles de la fachada Norte, Patio de la cultura.	Fachada Norte, Patio de la Cultura

12	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en la instalación de tablonces en base de cimentación de madera de edificación temporal de restauración de vitrales.	Cultura
13	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo de supervisión de instalación de artefactos sanitarios en edificación temporal de restauración de vitrales.	Azotea
14	Administración – Sub Administración	Se supervisa trazo de divisiones interiores de edificación temporal de restauración de vitrales según planos.	Azotea
15	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en visita técnica para corroborar instalación y funcionamiento de pantallas roller, como parte de donación a Palacio Nacional.	Despacho Jurídico Palacio Nacional
16	Sub Administración	Se brinda apoyo en dar acompañamiento a visitar técnica de empresa para el proyecto de mantenimiento y restauración de membranas protectoras en azotea	Azotea
17	Sub Administración	Se brindó apoyo en realizar carteles distintivos de Palacio Nacional para colocar en dispensadores de toallas de papel en baños intervenidos de segundo nivel, Patio de la Paz.	Segundo Nivel Patio de la Paz
18	Administración – Sub Administración	Se brindó apoyo en la toma de fotografías profesionales para realizar documentación de procesos de trabajos de restauración en fachada Norte, Patio de la Cultura.	Proyectos Varios
19	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en dar acompañamiento a trabajos que se realizan de limpieza y restauración en área de escudo de Fachada norte, Patio de la Cultura	Fachada Norte, Patio de la Cultura

20	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en dar acompañamiento a trabajos que se realizan de limpieza y restauración en área de pilastra de fachada norte, Patio de la Cultura.	Fachada Norte, Patio de la Cultura
21	Sub Administración	Elaboración de informe semanal de avances de trabajos de Palacio Nacional.	
22	Sub Administración	Elaboración de bitácora diaria de trabajos de restauración en Fachada Norte, Patio de la Cultura, Palacio Nacional.	
23	Sub Administración	Se brindó apoyo en supervisión de instalaciones hidráulicas en edificación temporal de Vitrales ubicada en azotea.	Azotea
24	Administración – Sub Administración	Se brindó apoyo en colocan elementos de protección contra ceniza y basura en bajadas de agua de azotea de Palacio Nacional.	Azotea
25	Administración – Sub Administración	Se brindó apoyo en supervisión de distintos trabajos en sanitarios dañados y con problemas de obstrucción en todos los niveles del Palacio Nacional de la Cultura.	Palacio Nacional de la cultura
26	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en supervisión de trabajos de mantenimiento en lámparas de todo el Palacio Nacional y ubicación de cableado y luminarias por medio de planos.	Palacio Nacional de la Cultura
27	Administración – Sub Administración	Se brindó apoyo en supervisión de instalación de perfiles y caras internas de tabla roca en los muros perimetrales de edificación temporal de restauración de vitrales.	Azotea


28	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en la supervisión de trabajos de Integración de azulejo en área de ducha de edificación temporal de restauración de vitrales en Azotera.	Azotea
29	Sub - Administración	Se realiza un conteo de vidrios dañados en lámparas de todo el palacio nacional de la cultura.	Palacio Nacional de la Cultura
30	Administración	Se brindó acompañamiento en trabajos de integración de alfombra de paso en sótano de Palacio Nacional de la Cultura.	Sótano de Palacio Nacional de la Cultura
31	Administración	Se brinda apoyo de supervisión en limpieza de rutina en áreas de controles de seguridad y azotea.	Áreas de Control de seguridad
32	Administración – Sub Administración	Se brinda acompañamiento en trabajos de restauración de escudo en Fachada Norte, Patio de la Cultura.	Fachada Norte, Patio de la Cultura
33	Sub-Administración	Se finalizó la digitación de planos de cableado nuevo y ubicación de lámparas en áreas comunes de Palacio Nacional de la Cultura.	
34	Sub-Administración	Se realizó un mapeo y registro de lámparas dañadas y su ubicación en los 3 niveles del Palacio Nacional de la Cultura.	
35	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo de supervisión de instalación de artefactos sanitarios en edificación temporal de restauración de vitrales.	Azotea


36	Administración – Sub Administración	Se supervisa trazo de divisiones interiores de edificación temporal de restauración de vitrales según planos.	Azotea
37	Administración – Sub Administración	Se brindó apoyo en la toma de fotografías profesionales para realizar documentación de procesos de trabajos de restauración en fachada Norte, Patio de la Cultura.	Proyectos Varios
38	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en dar acompañamiento a trabajos que se realizan de limpieza y restauración en área de escudo de Fachada norte, Patio de la Cultura	Fachada Norte, Patio de la Cultura
39	Sub Administración	Se apoya con supervisión trabajos de estructura e instalación de parales y marcos de ventanas de madera en edificación temporal de restauración de vitrales.	Azotea
40	Sub Administración	Elaboración de informe semanal de avances de trabajos de Palacio Nacional.	
41	Sub Administración	Elaboración de bitácora diaria de trabajos de restauración en Fachada Norte, Patio de la Cultura, Palacio Nacional.	
42	Administración	Se brinda apoyo de supervisión en trabajos de limpieza y mantenimiento de piezas y placas de bronce ubicadas en entrada principal al Palacio Nacional de la Cultura.	Entrada Principal
43	Administración	Se brindó apoyo en elaboración de diseño de logo para uniformes de Palacio Nacional de la Cultura.	

44	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en supervisión de trabajos finales de integración de azulejo en área de ducha de edificación temporal de vitrales y área de lavamanos.	Azotea
45	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en supervisión de trabajos de reparación en sanitarios a razón de solicitudes enviadas a Administración del Palacio Nacional de la Cultura	Palacio Nacional de la Cultura
46	Sub - Administración	Se brinda acompañamiento en trabajos de limpieza y mantenimiento de tercer nivel, fachada Norte, patio de la Cultura.	Patio de la Cultura
47	Administración – Sub Administración	Se da acompañamiento en supervisión de trabajos de cableado nuevo y limpieza de lámparas de pasaje sexta, Palacio Nacional de la Cultura.	Pasaje Sexta
48	Administración – Sub Administración	Se supervisan trabajos de estructura e instalación de parales y marcos de ventanas de madera en edificación temporal de restauración de vitrales.	Azotea
49	Administración	Se realizan trabajos de limpieza y mantenimiento de piezas y placas de bronce ubicadas en entrada principal al Palacio Nacional de la Cultura.	Ingreso Principal a Palacio Nacional de la Cultura
50	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en Inauguración de Exposición de Arte "Legado y Trascendencia" en sala de actividades Pasaje Sexta del Palacio Nacional de la Cultura.	Pasaje Sexta
51	Administración – Sub Administración	Se llevó a cabo actividad de Bienvenida para alumnos del programa de voluntariado para trabajos de restauración como parte del convenio firmado, de la Facultad de Arquitectura	Salón de Recepciones

		de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.	
52	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en trabajos preliminares para exposición de Vehículo de Jorge Ubico y exposición de arte "Trascendencia y Legado".	Palacio Nacional de la Cultura
53	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en elaboración de croquis para indicar recorrido de exposición de Vehículo de Jorge Ubico y exposición de arte "Trascendencia y Legado".	Palacio Nacional de la Cultura
54	Administración – Sub Administración	Se brindó apoyo como expositora en actividad extracurricular conmemorativa del día de los museos, exposición de Vehículo de Jorge Ubico y exposición de arte "Trascendencia y Legado".	Palacio Nacional de la Cultura
55	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en la colocación de delimitantes de espacios y todo el mobiliario necesario el día domingo 16 de mayo para llevar a cabo la exposición.	Palacio Nacional de la Cultura
56	Sub Administración	Se brinda apoyo en supervisión de armado de andamios y trabajos preliminares para trabajos de mantenimiento de fachada Este, Patio de la Cultura.	Patio de la Cultura
57	Administración – Sub Administración	Se trabajó conjunto estudiantes voluntarios de Arquitectura de la Universidad Mariano Gálvez en trabajos de restauración de: Resina, Columnas y Frescos.	Palacio Nacional de la Cultura
58	Sub Administración	Se brindó apoyo en supervisión de trabajos de desmontaje de baldosas de granito ubicadas en tercer nivel, patio de la cultura área de fuentes árabes.	Patio de la Cultura

59	Sub Administración	Se brindó acompañamiento en trabajos de limpieza en Tercer Nivel previo a iniciar trabajos de restauración en esa área.	Patio de la Cultura
60	Administración – Sub Administración	Se brindó apoyo en inicio de trabajos de integración de lámparas que estaban en proceso de limpieza en pasaje sexta.	Pasaje Sexta
61	Administración – Sub Administración	Se da acompañamiento en trabajos de mantenimiento y cambio de luces led dañadas en área de Cúpula de Salón de Recepciones del Palacio Nacional de la Cultura.	Salón de Recepciones
62	Administración – Sub Administración	Se supervisan trabajos de restauración del programa de voluntariado de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala quince participan en trabajos de: Resina, Columnas y Frescos.	Palacio Nacional de la Cultura
63	Sub Administración	Elaboración de bitácora semanal de trabajos de restauración en Fachada Norte, Patio de la Cultura, Palacio Nacional	
64	Administración – Sub Administración	Elaboración de informe semanal de avances de trabajos de Palacio Nacional.	


 Karla Ivania Arenas García


 Lidia Elena Parra Méndez
 Administradora
 Palacio Nacional de la Cultura
 Dirección General del Patrimonio
 Cultural Nacional

Vo. Bo.

Guatemala, 30 de junio de 2021
Informe Final de Resultados

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arquitecto:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Final de Resultados, conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de servicios Técnicos Numero DGPCYN-029-1425-2021** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero 291-2021, correspondiente al periodo del 4 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021.**

Resultados Cuantitativos

Se realizaron alrededor de 200 trabajos nuevos y reparaciones, involucrando los distintos departamentos y talleres que conforman la Administración del Palacio Nacional de la Cultura, lo que incluye Albañilería, plomería, carpintería, herrería, jardinería y electricidad.


Se elaboraron alrededor de 75 piezas nuevas y restauraciones de muebles en el taller de carpintería dando seguimiento a solicitudes de parte de despachos y oficinas que así lo requirieron.


Se da continuidad a la etapa de ejecución 3 proyectos planificados para poder llevar a cabo actividades del Bicentenario, 1) Proyecto de edificación temporal de Vitrales 2) Restauración de Fachada Norte y Este, Patio de la Cultura, ambos bajo la total supervisión y responsabilidad de la Sub Administración del Palacio Nacional de la Cultura.

Se les dio seguimiento a los proyectos actuales aprobados y en proceso de ejecución, todo ello para el beneficio, mantenimiento, restauración y conservación de nuestra joya Patrimonial El Palacio Nacional de la Cultura, cada trabajo ejecutado lleva un cuidadosamente un proceso exhaustivo para mantener intactos los materiales originales, historia y vida de nuestro Palacio.

Resultados Cualitativos

- 1) Las reparaciones y restauraciones constantes dentro del Palacio Nacional ayudan a mantener y conservar el ornato y la vida de los materiales y patrimonio que conforman nuestro Palacio Nacional.
- 2) La actual restauración de frescos, columnas y vitrales brinda beneficios visuales que aportan vida y mantienen viva la historia de nuestro Palacio Nacional.
- 3) Cada Restauración y reparación lleva siempre el debido proceso de respeto, planificación y conservación, supervisado por personas designadas, profesionales en cada campo.
- 4) Todos los trabajos realizados dentro del Palacio Nacional de la Cultura conservan y enaltecen los valores históricos de nuestra joya Patrimonial, se establece como prioridad el respeto por cada elemento arquitectónico y artístico por restaurar, los materiales originales y técnica original heredada desde hace ya 7 décadas.


Karla Iyania Arenas García


Directora General de Patrimonio Cultural y Natural

Vo. Bo.