

Guatemala, 30 de junio de 2021
Informe 06 - 2021

Licenciado
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General de Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado director:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensual conforme a lo estipulado en el **Contrato de prestación de servicios profesionales individuales en general Número DGPCYN-029-1544-2021**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 540-2021**, correspondiente al mes de junio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie: 99C0A9F8 número de DTE: 895961211**.

Actividades Realizadas:

- a) Asesorar en la formulación de propuestas para mejorar la ejecución de los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales ubicados en los municipios del departamento de Guatemala.
- b) Asesorar en la elaboración de diagnósticos y emitir opiniones técnicas de expedientes relacionados a proyectos de restauración presentados por instituciones o personas con capacidad científica y técnicas fehacientes que soliciten autorización para intervenir bienes inmuebles patrimoniales de los municipios del departamento de Guatemala.
- c) Asesorar en forma permanente en las diferentes solicitudes de comunidades que deseen intervenir en inmuebles patrimoniales, de los municipios del departamento de Guatemala.
- d) Asesorar en la coordinación del área de dibujo existente dentro del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles, DECORBIC.
- e) Asesorar de los avances físicos de los proyectos de ejecución asignados por la jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles DECORBIC.
- f) Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración, asignados por la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles DECORBIC.

- g) Asesorar en la elaboración de programaciones de avance físico de las diferentes fases de trabajo que conlleva cada uno de los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales en ejecución, asignados por la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles DECORBIC, así como la programación correspondiente de las inspecciones necesarias.
- h) Asesorar en las reuniones programadas en coordinación con la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles DECORBIC.
- i) Atender las solicitudes que sobre la ejecución de este contrato haga "EL MINISTERIO" o sus autoridades superiores.

Resultados Obtenidos:


1. Se continuó brindando asesoría en la fase de integración de volúmenes faltantes de ladrillo y acabados en pasillo este, arco 3 enfocándose en la recuperación del frontón central en el Claustro mayor del Ex convento de Santo Domingo (Basílica menor de Nuestra Señora del Rosario).
2. Se continuó brindando asesoría en el diseño y planificación de la propuesta de la nueva guardianía en el ingreso de la 12 avenida de la DGPCYN.
3. Se brindó asesoría en la elaboración de diagnóstico de muros en el área de escenografía en el CCMAA.
4. Se brindó asesoría en la formulación del proyecto para el remozamiento de muros en las terrazas de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario del Ex convento de Santo Domingo.
5. Se brindó asesoría al Expediente No. 579-2021/DECORBIC para realizar Acompañamiento al Departamento de Registro de Bienes culturales a las instalaciones del Instituto de Nutrición de Centro Americano y Panamá -INCAP- zona 11, para inspección de mural del Maestro Dagoberto Vásquez.
6. Se brindó asesoría en la evaluación del Expediente No. 381-2021/DECORBIC del Inmueble ubicado en la 16 ave. 1-13 zona 6, Guatemala. (no se concluyó en mayo)
7. Se brindó asesoría al Expediente No. 0546-2021/DECORBIC, del Museo Nacional de Historia Natural para el proyecto denominado: SERVICIO DE DEMOLICIÓN Y LEVANTAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "Jorge A. Ibarra.
8. Se brindó asesoría al Expediente No. 593-2021/DECORBIC, para acompañamiento técnico para intervención de emergencia en el cabezal de un muro de mampostería en la línea férrea propiedad de la PNC.

9. Se brindó asesoría al Expediente No. 579-2021/DECORBIC, donde se solicitaba una visita técnica y verificar la ruptura del muro que se encuentra en el área y pueda determinar si existe algún daño patrimonial.
10. Se brindó asesoría en la coordinación de la Providencia No. 1033-2021/DECORBIC, proyecto de la Casa de Miguel Ángel Asturias.
11. Se brindó asesoría en la coordinación de la Providencia No. 1084-2021/DECORBIC, proyecto de la Fachada de Jesús Obrero en zona 1.
12. Participación como oyente en la capacitación sobre las buenas practicas en obra para la instalación de baldosa de barro.

Sin otro particular.
Atentamente,



Arq. María Alejandra Ac Pérez



Vo.Bo.

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC

Factura Pequeño Contribuyente


VICTOR ROLANDO, GÓMEZ CANO
 Nit Emisor: 66003083
VICTOR ROLANDO GOMEZ CANO
 17 CALLE 12-66 BARRIO GERONA, zona 1, Guatemala, GUATEMALA
 NIT Receptor: 3378519
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL


NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 14195C82-4F70-40EE-8439-99B775697C38
Serie: 14195C82 Número de DTE: 1332756718
Numero Acceso:
 Fecha y hora de emision: 30-jun-2021 09:02:57
 Fecha y hora de certificación: 10-jun-2021 09:02:57

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios prestados a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural durante el mes de junio del presente año, según Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Individuales en General Número DGPCYN-029-1542-2021 y Acuerdo Ministerial No. 540-2021. CANCELADO	10,000.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:					0.00	10,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador	
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949	



[Handwritten signature]

Guatemala, 30 de junio de 2021
Informe Mensual No. 6-2021

Arq.
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arq. Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Individuales en General, Número DGPCYN-029-1542-2021**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 540-2021**, correspondiente al mes de junio del año 2021, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie: 14195C82 Número de DTE: 1332756718**.

ACTIVIDADES REALIZADAS:


- Asesorar en la formulación de propuestas para mejorar la ejecución de los proyectos de intervención de bienes inmuebles patrimoniales ubicados en los departamentos de Quiché, Huehuetenango y Ciudad de Guatemala.
- Asesorar en la elaboración de diagnósticos y emitir opiniones técnicas de expedientes relacionados a proyectos de restauración presentados por instituciones o personas con capacidad científica y técnicas fehacientes que soliciten autorización para invertir en bienes inmuebles patrimoniales en los departamentos de Quiché, Huehuetenango y Ciudad de Guatemala.
- Asesor en forma permanente en las diferentes solicitudes de comunidades que deseen invertir en inmuebles patrimoniales en los departamentos de Quiché, Huehuetenango y Ciudad de Guatemala.
- Asesorar en la elaboración de planificación y presupuesto de los proyectos de restauración asignados por la jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales –DECORBIC-.

- Asesorar en la elaboración de programaciones de avance físico de las diferentes fases de trabajo que conlleva cada uno de los proyectos de intervención de bienes inmuebles patrimoniales en ejecución, asignados por la jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales –DECORBIC- así como la programación correspondiente de las inspecciones necesarias.
- Asesorar en las reuniones programadas en coordinación de la jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales – DECORBIC-.
- Otras actividades afines a los servicios a prestar Atender las solicitudes que sobre la ejecución de este contrato haga "EL MINISTERIO"; o sus autoridades superiores.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Actividades	Documento de Soporte
Asesoría, seguimiento y evaluación del Expediente No. 0807-2021/DECORBIC , donde Enrique Daniel Salvador Mejía, Juez de Asuntos Municipales del municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché, a través del Oficio Número 583-2020/MCH-JAM, informa sobre colisión del vehículo de transporte pesado contra del Arco Gucumatz, ubicado en la 5ª avenida del municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché.	Informe Técnico y Oficio archivados en Leitz
Asesoría, seguimiento y Supervisión Técnica de los trabajos del proyecto denominado "Conservación y Restauración del Edificio Casa Larrazábal" aprobado mediante la Resolución Administrativa DGPYCN No. 98-2020.	Informe Técnico archivado en Leitz
Asesoría, seguimiento y evaluación del Expediente No. 0539-2021/DECORBIC , donde Innis Juan Carlos Herrera Jacobo, Auxiliar Fiscal I, de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, del Ministerio Público solicita se nombre a un profesional del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, para dar acompañamiento a la diligencia a realizarse en la puerta principal de madera del inmueble ubicado en la 9ª avenida 9-44 zona uno, el día viernes 21 de mayo del presente año a las diez horas.	Informe Técnico y Oficio archivados en Leitz

<p>Asesoría, seguimiento y evaluación del Expediente No. 0584-2021/DECORBIC, donde Arq. Breitner Roely Gonzáles, Director General de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, solicita informe técnico en relación a los daños y deterioros presentes en el inmueble que alberga las instalaciones del Centro de Promoción Cultural y Deportivo PROCUDE, ubicado en la 0 avenida 14-40 zona 4 del municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento de El Quiché.</p>	<p>Informe Técnico y Oficio archivados en Leitz</p>
<p>Asesoría, seguimiento y evaluación del Expediente No. 0603-2021/DECORBIC, donde Licenciado Christian Alejandro Lux Quixtan, encargado de despacho, Dirección General Organismo Legislativo, en Oficio No. 592-2021/DG/CALQ/G.Legal/mrrg, de fecha 19 de mayo del año en curso, remite expediente de trabajos menores y de mantenimiento de Bienes Patrimoniales de Guatemala, relacionados al proyecto denominado "Intervención de Daños al Patrimonio del Inmueble del Organismo Legislativo".</p>	<p>Opinión Técnica, Dictamen Técnico y Oficios archivados en Leitz</p>
<p>Asesoría, seguimiento y evaluación del Expediente No. 0445-2021/DECORBIC, donde la Licenciada Gladys Yuvisa Gómez Chonay, Jueza de Asuntos Municipales, traslada Oficio S/N del inmueble ubicado en la 1ª avenida 2-49ª y 2-49 zona 2, del municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento de Quiché.</p>	<p>Informe Técnico y Oficio archivados en Leitz</p>



Victor Rolando Gómez Cano



Vo. Bo. AIC. Nedy Amador Chavez Rivera
SUB JEFE
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION Y
EVALUACION DE BIENES CULTURALES
DECORBIC