

Guatemala 30 de junio de 2021
Informe Mensual

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

Atentamente me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe de Actividades Mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos Número DGPCYN-029-1427-2021, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 291-2021, correspondiente al periodo del mes de junio y para el cobro de mis honorarios, estoy presentando la factura Serie: C92F9F0C Número de DTE: 3598207863.

ACTIVIDADES REALIZADAS:


- Apoyar en el proceso de restauración de las columnas internas y externas de los tres niveles del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la limpieza, lijado y resane de las decoraciones de las columnas internas y externas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el pintado de los capiteles, fustes y bases de las columnas internas y externas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el pintado de las decoraciones de las diferentes áreas principales que se encuentran ubicadas dentro del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la elaboración de plantillas para los diseños artísticos internos en las áreas principales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en desarrollar lineamientos de procesos de conservación y registro de daños y deterioros de columnas y decoraciones intervenidas en el Palacio Nacional de la Cultura, con registro bien documentado con fotografías del antes y después.
- Otras actividades afines a los servicios a prestar.




RESULTADOS OBTENIDOS:

- Se realizó la evaluación, documentación fotográfica y escrita para las plantillas de los diseños artísticos ubicados en el segundo nivel Patio de la Paz del Palacio Nacional De la Cultura.
- Se realizó la limpieza, lijado y resane del diseño en los frescos ubicados en el segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó la reintegración pictórica de los diseños en los frescos ubicados en el segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó el registro de los procesos de conservación y de daños y deterioros de las decoraciones intervenidas en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó parte de la restauración de columnas en el salón de recepciones ubicado en el segundo nivel del Palacio Nacional de la cultura.

Atentamente,

F: 
Perla Marina Hernández Galindo


Vo.Bo. _____
Jefe Inmediato



Guatemala, 30 de junio de 2021
Informe Final de Resultados

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe Final de Resultados**, conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos Número **DGPCYN-029-1427-2021**, aprobado mediante el acuerdo ministerial Número **291-2021**, correspondiente al periodo del 05 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021.

Resultados Cuantitativos:

- Limpieza superficial de 5 frescos del primer nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Aplicación de sellador a 5 frescos del primer nivel ubicados en el patio de la paz del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegración pictórica en las decoraciones del diseño de los frescos del primer nivel ubicados en el patio de la paz del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegración pictórica del fondo y marco de los frescos del primer nivel ubicados en el patio de la paz del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegración pictórica y limpieza de columnas y paredes del Salón de Recepciones ubicado en el segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Cualitativos:


- Apoyo en la restauración de los frescos del primer nivel ubicados en el patio de la paz del Palacio Nacional de la Cultura.
- Colaboración en el registro de documentación en los diseños de plantillas para la realización de los frescos ubicados en el primer nivel del Palacio Nacional de la cultura.
- Embellecimiento del Salón de Recepciones ubicado en el segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Avance en el proceso de restauración y conservación del Palacio Nacional de la Cultura.
- Registro detallado de los trabajos de restauración.

Atentamente,

F.



Perla Marina Hernández Galindo



Dr. Juan Pablo Mejía Méndez
Administrador
Palacio Nacional de la Cultura
Jefe Inmediato del Patrimonio
Cultural y Natural

Vo.Bo.

Jefe Inmediato

