

Guatemala, 30 de junio de 2021
Informe 06 – 2021

Arquitecto
Breitner Roely Gonzales Maldonado
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimado Director:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Individuales en General Número DGPCYN 029 – 1541 – 2021 y Acuerdo Ministerial Número 540-2021**, que corresponde al mes de **junio** del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura **Serie: 081B194E Número de DTE: 4219487287**

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Asesorar en las inspecciones a realizar y en la evaluación de expedientes en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, programadas conjuntamente con la Municipalidad de Guatemala.
2. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas de expedientes relacionados a proyectos de restauración presentados por instituciones o personas con capacidad científica y técnicas fehacientes que soliciten autorización para intervenir bienes inmuebles patrimoniales en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y en inmuebles ubicados en la Ciudad de Guatemala.
3. Asesorar en las diferentes solicitudes de intervención en inmuebles patrimoniales que sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles Decorbic.
4. Asesorar en la elaboración de planificación y presupuesto de los proyectos de restauración asignados por la jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles Decorbic.
5. Asesorar en la elaboración de programaciones de avance físico de las diferentes fases de trabajo que conlleva cada uno de los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales en ejecución, asignados por la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles Decorbic, así como la programación correspondiente de las inspecciones necesarias.
6. Asesorar en las reuniones programadas en coordinación con la jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles Decorbic.

RESULTADOS OBTENIDOS

ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
- Inspección técnica, evaluación y elaboración de opinión técnica y proyecto de dictamen técnico para la ampliación de Resolución para trabajos de restauración y conservación del inmueble ubicado en la 11 avenida 4-01 zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Proyecto de Dictamen Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica, evaluación de proyecto y elaboración de opinión técnica y proyecto de dictamen técnico del proyecto de aplicación de pintura en Paraninfo Universitario ubicado en la 4ª calle 11-29 zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Proyecto de Dictamen Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica, evaluación de proyecto y elaboración de opinión técnica y proyecto de dictamen técnico del proyecto de restauración y conservación del inmueble ubicado en la 11 calle 5-27 zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Proyecto de Dictamen Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica, evaluación de proyecto y elaboración de opinión técnica y proyecto de dictamen técnico del proyecto de restauración y conservación del inmueble ubicado en la 11 avenida 4-01 zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Proyecto de Dictamen Técnico Archivada en Leitz
- Inspección técnica, evaluación de proyecto y elaboración de informe técnico sobre el proyecto de instalación de retratos en el Salón Mayor del Paraninfo Universitario ubicado en la 2ª avenida 12-40 zona 1, Ciudad de Guatemala	Informe Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica, evaluación de la propuesta apertura de vano de ventana en el edificio del archivo del Club Deportivo Los Arcos, ubicado en la Avenida Las Américas 1-03 zona 14, Ciudad de Guatemala	Informe Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica y elaboración de informe de demolición de construcción en el inmueble ubicado en la Avenida Elena 15-47 zona 1, Ciudad de Guatemala	Informe Técnico Archivado en Leitz

- Inspección técnica y elaboración de informe de demolición de construcción en el inmueble ubicado en la 6ª avenida 6-46 zona 10, Ciudad de Guatemala

Informe Técnico
Archivados en Leitz

- Inspección técnica y evaluación de proyecto de intervención de fachada del inmueble denominado Yulimay Pc ubicado en la 12 calle 4-17 zona 1, Ciudad de Guatemala

Oficio
Archivados en Leitz

- Participación en diversas reuniones en la Mesa Técnica de Delimitación de Conjuntos Históricos de la Ciudad de Guatemala y proceso de registro y proceso de declaratoria de bienes culturales inmuebles en la Ciudad de Guatemala


Actas de ayuda de memoria / Informes
Técnicos
Archivadas en Leitz

- Evaluación técnica de diversos proyectos construcción ingresados por Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala, entre los que se pueden mencionar: 9ª calle 00-05 zona 14; 14 avenida 18-13 zona 1; 2ª avenida 8-31 zona 2; 21 calle 1-39 zona 1; 6ª avenida 13-28 zona 1; 13 avenida 1-37 zona 6 interior 3; 15 avenida 2-51 zona 1; 12 calle 14-38 zona 1; Avenida Simeón Cañas 5-31 zona 2; 3ª calle "A" 1-58 zona 10; 13 avenida 196 zona 1; 5ª calle 10-23 zona 1, entre otros.

Oficios
Archivados en Leitz

Atentamente,


Renata Cecilia Hernández Durini
Renata Cecilia Hernández Durini
Arquitecta
Colegada 2979


Rody Amílcar Corves Vo.Bo.
SUB JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
TAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIIC

Factura

MARCO ANTONIO, GUZMÁN GONZÁLEZ
Nit Emisor: 7680996
BUFETE JURIDICO PROFESIONAL MG ASOCIADOS
2DA. AVENIDA 15-20 BARRIO EL CENTRO, zona 1, Melchor de
Mencos, PETEN
NIT Receptor: 3378519
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
CE2548A8-DCCC-455D-864A-C0A7F58C74AF
Serie: CE2548A8 Número de DTE: 3704374621
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 04-jun-2021 05:40:45
Fecha y hora de certificación: 04-jun-2021 05:40:45

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios Profesionales prestados en el Parque Nacional Tikal del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural durante el mes de junio 2021, según contrato de prestación de Servicios Profesionales Individuales en general Numero DGPCYN-029-1481-2021 y Acuerdo Ministerial Numero 291-2021. CANCELADO.	10,000.00	0.00	10,000.00	IVA 1,071.428571
TOTALES:					0.00	10,000.00	IVA 1,071.428571

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



[Handwritten signature and scribbles over the table area]

Arquitecto:

Breitner Roely Gonzalez Maldonado.

Director General de Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Director:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Individuales en General Numero DGPCYN 029-1481-2021** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero 291-2021, correspondiente al mes de junio de 2021**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentado la factura Serie: CE2548A8 Número de DTE: 3704374621

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Atención a la providencia Numero doscientos setenta y seis guiones dos mil veintiuno que se refiere al informe presentado por el Ingeniero Pablo Zetina Trujillo.
2. Atención a la providencia número doscientos setenta y nueve guion dos mil veintiuno que se refiere a la denuncia presentada por vigilancia la cual fue remitida al juzgado de Paz del Municipio de Flores, departamento de Peten.
3. Atención a la Providencia Número trescientos veintidós guiones dos mil veintiuno, donde se solicita el cambio de nombre del Proyecto Mejoramiento de dos Torres de observación para la prevención y Control de Incendios Forestales en el Área del Parque Nacional Tikal.
4. Atención al informe solicitado por el Auxiliar Fiscal a cargo del Expediente Número 270-2021-2880.
5. Presente oficio al Ministerio de Trabajo y Previsión Social Región VIII Peten en atención a la ADJUDICACION NUMERO R 1703 0296 2021.
6. Presente Memorial de excusa y solicitud de audiencia de la adjudicación Numero R 1703 0296 2021.
7. Acompañamiento a la Inspección realizada por el Ministerio Publico, Templo IV y Templo III por denuncia de robo según expediente Número MP270-2028-5578.

8. Reunión con los Diferentes Grupos de Guías de Turistas para la reactivación de los tours de amaneceres y atardecer, reunión que se llevó a cabo en el CCIT del Parque Nacional Tikal.

RESULTADOS OBTENIDOS:

1. Análisis de la presentación de la denuncia respectiva al Ministerio Público sobre lo manifestado en el informe.
2. Dar seguimiento a la denuncia en virtud que se informó por parte de la Agente Fiscal que el caso se ventilo en el Juzgado de Paz de Flores, Peten
3. Dar seguimiento al expediente para obtener la resolución respectiva con el objeto de cumplir con lo solicitado para la construcción del Proyecto denominado Adquisición de dos Torres para la Prevención y Control de Incendios Forestales en el Parque Nacional Tikal.
4. Se realizo informe que consta de treinta y un folios el cual incluye un CD de lo acontecido el ocho de septiembre de dos mil veinte, en la Garita Socotzal.
5. Coadyuvan en la reunión solicitada por parte del Sindicato y lograr que se cite nuevamente a los sujetos procesales con el objeto de que se realice una nueva reunión
6. La Aceptación del Apersonamiento del señor Ministro en la Denuncia Administrativa que se ventila en la Inspección General de Trabajo de San Benito, departamento de Peten.
7. La Inspección ocular realizada y documentación con fotografías del lugar donde ocurrieron los hechos en la denuncia que se interpuso y que obra con el Numero MP 270-2018-5578.
8. El acercamiento con los diferentes grupos de Guías y Empresarios del Sector Turismo con el objeto de suscribir una carta de entendimiento para que los guías cumplan con el Reglamento emitido por la entidad.

Lic. Marco Antonio Guzmán González

Vo. Bo.



Lic. Jorge Estuardo
Holdán Santizo
Administrador General
Parque Nacional Tikal

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural