

Arquitecto  
Breitner Roely Gonzáles Maldonado  
Director del Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

Atentamente me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe de Actividades Mensuales** conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos **Número DGPCYN-029-1553-2021** aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 540-2021**, y para el cobro de mis honorarios, estoy presentando la **factura serie: C294FF8C** y **número de DTE: 549342892** correspondiente al **mes de junio del 2021**.

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Apoyar en las áreas internas donde se ubican los frescos del Palacio Nacional de la Cultura ubicado en la 6ta Calle y 6ta Avenida zona 1.
- Apoyar en el proceso de restauración de los frescos del primer nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la limpieza, lijado y resane de los frescos del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la reintegración de color de los frescos del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el pintado de las decoraciones de las diferentes áreas principales que se encuentran ubicadas dentro del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la elaboración de plantillas para los diseños artísticos internos en las áreas principales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Realizar y entregar informes internos digitales o físicos de los avances obtenidos.
- Apoyar en desarrollar lineamientos de procesos de conservación y registro de daños y deterioros de columnas y decoraciones intervenidas en el Palacio Nacional de la Cultura, con registro bien documentado con fotografías del antes y después.
- Otras actividades afines a los servicios a prestar.

## RESULTADOS OBTENIDOS:

- Se realizaron los procesos de restauración de los tres primeros frescos ubicados en el pasillo de los ascensores del Patio de la Cultura en el primer nivel del Nacional de la cultura.
- Se realizaron plantillas de los elementos decorativos de los frescos ubicados en el primer nivel del Palacio Nacional De la Cultura.
- Se continuó con los procesos de restauración de los frescos que rodean el Patio de la Cultura del Palacio Nacional de la cultura.

Atentamente,

F:   
Vera Jazmín Valencia Sancé

  
Licda. Bany María Mejía Siliezar  
Administradora  
Palacio Nacional de la Cultura  
Dirección General del Patrimonio  
Jefe Inmediato





Guatemala, 31 de mayo de 2021  
**Informe Final de Resultados**

Arquitecto  
Breitner Roely Gonzáles Maldonado  
Director del Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe Final de Resultados**, conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos **Número DGPCYN-029-1501-2021**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 291-2021**, correspondiente al periodo del 05 de abril de 2021 al 31 de mayo de 2021.


#### **Resultados Cuantitativos:**


- Limpieza superficial de 5 frescos del primer nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Aplicación de sellador a 5 frescos del primer nivel ubicados en el patio de la paz del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegración pictórica en las decoraciones del diseño de los frescos del primer nivel ubicados en el patio de la paz del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegración pictórica del fondo y marco de los frescos del primer nivel ubicados en el patio de la paz del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegración pictórica y limpieza de columnas y paredes del Salón de Recepciones ubicado en el segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura.

**Resultados Cualitativos:**

- Apoyo en la restauración de los frescos del primer nivel ubicados en el patio de la paz del Palacio Nacional de la Cultura.
- Colaboración en el registro de documentación en los diseños de plantillas para la realización de los frescos ubicados en el primer nivel del Palacio Nacional de la cultura.
- Embellecimiento del Salón de Recepciones ubicado en el segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Avance en el proceso de restauración y conservación del Palacio Nacional de la Cultura.
- Registro detallado de los trabajos de restauración.

Atentamente,

F.   
Vera Jazmín Valencia Sancé

  
Vo.Bo. \_\_\_\_\_  
Jefe Inmediato

Licda. Bony Paz Giliezar  
Administradora  
Palacio Nacional de la Cultura  
Dirección General del Patrimonio  
Cultural y Natural

