

Guatemala, 30 de junio de 2021

**Arquitecto**

Breitner Roely Gonzáles Maldonado  
Director General de Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimado director:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de servicios Profesionales individuales en general No. DGPCYN-029-1645-2021** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial** Número No.648-2021, correspondiente al mes de julio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie: 9A8221D6 número de DTE 1804881124


**ACTIVIDADES REALIZADAS**


- Asesoría en visitas técnicas de evento de Mantenimiento de Jardines exteriores.
- Diseño de propuesta de jardinería fuerza aérea.
- Revisión de bases y oferta del proceso de proyecto de jardines interiores del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizaron especificaciones técnicas para puesta a tierra de tablero de distribución principal del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reunión para formulación de proyecto de bombas hidráulicas del Palacio Nacional.
- Formulación de especificaciones técnicas para proyecto de puesta a tierra de tablero de distribución.
- Revisión y asesoría de oferta para jardines interiores del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reformulación de proyecto de mantenimiento de jardines interiores
- Se realizó la revisión del documento de las cubiertas con especialista de infraestructura.
- Se realizó una visita técnica con apoyo de Infraestructura para realizar proyecto de bombas hidroneumáticas.
- Formulación de especificaciones técnicas de compra de macetas de fibra de vidrio.
- Investigación de antecedentes de proyectos de restauración y trabajo en pináculos, se inició el trabajo de realización de fichas técnicas para el análisis visual del estado de conservación de los pináculos del torreón presidencial.
- Asesoría en proyecto de compra de supresor de picos y sistema de tierras para el Palacio Nacional de la Cultura.
- Registro fotográfico de daños en elevaciones de torreón presidencial.
- Dibujo de planos de daños de torreón presidencial, planta y elevaciones.
- Asesoría en planes para seguridad del Palacio Nacional de la Cultura.

- Asesoría en visita técnica para reconocimiento de área para proyecto de seguridad del Palacio Nacional.
- *Coordinación de entrega de macetas plásticas para proyecto de jardinería.*
- Se rectificaron medidas del área de sótano, para proyecto de seguridad del Palacio Nacional de la Cultura.
- Dibujo de plano con medidas rectificadas de áreas con medidas de sótano e ingresos principales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizaron correcciones en bases técnicas de proyecto de mantenimiento de cubiertas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Asesoría en visita técnica en apoyo a Dirección de las artes, para mapping en fachada Sur.

#### RESULTADOS OBTENIDOS

- Se entregó propuesta de jardinería fuerza aérea. Se revisaron bases y oferta del proceso de proyecto de jardines interiores del Palacio Nacional de la Cultura. Se envió a contabilidad del Palacio Nacional las especificaciones técnicas para puesta tierra de tablero de distribución. Reunión con ingeniero para revisión de cotización de bombas hidráulicas del Palacio Nacional.
- Entrega a contabilidad del Palacio Nacional las especificaciones técnicas para puesta tierra de tablero de distribución.
- Entrega a compras de especificaciones de evento de Mantenimiento de estructuras metálicas y membranas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se publicó el proyecto MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS E INSTALACIÓN DE NUEVAS MEMBRANAS PARA LAS CUBIERTAS DE LOS PATIOS DE LA PAZ Y DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. NOG:14936070.
- Entrega de especificaciones técnicas de compra de macetas de fibra de vidrio a departamento de contabilidad para que se realice el pedido.
- Entrega de especificaciones técnicas para la compra de supresor de picos y sistema de tierras para el tablero de distribución principal para el Palacio Nacional de la Cultura.
- Planos de levantamiento de daños de torreón presidencial. Elevaciones, planta y registro fotográfico.
- Asistencia a capacitaciones para el tema de seguridad en el Palacio Nacional de la Cultura.

  
 Arq. Adrijana María Luna Catalán  
 Col. 6093

  
 Licda. Bany Paula Mejía Siliezar  
 Administradora  
 Palacio Nacional de la Cultura  
 Dirección General del Patrimonio  
 Cultural y Natural  
 Vo. Bo.  
 Lic. Bany Paula Mejía Siliezar