

Guatemala, 30 de julio 2021
Informe Mensual

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deporte
Su despacho

Estimado Arq. Gonzales Maldonado

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual conforme a lo estipulado con el contrato de prestación de servicios técnicos **No. DGPCYN-029-1646-2021**, aprobada mediante **acuerdo Ministerial número 648-2021**, correspondiente al periodo del **mes de julio del 2021**, y para el cobro de mis honorarios, estoy presentando la factura **Serie: 4B80F6FD Número de DTE: 1796032886**

Actividades Realizadas

- Brindar apoyo en el montaje y desmontaje de los vitrales del Palacio Nacional de la Cultura
- Apoyar en el proceso de restauración de los vitrales del Palacio Nacional de la Cultura
- Apoyar en el proceso de conservación y registro de daños y deterioros de los vitrales intervenidos del palacio nacional de la cultura.
- otras actividades afines a los servicios a prestar.


Resulta Obtenidos

- Avances en el proceso de restauración en el vitral titulado "Epístola de Guatemala".
- se apoyó en el corte de piezas de vidrios para realizar la restauración respectiva.
- Se apoyó con la realización de dibujos de piezas faltantes sobre papel calco
- Se apoyó en la aplicación de grisalla de 7 piezas cortadas para realizar los dibujos siguiendo las formas de los dibujos originales.
- Se apoyó con la preparación del horno para la horneadas de piezas pintadas.

- Se brindó apoyo para el dibujo de las letras del texto que se encuentran en la parte inferior del vitral “Epístola de Guatemala”
- Se apoyó en la grabación de las piezas del texto con acido
- Se Brindó apoyo para la realización de moldes de cartón para prever tamaños de los paneles con el marco del vitral
- Se brindó apoyo en el montaje de andamio en el pasaje sexta para remover el vidrio de protección del vitral “La tentativa del León” ubicado en el palacio nacional de la cultura.
- Se apoyó en el montaje de andamios, para apoyar al personal de restauración de los frescos del palacio nacional de la cultura



Carlos Humberto
Fuentes Maldonado



Lidia Dan Paula Mejía Siliezar
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural
Vo.Bo.
Jefe Inmediato

Registro fotográfico

