

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

Atentamente me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe de Actividades Mensuales** conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Técnicos **Número DGPCYN-029-1648-2021**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 648-2021**, correspondiente al periodo **del mes de julio** y para el cobro de mis honorarios, estoy presentando la **factura Serie: 354D61D6 Número de DTE: 894978794**.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Apoyar en el proceso de restauración de las columnas internas y externas de los tres niveles del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la limpieza, lijado y resane de las decoraciones de las columnas internas y externas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el pintado de los capiteles, fustes y bases de las columnas internas y externas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el pintado de las decoraciones de las diferentes áreas principales que se encuentran ubicadas dentro del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la elaboración de plantillas para los diseños artísticos internos en las áreas principales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en desarrollar lineamientos de procesos de conservación y registro de daños y deterioros de columnas y decoraciones intervenidas en el Palacio Nacional de la Cultura, con registro bien documentado con fotografías del antes y después.
- Otras actividades afines a los servicios a prestar.


RESULTADOS OBTENIDOS:

- Se realizó la evaluación, documentación fotográfica y escrita para las plantillas de los diseños artísticos ubicados en el segundo nivel Patio de la Paz del Palacio Nacional De la Cultura.
- Se realizó la limpieza, lijado y resane del diseño en los frescos ubicados en el segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó la reintegración pictórica de los diseños en los frescos ubicados en el segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó el registro de los procesos de conservación y de daños y deterioros de las decoraciones intervenidas en el Palacio Nacional de la Cultura.

Atentamente,

F:


Edgar Daniel Guamuch Chajaj


Licda. Bany Paulina Mejía Salazar
Administradora
Vo.Bo. Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Jefe Inmediato

