

Guatemala, 30 de julio de 2021
Informe Mensual

Arquitecto
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arquitecto:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de servicios Técnicos Numero** DGPCYN-029-1653-2021 aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero** 648-2021, **correspondiente al mes de julio del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie C4F3337A número de DTE 4032381759.

Actividades Realizadas:

- a) Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- b) Brindar Apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- c) Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura (Elaboración de planos, levantamientos geométricos, perspectivas, presentaciones, renders, mediciones, etc.)
- d) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en la protección y restauración de los bienes patrimoniales pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.
- e) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en informar sobre los daños ocasionados o intervenciones que pongan en riesgo la integridad física del Palacio Nacional de la Cultura.
- f) Apoyar a los profesionales del departamento de conservación en dar seguimiento a las obras de intervención que se ejecutan.

g) Otras actividades afines a los servicios a prestar.

h) Atender las solicitudes que sobre la ejecución de este contrato haga “EL MINISTERIO”; o sus autoridades superiores.


Resultados Obtenidos:


No.	Departamento/Taller	Actividad	Área
1	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en supervisión de trabajos de protección contra lluvia de cubierta, como parte de preparativos para la visita al país de Vice Presidenta de los Estados Unidos Kamala Harris.	Palacio Nacional de la Cultura
2	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en supervisión de preparativos y desmontaje de andamios , como parte de preparativos para la visita al país de Vice Presidenta de los Estados Unidos Kamala Harris.	Palacio Nacional de la Cultura
3	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en supervisión de trabajos de mantenimiento y limpieza de puertas y marcos de madera en Vestíbulo principal y Palacio Nacional como parte de los preparativos para la visita al país de Vice Presidenta de los Estados Unidos Kamala Harris	Palacio Nacional de la Cultura
4	Administración – Sub Administración	Se supervisan trabajos de eléctricos con respecto a luces led, se colocan faltantes en área de cúpula central en salón de recepciones como parte de los preparativos para la visita al país de Vice Presidenta de los Estados Unidos Kamala Harris.	Salón de las Banderas
5	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en supervisión de integración de focos y esferas en Ingreso principal a Palacio Nacional de la cultura como parte de los preparativos para la visita al país de Vice Presidenta de los Estados Unidos Kamala Harris.	Palacio Nacional de la Cultura

6	Administración – Sub Administración	Se supervisan trabajos finales de integración de faroles en Pasaje Sexta.	Pasaje Sexta
7	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo de supervisión de trabajos de reparación de empaques de llaves de paso en despacho superior.	Pasaje Sexta
8	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo de supervisión de trabajos de mantenimiento y reparación de artefactos sanitarios dañados.	Salón de Recepciones
9	Administración – Sub Administración	Se inician trabajos de desmontaje de faroles del techo de vestíbulo de ingreso principal a Palacio Nacional de la Cultura.	Vestíbulo principal Palacio Nacional de la Cultura
10	Sub Administración	Se brinda apoyo de supervisión en inicio de trabajos de limpieza y mantenimiento de fachada Este, Patio de la Cultura.	Palacio Nacional de la Cultura
11	Sub Administración	Se brindó apoyo de supervisión en elaboración de muestras de baldosas artesanales para área de fuentes árabes, tercer nivel, Patio de la Cultura.	Palacio Nacional de la Cultura
12	Sub Administración	Se apoyó con la supervisión de trabajos de desmontaje de faroles en vestíbulo principal de pasaje sexta para realizar trabajos de liberación y cambio de sistema de cables eléctricos los cuales cumplieron su tiempo de vida.	Palacio Nacional de la Cultura
13	Administración	Se brinda apoyo acordonamiento de áreas de riesgo con cinta roja de PELIGRO dentro de Palacio Nacional de la Cultura.	Andamios, Restauración de fachadas, áreas de riesgo de Palacio Nacional de la Cultura

14	Administración – Sub Administración	Se brinda apoyo en supervisión de montaje para exposición de arte en área de exposiciones de Pasaje Sexta.	Pasaje Sexta
15	Sub Administración	Se brinda apoyo con la elaboración de presentación sobre la organización del edificio con plantas arquitectónicas de todos los niveles para capacitación a elementos de destacamento militar de Palacio Nacional de la Cultura.	Patio de la Cultura
16	Sub Administración	Se brinda apoyo en recorrido por áreas del Palacio Nacional de la Cultura a elementos de destacamento militar de Palacio Nacional de la Cultura.	Patio de la Cultura
17	Administración – Sub Administración	Se brindó apoyo en la elaboración de advertencias de “fuera de uso” para elevadores de Patio de la Paz, Palacio Nacional de la Cultura..	Pasaje Sexta
18	Sub Administración	Se da acompañamiento en trabajos de mantenimiento y restauración de área superior de fachada Este, Patio de la Cultura, Palacio Nacional de la Cultura.	Patio de la Cultura
19	Administración – Sub Administración	Se supervisan trabajos de restauración del programa de voluntariado de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala quince participan en trabajos de: Resina, Columnas y Frescos.	Palacio Nacional de la Cultura
20	Sub Administración	Elaboración de bitácora semanal de trabajos de restauración en Fachada Norte, Patio de la Cultura, Palacio Nacional	
21	Administración – Sub Administración	Elaboración de informe semanal de avances de trabajos de Palacio Nacional.	

FOTOGRAFIAS






 Karla Ivania Arenas García


 Licda. Bony Paula Mejía Siles
 Administradora
 Palacio Nacional de la Cultura
 Dirección General del Patrimonio
 Cultural y Natural

Vo. Bo.