

Guatemala 30 de julio del 2021
Informe 07-2021

Arq.
Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho
Estimado Arq. Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de prestarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el contrato **Número DGPCYN-029-1691-2021** por Servicios Profesionales prestados para el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles DECORBIC, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 648-2021**, correspondiente al mes de julio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie 66D47BFB número de DTE: 1380794527**.

Actividades realizadas

1. Asesorar en las inspecciones técnicas a realizar y en la evaluación de expedientes en el Centro Histórico de Retalhuleu, programadas juntamente con la Municipalidad de Retalhuleu.
2. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas de expedientes relacionados a proyectos de restauración presentados por instituciones o personas con capacidad científica y técnicas fehacientes que soliciten autorización para intervenir bienes inmuebles patrimoniales del Departamento de Retalhuleu y del Departamento de Suchitupéquez.
3. Asesorar en las diferentes solicitudes de intervención en inmuebles patrimoniales que sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles DECORBIC
4. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles DECORBIC.
5. Asesorar en la elaboración de programaciones de avance físico de las diferentes fases de trabajo que conlleva cada uno de los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales en ejecución, asignados por la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles DECORBIC, así como la programación correspondiente de las inspecciones necesarias.
6. Asesorar en las reuniones programadas en coordinación con la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles DECORBIC, así como la programación correspondiente de las inspecciones necesarias.
7. Asesorar en las reuniones programadas en coordinación con la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles DECORBIC.

8. Asesorar en otras actividades que le sean solicitadas relacionadas con su contratación.
9. Atender las solicitudes que sobre la ejecución del contrato haga "EL MINISTERIO" a sus autoridades superiores.

Resultados obtenidos

No.	Actividad	Documento de Soporte
1	Se asesoro en evaluación y se elaboró de opinión técnica de expediente denominado "Aplicación de Pintura en Hospital General de Mazatenango", inmueble ubicado en la 4ª Calle y 1ª Avenida zona 2, Mazatenango, Suchitepéquez.	Opinión Técnica 168 - 2021
2	Se asesoro en evaluación del expediente denominado "Solicitud de valuación y emisión de dictamen para muro del Hospital General de Mazatenango", en inmueble ubicado en la 4ª calle y 1ª Avenida zona 2, Mazatenango, Suchitepéquez.	Opinión Técnica
3	Se asesoro en evaluación de expediente denominado "Remodelación Interior y Construcción Nueva en segundo Nivel", inmueble ubicado en la 7ª calle 7-21 zona 1, Retalhuleu.	Opinión Técnica
4	Se asesoro en evaluación y se elaboró opinión técnica de expediente denominado "Construcción de Oficinas y Apartamentos en segundo nivel", inmueble ubicado en la 4ª calle 9-38 zona 1 Retalhuleu.	Opinión Técnica 169 - 2021
5	Se asesoro en evaluación de expediente y se elaboró opinión técnica de expediente denominado "Integración e Intervención en área discontinua", inmueble ubicado en la 4ª calle y 7ª avenida 7-08 zona 1, Retalhuleu.	Opinión Técnica 170 - 2021
6	Se asesoro en evaluación y se elaboró opinión técnica de expediente denominado "Verificación de medidas en Estación de Servicio", inmueble ubicado en la 4ª calle 9-82 y Circunvalación 3-87 Zona 1 Retalhuleu, Retalhuleu.	Opinión Técnica
7	Se asesoro en evaluación de expediente denominado "Remodelación Despena Familiar Retalhuleu", inmueble ubicado en la 5ª avenida 1-95 zona 1, Retalhuleu.	Opinión Técnica

8	Se asesoro en evaluación de expediente denominado "Remodelación Despena Familiar Retalhuleu", inmueble ubicado en la 1ª avenida 3-01 zona 3, Retalhuleu.	Opinión Técnica
9	Se asesoró en elaboración de diagnostico del Palacio de Gobernación de Retalhuleu, inmueble ubicado en Retalhuleu.	Informe


Sin otro particular.

Atentamente,



Arq. Rebeca Irene Morales Garnica

Vo. Bo.



Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBI C