

Guatemala, 30 de julio de 2021  
Informe 07 – 2021

Arquitecto  
Breitner Roely Gonzales Maldonado  
Director General del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimado Director:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Individuales en General Número DGPCYN 029 – 1541 – 2021 y Acuerdo Ministerial Número 540-2021**, que corresponde al mes de **Julio** del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura **Serie: EA49F3AE, Número de DTE: 1077952518**.

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Asesorar en las inspecciones a realizar y en la evaluación de expedientes en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, programadas conjuntamente con la Municipalidad de Guatemala.
2. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas de expedientes relacionados a proyectos de restauración presentados por instituciones o personas con capacidad científica y técnicas fehacientes que soliciten autorización para intervenir bienes inmuebles patrimoniales en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y en inmuebles ubicados en la Ciudad de Guatemala.
3. Asesorar en las diferentes solicitudes de intervención en inmuebles patrimoniales que sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles Decorbic.
4. Asesorar en la elaboración de planificación y presupuesto de los proyectos de restauración asignados por la jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles Decorbic.
5. Asesorar en la elaboración de programaciones de avance físico de las diferentes fases de trabajo que conlleva cada uno de los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales en ejecución, asignados por la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles Decorbic, así como la programación correspondiente de las inspecciones necesarias.
6. Asesorar en las reuniones programadas en coordinación con la jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles Decorbic.

## **RESULTADOS OBTENIDOS**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>DOCUMENTO DE SOPORTE</b>
<b>- Inspección técnica, evaluación y elaboración de opinión técnica y proyecto de dictamen técnico para la ampliación de Resolución para trabajos de restauración y conservación del inmueble ubicado en la 9ª avenida 8-29 zona 1, Ciudad de Guatemala</b>	Opinión Técnica y Proyecto de Dictamen Técnico Archivado en Leitz
<b>- Inspección técnica, evaluación y elaboración de opinión técnica y proyecto de dictamen técnico para la ampliación de Resolución de trabajos de restauración y conservación del inmueble ubicado en la 11 avenida 4-01 zona 1, Comisaría 11, Ciudad de Guatemala</b>	Opinión Técnica y Proyecto de Dictamen Técnico Archivado en Leitz
<b>- Inspección técnica, evaluación de proyecto y elaboración de informe técnico para la procedencia de declaratoria del inmueble ubicado en la 5ª calle 0-47 zona 1, Ciudad de Guatemala</b>	Informe Técnico Archivado en Leitz
<b>- Inspección técnica y elaboración de informe técnico sobre el estado del muro posterior del inmueble ubicado en la 2ª avenida 14-53 y 14-59 zona 1, Ciudad de Guatemala</b>	Informe Técnico Archivado en Leitz
<b>- Inspección técnica y elaboración de informe técnico sobre el inmueble ubicado en la 12 calle 4-17 zona 1, Ciudad de Guatemala</b>	Informe Técnico Archivado en Leitz
<b>- Inspección técnica, evaluación de proyecto y elaboración de informe técnico sobre viabilidad del proyecto Condominio El Sauce ubicado en la 3ª avenida 2-28 zona 2 y 3ª calle 3-34 y 3-36 zona 2, Ciudad de Guatemala</b>	Informe Técnico Archivado en Leitz
<b>- Inspección técnica y evaluación de proyecto de trabajos de remodelación de fachada en tercer nivel en el inmueble ubicado en la 12 calle 4-17 zona 1, Colegio Yulimay FC, Ciudad de Guatemala</b>	Oficio solicitando ampliar propuesta Archivado en Leitz

- Inspección técnica y evaluación del proyecto de ampliación de instalaciones deportivas y recreativas del Gimnasio de Gimnasia ubicado en la 11 avenida 26-00 zona 5, Ciudad de Guatemala

Oficio solicitando ampliar propuesta  
Archivado en Leitz

- Elaboración de informe sobre los montos de indemnización y de daños y perjuicios solicitados por la Procuraduría General de la Nación sobre el inmueble ubicado en la 7ª avenida 14-71 y 15 calle 7-19 y 7-27 zona 1, Ciudad de Guatemala

Oficio  
Archivado en Leitz

- Inspección técnica y evaluación de proyecto de intervención de fachada del inmueble ubicado en la 8ª calle 0-30 zona 1. Colegio de Las Américas, Ciudad de Guatemala

Oficio solicitando ampliar propuesta  
Archivados en Leitz

- Participación en diversas reuniones en la Mesa Técnica de Delimitación de Conjuntos Históricos de la Ciudad de Guatemala y proceso de registro y proceso de declaratoria de bienes culturales inmuebles en la Ciudad de Guatemala


Actas de ayuda de memoria / Informes  
Técnicos  
Archivadas en Leitz

- Evaluación técnica de diversos proyectos construcción ingresados por Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala, entre los que se pueden mencionar: 12 avenida 17-03 zona 1; Avenida Las Américas 18-49 zona 14; Anillo Periférico 00-03 zona 2; Avenida Las Américas 17-71 zona 14; 12 calle 14-38 zona 1; 8ª avenida 4-48 zona 1; 6ª avenida 6-46 zona 10; 7ª avenida 8-49 zona 2; 17 avenida "A" 12-28 zona 1; 16 avenida 14-64 zona 1, entre otros.

Oficios  
Archivados en Leitz

Atentamente,

  
Renata Cecilia Hernández Durini  
**Renata Cecilia Hernández Durini**  
Arquitecta  
Colegada 2979

  
Arg. Rony Amílcar Chávez Rivas  
SUB JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
DECORBI