

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 31 de agosto de 2021

Arquitecto

Breitner Roely Gonzáles Maldonado

Director General

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Estimado señor Director General:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del contratista	Jorge Mario Quintanilla Miranda	CUI (DPI)	2620657030301
Número de contrato	DGPCYN-029-1650-2021	Número de Acuerdo Ministerial	676-2021
Número de Factura (DTE)	2574076411	Número de Serie	C7655C44
Honorarios Mensuales	Q. 4,500.00	Período del informe	Mes de Agosto 2021
Monto Total del Contrato	Q. 27,000.00	Plazo del Contrato	01/07/2021 – 31/12/2021
Unidad Administrativa donde presta servicios	Palacio Nacional de la Cultura de la Dirección de Museos y Centros Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.		

Objetivo del Contrato El TÉCNICO se compromete a prestar sus servicios TÉCNICOS para el Palacio Nacional de la Cultura de la Dirección de Museos y Centros Culturales de La **Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes** de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las percepciones de sus conocimientos técnicos, en la prestación de Servicios TÉCNICOS que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. **(La ubicación se describe según cláusula de contrato: Tercera)**

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Brindar apoyo en el montaje y desmontaje de los vitrales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el proceso de restauración de vitrales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en el corte de vidrio de las piezas de los vitrales.
- Apoyar en la creación de manuales para la clasificación de materiales y herramientas, para el uso de taller de vitrales.
- Apoyar en el proceso de conservación y registro de daños y deterioros en los vitrales intervenidos en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Otras actividades relacionadas a los servicios a prestar.

RESULTADOS OBTENIDOS

1. Se apoyó con los trabajos de restauración de los frescos del patio de la Paz, Primer Nivel del Palacio Nacional de la Cultura.

2. Se realizó una limpieza mecánica con brocha de cerdas suaves para eliminar la suciedad y la pintura craquelada en el fresco intervenido en el pasillo del patio de la Paz, Primer Nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
3. Se aplicó una capa de sellador líquido para la consolidación del fresco intervenido en el pasillo del patio de la Paz, Primer Nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
4. Se procedió a la reintegración pictórica de los contornos y líneas del diseño central del fresco intervenido ubicado en el pasillo del patio de la Paz, Primer Nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
5. Se apoyó con la preparación del horno para la cocción de las piezas restauradas del Vitral "Epístola a Guatemala".
6. Se apoyó en la soldadura de dos paneles del vitral "Epístola a Guatemala". Ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura.
7. Se realizó el enmasillado de ambos lados del panel de las Frutas del vitral "Epístola a Guatemala". Ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura.
8. Se soldaron los ganchos de los caracoles de los tres paneles centrales del vitral "Epístola a Guatemala". Ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura.
9. Se apoyó en el montaje y desmontaje de andamios para las distintas áreas de trabajos de restauración de vitrales y frescos en el palacio Nacional de la Cultura
10. Se apoyó en el desmontaje de 4 paneles del vitral "La Tentativa del León" Ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura.
11. Se apoyó en la limpieza del marco del Hierro del Vitral "La Tentativa del León" ubicado en el pasaje Sexta del Palacio Nacional de la Cultura.
12. Se apoyó con el pintado del marco de Hierro del Vitral "La Tentativa Del León" ubicado en el pasaje Sexta del Palacio Nacional de la Cultura.
13. Se apoyó con la limpieza de los Paneles colocados en el marco de hierro, del Vitral "La Tentativa Del León" ubicado en el pasaje Sexta del Palacio Nacional de la Cultura.

Jorge Mario Quintanilla Miranda

Nombre Completo del Contratista



Firma del Contratista

Licda. Bany Paula Mejía Siliezar

Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios (según Cláusula de contrato: Décima Primera)



Firma de la Autoridad que Evalúa los Servicios (según Cláusula de contrato: Décima Primera)

Consulta

[Nueva Consulta](#)[Descargar PDF](#)

Detalle del Documento

Tipo Documento:	FPEQ
Fecha Emisión:	31/08/2021 21:05:52
Emisor:	108257924-JORGE MARIO, QUINTANILLA MIRANDA
Agente de Retención:	No es agente de retención.
Establecimiento:	JORGE QUINTANILLA
Receptor:	3378519-DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Monto Total:	GTQ GTQ 4500.000000
No. de Acceso:	0
Autorización:	C7655C44-996D-49FB-B6E9-786AC781A21B
Serie:	C7655C44
Número del DTE:	2574076411
Acuse de recibido:	FCID202120210804T21:05:5306:00C7655C44996D49FBB6E9786AC781A21B
Fecha de la consulta:	04/08/2021 21:09:14
Estado del DTE:	Activo



Situación del Contribuyente

NO presenta incumplimientos

Al 04/08/2021
21:09:15 hs



Situación del Contribuyente
NO presenta incumplimientos



AI 04/08/2021 08:47:55



CONTRIBUYENTE y/o EMISOR	
NIT	108257924
NOMBRE	JORGE MARIO, QUINTANILLA MIRANDA
RESUMEN	
TIPO DE INCUMPLIMIENTO	
El no presentar incumplimientos en el cuadro anterior, no garantiza que el contribuyente pueda obtener la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión de la misma considera otras obligaciones no incluidas en el mismo.	



Superintendencia de Administración Tributaria
Verifique la validez de la presente consulta a través del código QR

Registro Fotográfico

