

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Ciudad de Flores, 31 de agosto de 2021
Informe mensual No. 07-2021

Arquitecto
Breitner Roely González Maldonado
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado señor Director General:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del contratista	José Manuel Mejía Sazo	CUI (DPI)	2324 25167 0116
Número de contrato	DGPCYN-029-1643-2021	Número de Acuerdo Ministerial	676-2021
Número de Factura (DTE)	4172891837	Número de Serie	27353695
Honorarios Mensuales	Q. 8,000.00	Período del informe	Agosto
Monto Total del Contrato	Q. 48,000.00	Plazo del Contrato	01/07/2021 – 31/12/2021
Unidad Administrativa donde presta servicios	Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, de la Dirección Técnica del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural		

Objetivo del Contrato El profesional se compromete a prestar sus servicios profesionales para el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, de la Dirección Técnica del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia de la cual es profesional, en la prestación de servicios profesionales que se describen a continuación.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

1 ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1.1 Asesoría y replanteo para el mantenimiento correctivo de módulos de gradas en el Sitio Arqueológico Yaxha
- 1.2 Asesoría para la propuesta del cambio de cubierta del museo del Sitio Arqueológico Yaxha
- 1.3 Participación en reuniones de mesa técnica para la conservación del edificio 137 del Sitio Arqueológico Yaxha
- 1.4 Supervisión y seguimiento del plan de mantenimiento preventivo dentro del PNYNN
- 1.5 Revisión del estado actual de la colección de piezas prehispánicas expuestas en el museo del Sitio Arqueológico Yaxha

2 RESULTADOS

- 2.1 Asesoría y replanteo para el mantenimiento correctivo de módulos de gradas en el Sitio Arqueológico Yaxha

Se realizó el replanteo de medidas de los módulos de gradas del edificio Astronómico Mayor, acceso al edificio Astronómico Menor y patio de la Plaza Este; en la cual se propuso el cambio de material, proponiéndose madera de pino tratada al 0.40 CCA o madera dura de Manchiche o Santa María; dichas propuestas se basan en la durabilidad del material y evitar el deterioro a corto plazo.

Descripción	Unidad	Cantidad	P. unitario	Subtotal
Duela de Pino tratado de 5 1/2" X 1 1/2" X 3'	U.	420		Q -
Paral de Pino tratado de 3 1/2" X 1 1/2" X 10' con bisel redondo de ø0.02m en dos esquinas (Para pasamanos)	U.	109		Q -
Paral de Pino tratado de 2" X 2" X 10'	U.	109		Q -
Paral cepillado y lijado de Manchiche de 3 1/2" X 4" X 10'	U.	155		Q -
Paral cepillado y lijado de Manchiche de 3 1/2" X 4" X 12'	U.	39		Q -
Paral cepillado y lijado de Manchiche 3" X 4" X 3'	U.	38		Q -
Duela de Pino tratado de 5 1/2" X 1 1/2" X 7'	U.	52		Q -
Duela de Pino tratado de 5 1/2" X 1 1/2" X 12'	U.	25		Q -
Tablón de Pino tratado (Para faldón) de 7 1/2" X 2" X 4'	U.	9		Q -
Tablón de Pino tratado (Para faldón) de 7 1/2" X 2" X 5'	U.	7		Q -
Tablón de Pino tratado (Para faldón) de 7 1/2" X 2" X 6'	U.	10		Q -
Tablón de Pino tratado (Para faldón) de 7 1/2" X 2" X 7'	U.	30		Q -
Tablón de Pino tratado (Para faldón) de 7 1/2" X 2" X 8'	U.	12		Q -
Tablón de Pino tratado (Para faldón) de 7 1/2" X 2" X 9'	U.	5		Q -
Tablón de Pino tratado (Para faldón) de 7 1/2" X 2" X 10'	U.	16		Q -
Tablón de Pino tratado (Para faldón) de 7 1/2" X 2" X 12'	U.	3		Q -
Tornillo de acero inoxidable de cabeza plana tipo 304, 8 X 2 1/2"	U.	1050	Q 3.00	Q 3,150.00
Tornillo de acero inoxidable de cabeza plana tipo 304, 10 X 2"	U.	2555	Q 3.30	Q 8,431.50
Barra roscada R. O. galvanizada 1/2" X 1.80 m BRIC-08	U.	32	Q 51.95	Q 1,662.40

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Fig. 1. Cuantificación de materiales para el cambio de estructura de 3 módulos de gradas de madera para diferentes accesos en el Sitio Arqueológico Yaxha.

2.2 Asesoría para la propuesta del cambio de cubierta del museo del Sitio Arqueológico Yaxha
Se brindó asesoría para el cambio de cubierta del museo del Sitio Arqueológico Yaxha, dentro de la cual se realizó una inspección y se determinó que debido a los daños que poseen algunas de las columnas se deberá reforzar y realizar un sondeo para verificar la eficacia de la cimentación de la construcción; además, se propuso modificar la estructura del diseño realizado y entregado en febrero de 2019; dicha modificación se basa en reducir el peso propio de la estructura para evitar daños estructurales a la estructura actual.



Fig. 1. Daños en cerramiento vertical y juntas de soporte en el interior del museo del Sitio Arqueológico Yaxha.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

2.3 Participación en reuniones de mesa técnica para la conservación del edificio 137 del Sitio Arqueológico Yaxha

Como parte de las actividades para la conservación se inició una mesa técnica para realizar la mejor ruta para la conservación del edificio 137 de la Acrópolis Norte del Sitio Arqueológico Yaxha, en la cual se expusieron diferentes criterios y la viabilidad para realizarlos. Todas las propuestas quedarán pendientes hasta obtener la interpretación de los análisis mediante la caracterización de materiales.



Fig. 2. Panorámica general del edificio 137 ubicado en la Plaza Norte del Sitio Arqueológico Yaxha.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

2.4 Supervisión y seguimiento del plan de mantenimiento preventivo dentro del PNYNN


Se brindó apoyo en la programación en todas las actividades relacionadas con mantenimiento preventivo y control vegetativo tanto en senderos, patios, plazas y en fachadas de los edificios prehispánicos en los sitios arqueológicos de Topoxte, y Yaxha.

2.5 Revisión del estado actual de la colección de piezas prehispánicas expuestas en el museo del Sitio Arqueológico Yaxha

Se brindó apoyo en la verificación de todas las piezas resguardadas en bodega del campamento del Sitio Arqueológico Yaxha, la actividad se realizó para verificar el estado general de las piezas y para verificar el inventario existente.

Arq. José Manuel Mejía Saso


Nombre Completo del Contratista



Firma del Contratista

Lic. José Leonel Ziesse Altán

Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Cláusula de contrato: Décima Primera)



LIC. JOSÉ LEONEL ZIESSE ALTÁN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
PARQUE NACIONAL YAXHA - NAKUM NARANJO
DGPCyN

Firma de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Cláusula de contrato: Décima Primera)

Situación del Contribuyente
NO presenta incumplimientos



Al 04/08/2021 07:32:25



CONTRIBUYENTE y/o EMISOR	
NIT	41205456
NOMBRE	JOSÉ MANUEL, MEJÍA SAZO
RESUMEN	
TIPO DE INCUMPLIMIENTO	
El no presentar incumplimientos en el cuadro anterior, no garantiza que el contribuyente pueda obtener la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión de la misma considera otras obligaciones no incluidas en el mismo.	



Superintendencia de Administración Tributaria
Verifique la validez de la presente consulta a través del código QR

NIT que Realizó la Consulta: 41205456

 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Identificador Documento del Verificador Integrado No: 1628083944666	Fecha de Generación: Aug 4, 2021, 7:32 AM
--	--	---

Detalle de Documentos

Tipo Documento:	FEL
Fecha Emisión:	31/08/2021 07:25:31
Emisor:	41205456
Agente de Retención:	No es agente de retención.
Establecimiento:	JOSE MANUEL MEJIA SAZO
Receptor:	3378519-DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Monto Total:	GTQ GTQ 8000.000000
No. de Acceso:	0
Autorización:	27353695-F8B9-46BD-80B1-A6AA0E099599
Serie:	27353695
Número del DTE:	4172891837
Acuse de recibido:	FCID202120210804T07:25:3906:0027353695F8B946BD80B1A6AA0E099599
Fecha de la consulta:	04/08/2021 07:31:09
Estado:	Activo