

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 31 de agosto de 2021 ✓

Arquitecto
Breitner Roely González Maldonado
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Estimado señor Director General:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del contratista	RENATA CECILIA HERNÁNDEZ DURINI ✓	CUI (DPI)	2198 27737 0101
Número de contrato	DGPCYN-029-1541-2021 ✓	Número de Acuerdo Ministerial	540-2021 ✓
Número de Factura (DTE)	1672103871 ✓	Número de Serie	73E0F2F9 ✓
Honorarios Mensuales	Q. 10,000.00 ✓	Período del informe	AGOSTO ✓
Monto Total del Contrato	Q. 70,000.00	Plazo del Contrato	01/06/2021 – 31/12/2021
Unidad Administrativa donde presta servicios	Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural		

Objetivo del Contrato **La Profesional se compromete a prestar sus servicios Profesionales para el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las percepciones de sus conocimientos técnicos, en la prestación de Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas.**

Desarrollo de Actividades:

1. Asesorar en las inspecciones a realizar y en la evaluación de expedientes en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, programadas conjuntamente con la Municipalidad de Guatemala.
2. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas de expedientes relacionados a proyectos de restauración presentados por instituciones o personas con capacidad científica y técnicas fehacientes que soliciten autorización para intervenir bienes inmuebles patrimoniales en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y en inmuebles ubicados en la Ciudad de Guatemala.
3. Asesorar en las diferentes solicitudes de intervención en inmuebles patrimoniales que sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles Decorbic.
4. Asesorar en la elaboración de planificación y presupuesto de los proyectos de restauración asignados por la jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles Decorbic.
5. Asesorar en la elaboración de programaciones de avance físico de las diferentes fases de trabajo que conlleva cada uno de los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales en ejecución, asignados por la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles Decorbic, así como la programación correspondiente de las inspecciones necesarias.
6. Asesorar en las reuniones programadas en coordinación con la jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles Decorbic.

Resultados Obtenidos:

ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
- Inspección técnica, evaluación y elaboración de opinión técnica y proyecto de dictamen técnico del proyecto de mejoramiento de Parque Las Américas y 18 calle zona 14, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Proyecto de Dictamen Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica, evaluación y elaboración de opinión técnica y proyecto de dictamen técnico del proyecto de rehabilitación del inmueble ubicado en la Avenida Las Américas 14-23 zona 14, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Proyecto de Dictamen Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica, evaluación y elaboración de opinión técnica y proyecto de dictamen técnico del proyecto de trabajos menores y de mantenimiento del edificio de la Universidad Popular ubicado en la 10ª calle 10-32 zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Proyecto de Dictamen Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica, evaluación y elaboración de opinión técnica y proyecto de dictamen técnico del proyecto integración de emblema de La Haya en la Plaza Central de la Constitución ubicada entre 6ª y 7ª avenidas y entre 6ª y 8ª calles zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Proyecto de Dictamen Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica, evaluación y elaboración de opinión técnica y proyecto de dictamen técnico del proyecto cambio de fachada de Cohabita San Sebastián, ubicado en la 5ª avenida 2-34 zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica y Proyecto de Dictamen Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica y elaboración de informe técnico sobre daños ocasionados al Parque Colón ubicado entre 11 y 12 avenidas y entre 8ª y 9ª calles de zona 1, Ciudad de Guatemala	Informe Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica y elaboración de informe sobre evaluación de los daños en el inmueble ubicado en la Avenida Elena 15-47 zona 1, Ciudad de Guatemala, solicitado por el Ministerio Público	Informe Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica y evaluación del anteproyecto de intervención en la Plaza Hundida El Mulato ubicada en el Campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala, zona 12, Ciudad de Guatemala	Informe Técnico Archivados en Leitz

- Evaluación del proyecto de intervención en la Federación Nacional de Gimnasia ubicada en zona 5, Ciudad de Guatemala

Oficio solicitando requisitos

Archivados en Leitz

- Evaluación del proyecto de intervención en el inmueble ubicado en la 8ª calle 0-30 zona 1, Ciudad de Guatemala

Oficio solicitando requisitos

Archivados en Leitz

- Participación en diversas reuniones en la Mesa Técnica de Delimitación de Conjuntos Históricos de la Ciudad de Guatemala y proceso de registro y proceso de declaratoria de bienes culturales inmuebles en la Ciudad de Guatemala

Actas de ayuda de memoria / Informes
Técnicos

Archivadas en Leitz

- Evaluación técnica de diversos proyectos construcción ingresados por Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala, entre los que se pueden mencionar: 11 avenida "A" 11-42 zona 2; 22 calle 2-66 zona 3; 13 avenida 1-96 zona 1; 3ª calle 12-49 zona 6; 8ª avenida 4-48 zona 1; 20 calle 30-14 zona 14, entre otros.

Oficios de evaluación

Archivados en Leitz

Renata Cecilia Hernández Durini


Nombre Completo del Contratista



Firma del Contratista

Arq. Erick Armando Ortíz Ixtecoc

Jefe Departamento de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales



Firma de la Autoridad que Evalúa los Servicios



Identificador Documento del Verificador
Integrado No:
1628223851086

Fecha de Generación:
Aug 5, 2021, 10:24 PM

Detalle de Documentos

Tipo Documento:	FEL
Fecha Emisión:	31/08/2021 22:15:45
Emisor:	15815145
Agente de Retención:	No es agente de retención.
Establecimiento:	RENATA CECILIA HERNANDEZ DURINI
Receptor:	3378519-DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Monto Total:	GTQ GTQ 10000.000000
No. de Acceso:	0
Autorización:	73E0F2F9-63AA-47BF-AADC-E4D24D6337E4
Serie:	73E0F2F9
Número del DTE:	1672103871
Acuse de recibido:	FCID202120210805T22:15:4606:0073E0F2F963AA47BFAADCE4D24D6337E4
Fecha de la consulta:	05/08/2021 22:23:28
Estado:	Activo

Situación del Contribuyente

NO presenta incumplimientos



Al 05/08/2021 09:00:00



CONTRIBUYENTE y/o EMISOR	
NIT	15815145
NOMBRE	RENATA CECILIA, HERNÁNDEZ DURINI DE MORALES
RESUMEN	
TIPO DE INCUMPLIMIENTO	
El no presentar incumplimientos en el cuadro anterior, no garantiza que el contribuyente pueda obtener la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión de la misma considera otras obligaciones no incluidas en el mismo.	



Superintendencia de Administración Tributaria
Verifique la validez de la presente consulta a través del código QR