

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 31 de Agosto de 2021

Arquitecto

Breitner Roely Gonzáles Maldonado

Director General

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Estimado señor Director General:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

| | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------------|
| Nombre completo del contratista | Vilma Aracely Fialko Coxeman | CUI (DPI) | 2229 15706 0101 |
| Número de contrato | DGPCYN 029-1696-2021 | Número de Acuerdo Ministerial | 676-2021 |
| Número de Factura (DTE) | 3812444193 | Número de Serie | 9163BC9F |
| Honorarios Mensuales | Q. 10,000.00 | Período del informe | Agosto 2021 |
| Monto Total del Contrato | Q. 60,000.00 | Plazo del Contrato | 01/07/2021 – 31/12/2021 |
| Unidad Administrativa donde presta servicios | Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos, -DECORSIAP- de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. | | |

Objetivo del Contrato La PROFESIONAL se compromete a prestar sus servicios PROFESIONALES para el Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos de la Dirección Técnica del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, con dedicación y diligencia y con arreglo a las percepciones de sus conocimientos técnicos, en la prestación de Servicios PROFESIONALES que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (Según cláusula de contrato: Tercera)

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se brindó asesoría en las siguientes 45 actividades realizadas en sitios arqueológicos del departamento de Petén.

1. Se brindó asesoría al personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
2. Se brindó asesoría a la administradora del DECORSIAP para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, informes, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de agosto.
3. Se brindó asesoría para coordinación con Encargado de Estudiantes EPS de arqueología de la USAC-CUDEP, para apoyar trabajos en sitio arqueológico Tayasal.
4. Se brindó asesoría a equipo de divulgación y videos del Ministerio de Cultura, para producir documental sobre el sitio arqueológico Naranjo Sa'aal.

5. *Se brindó asesoría y además se dieron lineamientos para el Programa de Arqueología en Naranjo en las siguientes actividades:*
6. Continuación de excavaciones en escalinata sur del palacio B-14, Acrópolis Central.
7. Continuación de excavaciones en fachada oeste del palacio B-17, Acrópolis Central
8. Continuación de excavaciones en chultunes y cavas de postes ceremoniales del Observatorio Astronómico, cerca del sector noroeste del edificio B-20.
9. Se liberaron escombros en estructura-pasillo B-14A, ubicada en la esquina NE del patio Este de la Acrópolis Central.
10. Evaluación de planos y dibujos producidos durante excavaciones.
11. Evaluación de notas de campo producidas durante excavaciones.
12. Registro fotográfico.

13. *Se brindó asesoría y además se dieron lineamientos para el Programa de Restauración en sitios Yaxha y Naranjo en las siguientes actividades:*
14. Inicio del proceso de reparaciones en la parte superior del templo 216 de la Acrópolis Este del sitio Yaxha.
15. Continuación en la consolidación de fachada oeste, sector norte del palacio B-17, Acrópolis Central del sitio Naranjo.
16. Se completó la restauración en sector Este de escalinata del palacio B-14, en la Acrópolis Central del sitio Naranjo.
17. Registro fotográfico.
18. *Se brindó asesoría y además se dieron lineamientos para el Programa de Rescate en las siguientes actividades:*
19. Manejo de vegetación y limpieza en edificios y plazas del sitio arqueológico Tayasal, relacionados con el Complejo Astronómico.
20. Continuación de elaboración de sendero para visitantes entre el Museo Mundo Maya y Pirámide Mo.
21. Continuación de sondeos en escombros dejados por trinchera de saqueo este (No.1) en el edificio 117 de la Plaza Principal del sitio Tayasal.
22. Inicio de la documentación del saqueo 2 del edificio B-20 del sitio Naranjo.

23. *Se brindó asesoría y además se dieron lineamientos para el programa de Conservación de edificios restaurados y esculturas en las siguientes actividades.*
24. Limpieza y deshierbado en muros restaurados en fachada oeste del palacio B-41, del patio norte de la Acrópolis Central del sitio arqueológico Naranjo.
25. Resane y conservación de estucos en recintos del módulo Este del palacio B-43 de Acrópolis Central, Naranjo.
26. Limpieza y deshierbado en muros restaurados en fachada sur del palacio B-14, del patio Este de la Acrópolis Central del sitio arqueológico Naranjo.

27. *Se brindó asesoría y además se dieron lineamientos para el Programa de Infraestructura en las siguientes actividades.*

28. Continuación de reconstrucción de cocina para técnicos en Campamento en sitio Yaxha.
29. Se hizo programación para la ampliación del Laboratorio Arqueológico del DECORSIAP en el sitio de Yaxhá.
30. Reparación de techo de área de descanso para turistas en área de parqueo en sitio Naranjo.
31. Construcción de mesa y bancas de madera para descanso de turistas frente a la fachada norte de la Gran Pirámide del sitio Tayasal, conocida como Cerro Mo.
32. *Se brindó asesoría y además se dieron lineamientos para el Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos en las siguientes actividades*
33. Vigilancia y limpieza de plazas del epicentro monumental del sitio Naranjo.
34. *Se brindó asesoría y además se dieron lineamientos para el Programa de Documentación en las siguientes actividades.*
35. Elaboración de Memoria de Logros para Dirección Técnica del IDAEH del mes de agosto.
36. Elaboración de reporte de metas para Delegación de Planificación, de la Dirección General, correspondiente al mes de agosto.
37. Continuación de elaboración de inventario y registro fotográfico de esculturas ubicadas en plazas del sitio arqueológico Naranjo.
38. Elaboración de planos del área del templo B-18, Naranjo.
39. Se hizo entrega de un lote de 200 ejemplares de la Guía Florística del sitio arqueológico Naranjo, al Museo Regional Mundo Maya, ubicado en Tayasal, San Miguel, Petén, para distribuir entre los visitantes.
40. Edición del guión y plan de escenografía para filmación de documental sobre Reina Seis Cielo de Naranjo Sa'aal.
41. *Se brindó asesoría y además se dieron lineamientos para el Programa de Laboratorio Arqueológico en las siguientes actividades.*
42. Análisis de materiales cerámicos provenientes de excavaciones arqueológicas en el Plaza del Observatorio Astronómico del sitio Naranjo.
43. Análisis de materiales óseos provenientes de excavaciones arqueológicas en el Patio Noroeste de la Acrópolis Oeste del sitio Naranjo.
44. Se participó en reunión técnica con ceramistas de sitios arqueológicos de Petén, para definir características de pastas importadas de sitios de Belice.
45. Evaluación de fragmentos cerámicos correspondientes al Basurero NRB-06.

2. RESULTADOS OBTENIDOS:

En reuniones técnicas se discutieron aspectos relacionados con intervenciones del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo, y en los sitios arqueológicos Tayasal y La Blanca. Con la coordinadora administrativa del DECORSIAP se discutieron aspectos de compras de insumos, reubicaciones de personal operativo, y contrataciones acorde a programación del POA-2022. Con el personal técnico se discutieron aspectos de cumplimiento de metas, informes y programación para el segundo cuatrimestre.

En cuanto al programa de Arqueología en Naranjo, los trabajos se concentraron en completar la investigación relacionada con una serie de 43 chultunes y 55 agujeros-cavas, alineados de manera simétrica y en relación a una plataforma ritual con significado astronómico-calendárico, que se ubican en el sector Noreste de la plaza del Complejo Astronómico. Las excavaciones junto a la escalinata del palacio B-14 se ampliaron al área de descanso del penúltimo cuerpo relacionado con el pódium, para facilitar el paso de visitantes. En relación al palacio B-17, se documentó el vano del tercer recinto. Se liberaron escombros en estructura-pasillo B-14A, ubicada en la esquina NE del patio Este de la Acrópolis Central.

En lo que corresponde al programa de Rescate en el sitio Tayasal, se elaboró un sendero interpretativo de 800 m con el objetivo de unir el Museo del Mundo Maya, con la Gran Pirámide conocida como Cerro Mo. También se trabaja en la realización del plano de la Plaza Principal, y en la documentación de la matriz estratigráfica relacionada con escombros de los saqueos realizados por depredadores en el edificio T-117. En relación al sitio de Naranjo, se completó en un 100% la documentación del saqueo de la tumba 1 del edificio B-20. También se ubicó la estela 15 en la Plaza Principal, que fue movida y enterrada por saqueadores.

En relación al Programa de Restauración, en el sitio Naranjo, continúan los trabajos de restauración en el palacio B-17 de la Acrópolis Central, avanzados en un 60%. Asimismo, se completó en un 100 % con la restauración parcial de la escalinata del palacio B-14. En relación al sitio de Yaxha, dio inicio la colocación de torres de andamios de 30 m de altura, para realizar los trabajos de mantenimiento en la parte del templo del edificio 216 que fue dañada por un rayo.

En el programa de vigilancia en el sitio arqueológico Naranjo, se aprovechó para realizar chapeo en los patios de la Acrópolis Oeste, así como en la Calzada de Las Orquídeas.


En el programa de Infraestructura en el sitio arqueológico Naranjo, se hicieron reparaciones en el techo del área de descanso para visitantes ubicados en el parqueo en el área de ruinas, así como en la cocina para técnicos en el campamento de Yaxha. En relación al sitio de Tayasal, se construyeron dos bancas y una mesa para descanso de visitantes frente a la Gran Pirámide Cerro Mo.

En el Programa de Conservación y mantenimiento de edificios restaurados y de esculturas expuestas, en el sitio arqueológico Naranjo, se hizo consolidación de estucos de cuatro recintos de los palacios B-41 y B-43 de la Acrópolis Central. Y se hizo remoción de microflora en la fachada este del palacio B-15 en sus cinco niveles.

En el Programa de Documentación, se produjeron varios documentos para la Dirección Técnica del IDAEH (Memoria Técnica del mes de agosto), y un Reporte de cumplimiento de Metas del mes de agosto para la Delegación de Planificación de la Dirección General. Se ha continuado con la elaboración de un inventario y registro fotográfico de las estelas y altares ubicados en plazas del sitio arqueológico Naranjo. Asimismo, se continúa con el proceso de Elaboración de planos del área de 9 recintos del templo del edificio B-18, Naranjo. También se editó un guión para la elaboración de una documental en el sitio Naranjo-Sa'aal que realiza el Departamento de Divulgación Social del Ministerio de Cultura y Deportes.

Vilma Aracely Fialko Coxeman

Nombre Completo del Contratista



Firma del Contratista

Madelín López

**Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Cláusula de contrato: Décima Primera)**



**Firma de la Autoridad que Evalúa los Servicios (según
Cláusula de contrato: Décima Primera)**

NIT que Realizó la Consulta: 3378519

| | | |
|---|--|---|
|  | Identificador Documento del Verificador Integrado No: 1627998159002 | Fecha de Generación: Aug 3, 2021, 7:42 AM |
|---|--|---|

Detalle de Documentos

| | |
|------------------------------|--|
| Tipo Documento: | FEL |
| Fecha Emisión: | 31/08/2021 15:08:29 |
| Emisor: | 4274415 |
| Agente de Retención: | No es agente de retención. |
| Establecimiento: | VILMA ARACELY FIALKO COXEMAN |
| Receptor: | 3378519-DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL |
| Monto Total: | GTQ GTQ 10000.000000 |
| No. de Acceso: | 0 |
| Autorización: | 9163BC9F-E33D-4821-B5BF-337FDEEDF29F |
| Serie: | 9163BC9F |
| Número del DTE: | 3812444193 |
| Acuse de recibido: | FCID202120210801T15:08:3006:009163BC9FE33D4821B5BF337FDEEDF29F |
| Fecha de la consulta: | 03/08/2021 07:42:32 |
| Estado: | Activo |

Situación del Contribuyente
NO presenta incumplimientos



AI 03/08/2021 07:42:39



| CONTRIBUYENTE y/o EMISOR | |
|---|-------------------------------|
| NIT | 4274415 |
| NOMBRE | VILMA ARACELY, FIALKO COXEMAN |
| RESUMEN | |
| TIPO DE INCUMPLIMIENTO | |
| El no presentar incumplimientos en el cuadro anterior, no garantiza que el contribuyente pueda obtener la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión de la misma considera otras obligaciones no incluidas en el mismo. | |



Superintendencia de Administración Tributaria
Verifique la validez de la presente consulta a través del código QR