

## INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 30 de septiembre de 2021

Arquitecto Breitner Roely González Maldonado  
Director General  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su despacho

Estimado señor Director General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	<u>Oscar Enrique Ac Caal</u>	CUI:	<u>2766 - 09808 - 1601</u>
Número de contrato:	<u>DGPCYN-029-1690-2021</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>676- 2021</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>TÉCNICOS</u>	Nit del Contratista:	<u>2560880-0</u>
Número de Factura:	<u>1935166649</u>	Serie:	<u>ABFC6ADA</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q. 7,500.00</u>	Período del Informe:	<u>Septiembre</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q. 45,000.00</u>	Plazo del Contrato:	<u>01/07/2021 -31/12/2021</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>DECORBIC</u>		

Objetivos del Contrato:

"El TÉCNICO" se compromete a prestar sus servicios TÉCNICOS para el DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES DEL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de sus conocimientos técnicos, en la prestación de Servicios Técnicos que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas.

Desarrollo Ordenado de Actividades:

- Apoyé, brindando Asesoría Técnica al personal técnico, profesional y administrativo de la municipalidad de San Jerónimo B.V. en la formulación del proyecto para la restauración del Museo Regional del Trapiche de San Jerónimo Baja Verapaz.
- Brindé asistencia técnica, asesorando técnicamente y formulando la propuesta de intervención para el proyecto de "Restauración de la Cubierta del Templo Santiago Apostol", ubicado en el municipio de Cubulco, Baja Verapaz.
- Apoyé supervisando, elaborando la propuesta de intervención y brindando lineamientos técnicos para la integración del Altar en el templo de San Juan Bautista, ubicado en el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.
- Realicé inspección técnica a fin de evaluar y emitir Informe Técnico sobre las intervenciones realizadas al Puente Barrios, ubicado en el municipio de San Miguel Chicaj, B.V., de acuerdo a lo solicitado por el Director General del Patrimonio Cultural y Natural, mediante Providencia No. 1290-2021/DECORBIC
- Brindé asesoría técnica y elaboré cuantificación de materiales para la intervención que se realiza en el Museo Militar, ubicado en el interior del Centro Cultural Miguel Angel Asturias, de acuerdo a lo solicitado por el Coronel de Artillería DEM, Juan Estuardo Orozco Bautista, jefe del Servicio de Historia Militar
- Brindé asesorías y elaboré proyectos de dictamen técnicos para la consideración de la jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales -DECORBIC-, relacionado a proyectos de restauración presentados por instituciones o personas con capacidad científica y técnica fehacientes que solicitan autorización para intervenir en bienes inmuebles patrimoniales en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Sololá y Ciudad de Guatemala
- Brindé asesorías y lineamientos técnicos para los proyectos de los municipios del departamento de Sololá: San Andrés Semetabaj, Concepción, Nahualá, Santa Catarina Palopó y Aldea San Jorge La Laguna.

OSCAR ENRIQUE AC CAAL

Nombre Completo del Contratista

Firma de Contratista

ARQ. RONY AMILCAR CHÁVEZ RIVERA

Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios  
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios  
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

**Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera**  
**SUB JEFE**  
**DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y**  
**RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES**



Identificador Documento del Verificador  
Integrado No:  
**1631041239025**

Fecha de Generación:  
**Sep 7, 2021, 1:00 PM**

**Detalle de Documentos**

<b>Tipo Documento:</b>	FEL
<b>Fecha Emisión:</b>	30/09/2021 10:03:29
<b>Emisor:</b>	25608800
<b>Agente de Retención:</b>	No es agente de retención.
<b>Establecimiento:</b>	OSCAR ENRIQUE AC CAAL
<b>Receptor:</b>	3378519-DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
<b>Monto Total:</b>	GTQ GTQ 7500.000000
<b>No. de Acceso:</b>	0
<b>Autorización:</b>	ABFC6ADA-7358-4CB9-B9C4-2D5D89B878A7
<b>Serie:</b>	ABFC6ADA
<b>Número del DTE:</b>	1935166649
<b>Acuse de recibido:</b>	FCID2021202 10907T10:03 :3006:00ABF C6ADA73584C B9B9C42D5D8 9B878A7
<b>Fecha de la consulta:</b>	07/09/2021 13:00:29
<b>Estado:</b>	Activo

**Situación del Contribuyente**  
**NO presenta incumplimientos**



Al 07/09/2021 01:00:39



CONTRIBUYENTE y/o EMISOR	
<b>NIT</b>	25608800
<b>NOMBRE</b>	OSCAR ENRIQUE, AC CAAL
RESUMEN	
TIPO DE INCUMPLIMIENTO	
El no presentar incumplimientos en el cuadro anterior, no garantiza que el contribuyente pueda obtener la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión de la misma considera otras obligaciones no incluidas en el mismo.	



**Superintendencia de Administración Tributaria**

Verifique la validez de la presente consulta a través del código QR