

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 30 de diciembre 2021

Arquitecta Jenny Ivette Barrios Vital de Rodríguez
Directora General de Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho

Estimada señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	<u>Carlos Humberto Fuentes Maldonado</u>	CUI:	<u>2981-51669-0116</u>
Número de contrato:	<u>DGPCVN-029-1646-2021</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>676 - 2021</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>TÉCNICOS</u>	Nit del Contratista:	<u>91742617</u>
Número de Factura:	<u>853819809</u>	Serie:	<u>CE8D061F</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q4,500.00</u>	Período del Informe:	<u>Diciembre 2021</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q. 27,000.00</u>	Plazo del Contrato:	<u>01/07/2021 31/12/2021</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA</u>		


Objetivos del Contrato: "El TÉCNICO" se compromete a prestar sus servicios TÉCNICOS para el PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de sus conocimientos técnicos, en la prestación de Servicios Técnicos que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de Actividades:

- a) Apoyé en la restauración de vitrales clásicos ubicados en el Palacio Nacional de la Cultura.
- b) Brindé apoyo en colocación y desmontaje de andamios.
- c) Apoyé en la elaboración de moldes y corte de vidrio.
- d) Apoyé en el montaje y desmontaje de paneles de los vitrales clásicos del Palacio Nacional de la Cultura.
- e) apoyé en la restauración de frescos, de los techos, ubicados en el patio de la cultura del Palacio Nacional de la Cultura.

Carlos Humberto Fuentes Maldonado

Nombre Completo del Contratista



Firma de Contratista

Licda. Bany Paula Mejía Siliezar

Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)



Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

INFORME DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES

Guatemala, 30 de diciembre de 2021

Arquitecta Jenny Ivette Barrios Vital de Rodríguez
Directora General de Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho

Estimada señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe de RESULTADOS de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	Carlos Humberto Fuentes Maldonado	CUI:	2981-51669-0116
Número de contrato:	DGPCYN-029-1646-2021	Acuerdo Ministerial:	676 - 2021
Servicios (Técnicos o Profesionales):	TÉCNICOS	Nit del Contratista:	91742617
Número de Factura:	853819809	Serie:	CE8D061F
Honorarios Mensuales:	Q. 4,500.00	Período del Informe:	Diciembre 2021
Monto Total del Contrato	Q. 27,000.00	Plazo del Contrato:	01/07/2021 31/12/2021
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA		

Objetivos del Contrato: "El TÉCNICO" se compromete a prestar sus servicios TÉCNICOS para el PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de sus conocimientos técnicos, en la prestación de Servicios Técnicos que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de los Resultados Obtenidos:

- a) Apoyé en el proceso de restauración de los vitrales del Palacio Nacional de la Cultura.
- b) Brindé apoyo en la restauración de los frescos, de los techos, del Palacio Nacional de la Cultura
- c) Apoyé en el desmontaje de los paneles del vitral EL LAGO
- d) Brindé apoyo en realización de plantillas del vitral EL LAGO
- e) Brindé apoyo en el montaje y desmontaje de andamios, y de los vitrales del Palacio Nacional de la Cultura.
- f) Apoyé en el grabado con ácido de las piezas del vidrio del texto del panel inferior del vitral EL LAGO

Carlos Humberto Fuentes Maldonado

Nombre Completo del Contratista



Firma de Contratista

Licda. Bany Paula Mejía Siliezar

Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)



Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

Administración General de Patrimonio Cultural y Natural

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 30 de diciembre de 2021

Arquitecta Jenny Ivette Barrios Vital de Rodríguez
Directora General de Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho

Estimada señora Directora

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe FINAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	Carlos Humberto Fuentes Maldonado	CUJ:	2981-51669-0116
Número de contrato:	DGPCYN-029-1646-2021	Acuerdo Ministerial:	676 - 2021
Servicios (Técnicos o Profesionales):	TÉCNICOS	Nit del Contratista:	91742617
Número de Factura:	853819809	Serie:	CE8D061F
Honorarios Mensuales:	Q. 4,500.00	Período del Informe:	Diciembre 2021
Monto Total del Contrato	Q. 27,000.00	Plazo del Contrato:	01/07/2021 31/12/2021
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA		

Objetivos del Contrato: "El TÉCNICO" se compromete a prestar sus servicios TÉCNICOS para el PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de sus conocimientos técnicos, en la prestación de Servicios Técnicos que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de las actividades realizadas durante el período comprendido:

- a) Apoyé en la restauración de vitrales clásicos ubicados en el Palacio Nacional de la Cultura.
- b) Brindé apoyo en colocación y desmontaje de andamios.
- c) Apoyé en la elaboración de moldes y corte de vidrio.
- d) Apoyé en el montaje y desmontaje de paneles de los vitrales clásicos del Palacio Nacional de la Cultura.
- e) apoyé en la restauración de frescos, de los techos, ubicados en el patio de la cultura del Palacio Nacional de la Cultura.

Carlos Humberto Fuentes Maldonado

Nombre Completo del Contratista



Firma de Contratista

Licda. Bany Paula Mejía Siliezar

Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)



Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

Licda. Bany Paula Mejía Siliezar
Administradora
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural