

# INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 28 de febrero del 2022

Arquitecta Jenny Ivette Barrios Vital de Rodríguez  
Directora General de Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su despacho

Estimada señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	<u>Silvia Esmeralda Gallardo Caballeros</u>	CUI:	<u>1995-95232-0101</u>
Número de contrato:	<u>DGPCVN-029-127-2022</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>12-2022</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>TÉCNICOS</u>	Nit del Contratista:	<u>14169479</u>
Número de Factura:	<u>2427865693</u>	Serie:	<u>353E2B01</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q. 8,000.00</u>	Período del Informe:	<u>FEBRERO 2022</u>
Monto Total del Contrato:	<u>Q. 23,483.87</u>	Plazo del Contrato:	<u>03/01/2022 al 31/03/2022</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA</u>		

Objetivos del Contrato:

"El TÉCNICO" se compromete a prestar sus servicios TÉCNICOS para el PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de sus conocimientos técnicos, en la prestación de Servicios Técnicos que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de Actividades:

- Apoyé en el proceso de restauración de los vitrales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Brindé apoyo en el desarrollo de lineamientos de procesos de conservación y registro de daños y deterioros en los vitrales intervenidos del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyé al personal contratado en el taller de vitrales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Brindé apoyo en la creación de los manuales para la restauración, montaje y desmontaje, de los vitrales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyé en la restauración de los paneles del vitral "El Lago" ubicado en el Pasaje Central del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyé en el montaje de los paneles del vitral "El Lago" ubicado en el Palacio Nacional de la Cultura.

Silvia Esmeralda Gallardo Caballeros

Nombre Completo del Contratista

Firma del Contratista

Licda. Hilda Priscilla Roca García. Directora Técnica a.i.  
Dirección Técnica de Museos y Centros Culturales. Dirección  
General del Patrimonio Cultural y Natural

Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios  
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

Licda. Hilda Priscilla Roca García  
Directora Técnica a.i.

Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios  
(según Clausula de contrato: Décima Primera)  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural