

## INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala 30 de junio de 2022

Arquitecta, Jenny Ivette Barrios Vital de Rodríguez  
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes

Su despacho

Estimada señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

|   |  |                      |                       |
|---|--|----------------------|-----------------------|
| Nombre completo del Contratista:                  | Enrique Maximiliano Monterroso Rosado                            | CUI:                 | 2207 64239 1701       |
| Número de contrato:                               | DGPCYN-029-490-2022  | Acuerdo Ministerial: | 287-2022              |
| Servicios (Técnicos o Profesionales):             | Profesionales  | Nit del Contratista: | 1493032-3             |
| Número de Factura:                                | 2609139152   | Serie:               | C3D9C444              |
| Honorarios Mensuales:                             | Q. 15,000.00   | Período del Informe: | junio 2022            |
| Monto Total del Contrato                          | Q. 45,000.00   | Plazo del Contrato:  | 01/04/2022-30/06/2022 |
| Unidad Administrativa donde presta los servicios: | Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia. |                      |                       |

Objetivos del Contrato:

"EL PROFESIONAL" se compromete a prestar sus servicios PROFESIONALES para el Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia en la cual es profesional, en la prestación de Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de Actividades:

- Brindé asesoría en todas las actividades de restauración, conservación e investigación arqueológica que se llevan a cabo en el Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el proyecto anual de la restauración, de la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en Registrar gráficamente los rasgos arquitectónicos, que se encuentran en la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el registro por medio de fotografías, antes proceso y finalización de las actividades en la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el registro a través del proceso fotográfico antes y desarrollo de las actividades restaurativas en la Estructura 5D-35, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en la conservación arquitectónica de la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en la estructura 5D-15, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el Templo V del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré para la conservación preventiva, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el sitio arqueológico Uuxactún.
- Asesoré en el CCIT (Centro de Conservación e Investigación de Tikal), del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el seguimiento al plan de trabajo del área, en forma conjunta con la unidad de arqueología del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el rendimiento de informes ejecutivos y de avances de investigación arqueológica y proyectos de restauración.

Enrique Maximiliano Monterroso Rosado  
Nombre Completo del Contratista

Firma de Contratista

Dimas Gildardo Pérez Rivera  
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios  
(según Cláusula de contrato: Décima Primera)

ING. DIMAS GILDARDO  
PÉREZ RIVERA  
SUBADMINISTRADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Arquitecta, Jenny Ivette Barrios Vital de Rodríguez  
 Directora General del Patrimonio Cultural y Natural  
 Ministerio de Cultura y Deportes  
 Su despacho

Estimada señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe de RESULTADOS de actividades siendo el siguiente:

|   |  |                      |                       |
|---|--|----------------------|-----------------------|
| Nombre completo del Contratista:                  | Enrique Maximiliano Monterroso Rosado                            | CUI:                 | 2207 64239 1/01       |
| Número de contrato:                               | DGPCYN-029-490-2022  | Acuerdo Ministerial: | 287-2022              |
| Servicios (Técnicos o Profesionales):             | Profesionales  | Nit del Contratista: | 7493032-3             |
| Número de Factura:                                | 2609139152   | Serie:               | C3D9C444              |
| Honorarios Mensuales:                             | Q. 15,000.00   | Periodo del Informe: | junio 2022            |
| Monto Total del Contrato:                         | Q. 45,000.00   | Plazo del Contrato:  | 01/04/2022-30/06/2022 |
| Unidad Administrativa donde presta los servicios: | Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia. |                      |                       |

Objetivos del Contrato: "EL PROFESIONAL" se compromete a prestar sus servicios PROFESIONALES para el Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia en la cual es profesional, en la prestación de Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de las Actividades Realizadas durante el Periodo Comprendido:

- Estructura 5D-35, Plaza Oeste, palacio 5D-15, templo V, Conservación Preventiva, Centro de Conservación e Investigación de Tikal, Sitio arqueológico Uaxactún, se brindó asesoría 627 veces, para el desarrollo de la restauración, conservación, e investigación arqueológica en el Parque Nacional Tikal.
- En el proyecto anual de la restauración, de la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal, se proporcionó asesoría, 475 veces, para el buen desempeño de las actividades.
- Por medio de la elaboración de dibujos, en elevación, se brindó asesoría 30 veces, por medio de lo cual se registraron gráficamente, los rasgos arquitectónicos, que se encuentran en la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Se hicieron tomas de fotografías, lo cual se proporcionó asesoría 60 veces y se llevó el registro correspondiente, por medio de lo cual quedó establecido como se encontraba, antes y durante el proceso de restauración en la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Se realizó el registro fotográfico, para lo cual se otorgó asesoría, 60 veces, antes y desarrollo de las actividades restaurativas en la Estructura 5D-35, del Parque Nacional Tikal.
- Se efectuó la conservación arquitectónica de la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal, se brindó asesoría 60 veces, para el buen desarrollo de las actividades restaurativas, respetando y tomando como base los rasgos originales.  
 Se realizó el proceso de conservación en lado sur extremo oeste, a nivel de posible cuarto basamento, en etapa constructiva brindándose asesoría 60 veces, para la colocación de piedras nuevas y piedras originales que fueron desmontadas y recolocadas a su lugar original.  
 Se finalizó con la restauración arquitectónica, en lado oeste, extremo norte, a nivel de posible tercer basamento, etapa constructiva anterior, proporcionándose asesoría 60 veces, para la colocación de piedras nuevas, usadas, desmontado y recolocado de piedras originales, terminando con relleno visible.  
 Se realizó excavación arqueológica, otorgándose asesoría 32 veces, para la remoción y sacado de materiales totalmente colapsados, en lado oeste, extremo norte, a nivel de posible cuarto basamento, etapa constructiva anterior, para poder desarrollar el proceso de conservación arquitectónica.  
 Se logró el proceso de conservación arquitectónica, en lado oeste, faldón central, a nivel del posible tercer basamento, etapa constructiva anterior, brindándose asesoría 60 veces, para la la colocación de piedras nuevas, piedras usadas y desmontado y recolocado de piedras originales; finalizandolo con relleno o embono visible  
 Se inició el proceso de excavación arqueológica, en lado oeste, faldón central, a nivel del posible cuarto basamento, etapa constructiva anterior, proporcionándose asesoría 22 veces, para la remoción y sacado de materiales colapsados, para poder ejercer la restauración correspondiente.  
 Se realizó el proceso de conservación arquitectónica, en el lado norte, faldón central, a nivel del posible tercer basamento, etapa constructiva anterior, otorgándose asesoría 41 veces, para la colocación de piedras originales y piedras nuevas, concluyendolo con relleno o embono visible.  
 otorgó asesoría para el proceso de excavación arqueológica, realizado en el lado norte, faldón central, a nivel del posible cuarto basamento, etapa constructiva anterior, brindándose asesoría 12 veces, para el el proceso de remoción y sacado de materiales totalmente colapsados, para poder efectuar la conservación arquitectónica.
- En la estructura 5D-15, del Parque Nacional Tikal, se proporcionó asesoría 27 veces, para el desarrollo de actividades restaurativas y de investigación arqueológica.  
 Se cumplió con la excavación arqueológica, en lado sur, a nivel de escalinata, brindé asesoría 10 veces, en la excavación de los pozos 107, 109, 110, por medio de los cuales se determinaron los elementos arquitectónicos de las partes en mención.

**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES**

Guatemala, 30 de junio de 2022

Arquitecta, Jenny Ivette Barrios Vital de Rodríguez  
 Directora General del Patrimonio Cultural y Natural  
 Ministerio de Cultura y Deportes  
 Su despacho

Estimada señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe FINAL de actividades siendo el siguiente:

|   |   |                      |                              |
|---|---|----------------------|------------------------------|
| Nombre completo del Contratista:                  | <u>Enrique Maximiliano Monterroso Rosado</u>                            | CUI:                 | <u>2207 64239 1701</u>       |
| Número de contrato:                               | <u>DGPCVN-029-490-2022</u>  | Acuerdo Ministerial: | <u>287-2022</u>              |
| Servicios (Técnicos o Profesionales):             | <u>PROFESIONALES</u>  | Nit del Contratista: | <u>1493032-3</u>             |
| Número de Factura:                                | <u>2609139152</u>   | Serie:               | <u>C3D9C444</u>              |
| Honorarios Mensuales:                             | <u>Q. 15,000.00</u>   | Período del Informe: | <u>Junio 2022</u>            |
| Monto Total del Contrato:                         | <u>Q. 45,000.00</u>   | Plazo del Contrato:  | <u>01/04/2022-30/06/2022</u> |
| Unidad Administrativa donde presta los servicios: | <u>Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia.</u> |                      |                              |

**Objetivos del Contrato:**

"EL PROFESIONAL" se compromete a prestar sus servicios PROFESIONALES para el Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de sus conocimientos Profesionales, en la prestación de Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).

**Desarrollo Ordenado de las Actividades Realizadas durante el Período Comprendido:**

- a) Brindé asesoría en todas las actividades de restauración, conservación e investigación arqueológica que se llevan a cabo en el Parque Nacional Tikal.
- b) Asesoré en el proyecto anual de la restauración, de la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- c) Brindé asesoría en Registrar gráficamente los rasgos arquitectónicos, que se encuentran en la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- d) Brindé asesoría en el registro por medio de fotografías, antes proceso y finalización de las actividades en la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- e) Asesoré en el registro a través del proceso fotográfico antes y desarrollo de las actividades restaurativas en la Estructura 5D-35, del Parque Nacional Tikal.
- f) Asesoré en el registro a través del proceso fotográfico antes y desarrollo de las actividades restaurativas en la Estructura 5D-35, del Parque Nacional Tikal.
- g) Asesoré en la estructura 5D-15, del Parque Nacional Tikal.
- h) Brindé asesoría en el Templo V del Parque Nacional Tikal.
- i) Asesoré para la conservación preventiva, del Parque Nacional Tikal.
- j) Brindé asesoría en el sitio arqueológico Uaxactún.
- k) Asesoré en el CCIT (Centro de Conservación e Investigación de Tikal), del Parque Nacional Tikal.
- l) Asesoré en el seguimiento al plan de trabajo del área, en forma conjunta con la unidad de arqueología del Parque Nacional Tikal.
- m) Asesoré en el rendimiento de informes ejecutivos y de avances de investigación arqueológica y proyectos de restauración.

**ENRIQUE MAXIMILIANO MONTERROSO ROSADO**

Nombre Completo del Contratista



Firma de Contratista

**ING. DIMAS GILDARDO PÉREZ RIVERA**

Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios  
 (según Cláusula de contrato: Décima Primera)

 **ING. DIMAS GILDARDO PÉREZ RIVERA**  
 Firma y Sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios  
 (según Cláusula de contrato: Décima Primera)  
**PARQUE NACIONAL TIKAL**  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL