

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 29 de julio del año 2022

ARO. JENNY IVETTE BARRIOS VITAL DE RODRIGUEZ
Directora General de Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho.

Estimada Señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:


Nombre completo del Contratista:	<u>Marina Juanita Pajoy Estrada</u>	CUJ:	<u>1865214211101</u>
Número de contrato:	<u>DGPCYN-029-643-2022</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>442-2022</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Profesional</u>	Nit del Contratista:	<u>25980521</u>
Número de Factura:	<u>4105977894</u>	Serie:	<u>9462EOD1</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q12,000.00</u>	Período del Informe:	<u>julio 2022</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q42,193.55</u>	Plazo del Contrato:	<u>16/05/2022 al 31/08/2022</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</u>		

Objetivos del Contrato: "El Profesional" se compromete a prestar sus servicios Profesionales para la del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia de la cual es Profesional, en la prestación de Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Clausula de contrato: Tercera).


Desarrollo Ordenado de las Actividades Realizadas durante el Período Comprendido:


- A Se brindó acompañamiento y asesoramiento en limpieza de muros de mampostería con agua a presión, retiro de material vegetal
- B Se brindó acompañamiento y asesoramiento en demolición de muros de mampostería del contorno de losa
- C Se brindó acompañamiento y asesoramiento en la demolición de viga perimetral exterior
- D Se brindó acompañamiento y asesoramiento en la desmontada y traslado de Jouis de la losa del caracol
- E Se brindó acompañamiento y asesoramiento en la desmontada de los joist de donde se demolió la losa
- F Se brindó acompañamiento y asesoramiento en la limpieza y readecuación de losa F
- G Se brindó acompañamiento y asesoramiento en la demolición de columnas G y H
- H Se brindó acompañamiento en reparación de fisuras, con inyección de resina epoxica.
- I Se brindó asesoramiento en el área de seguridad industrial, para el uso obligatorio de EPP según sean el área de trabajo.

Marina Juanita Pajoy Estrada
Nombre Completo del Contratista


Firma de Contratista

Jenny Ivette Barrios Vital
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)


Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)


Directora General
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural