

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala 30 de septiembre de 2022

Arquitecta, Jenny Ivette Barrios Vital de Rodríguez
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Su despacho

Estimada señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	Enrique Maximiliano Monterroso Rosado	CUI:	2207 64239 1701
Número de contrato:	DGPCYN-029-1006-2022	Acuerdo Ministerial:	688-2022
Servicios (Técnicos o Profesionales):	Profesionales	Nit del Contratista:	1493032-3
Número de Factura:	1194737931	Serie:	8CFECOES
Honorarios Mensuales:	Q. 15,000.00	Período del Informe:	Septiembre 2022
Monto Total del Contrato	Q. 45,000.00	Plazo del Contrato:	01/07/2022-30/09/2022
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia.		

Objetivos del Contrato:

"EL PROFESIONAL" se compromete a prestar sus servicios PROFESIONALES para el Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia en la cual es profesional, en la prestación de Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de Actividades Realizadas durante el Período Comprendido:

- Brindé asesoría en todas las actividades de restauración, conservación e investigación arqueológica que se llevaron a cabo en el Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el proyecto anual de la restauración, de la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en Registrar gráficamente los rasgos arquitectónicos, que se encuentran en la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el registro por medio de fotografías, antes proceso y finalización de las actividades restaurativas en la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el registro a través del proceso fotográfico antes y desarrollo de las actividades restaurativas en la Estructura 5D-35, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en la conservación arquitectónica de la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en la estructura 5D-15, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el Templo V del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré para la conservación preventiva, del Parque Nacional Tikal.
- Brindé asesoría en el sitio arqueológico Uaxactún.
- Asesoré en el CCIT (Centro de Conservación e Investigación de Tikal), del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el seguimiento al plan de trabajo del área, en forma conjunta con la unidad de arqueología del Parque Nacional Tikal.
- Asesoré en el rendimiento de informes ejecutivos y de avances de investigación arqueológica y proyectos de restauración.

Enrique Maximiliano Monterroso Rosado
Nombre Completo del Contratista

Firma de Contratista

Dimas Gildardo Pérez Rivera
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)

NG. DIMAS GILDA
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

INFORME DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES

Guatemala, 30 de septiembre de 2022

Arquitecta, Jenny Ivette Barrios Vital de Rodríguez
Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho

Estimada señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe de RESULTADOS de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	Enrique Maximiliano Monterroso Rosado	CUJ:	2207 64239 1701
Número de contrato:	DGPCYN-029-1006-2022	Acuerdo Ministerial:	688-2022
Servicios (Técnicos o Profesionales):	Profesionales	Nit del Contratista:	1493032-3
Número de Factura:	1194737931	Serie:	8CFECOES
Honorarios Mensuales:	Q. 15,000.00	Período del Informe:	: Septiembre 2022
Monto Total del Contrato	Q. 45,000.00	Plazo del Contrato:	01/07/2022-30/09/2022
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia.		

Objetivos del Contrato:

"EL PROFESIONAL" se compromete a prestar sus servicios PROFESIONALES para el Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia en la cual es profesional, en la prestación de Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de las Actividades Realizadas durante el Período Comprendido:

- Estructura 5D-35, Plaza Oeste, palacio 5D-15, templo V, Conservación Preventiva, Centro de Conservación e Investigación de Tikal, Sitio arqueológico Uaxactún, se brindó asesoría 345 veces, para el desarrollo de la restauración, conservación, e investigación arqueológica en el Parque Nacional Tikal.
- En el proyecto anual de la restauración, de la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal, se proporcionó asesoría, 162 veces, para el buen desempeño de las actividades.
- Por medio de la elaboración de dibujos, en elevación, se brindó asesoría 23 veces, por medio de lo cual se registraron gráficamente, los rasgos arquitectónicos, que se encuentran en la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Se hicieron tomas de fotografías, lo cual se proporcionó asesoría 32 veces y se llevó el registro correspondiente, por medio de lo cual quedó establecido como se encontraba, antes y durante el proceso de restauración en la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- Se realizó el registro fotográfico, para lo cual se otorgó asesoría, 32 veces, antes y desarrollo de las actividades restaurativas en la Estructura 5D-35, del Parque Nacional Tikal.
- Se efectuó la conservación arquitectónica de la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal, se brindó asesoría 162 veces, para el buen desarrollo de las actividades restaurativas, respetando y tomando como base los rasgos originales.

Se realizó el proceso de conservación en lado sur extremo oeste, a nivel de posible cuarto y quinto basamento, en etapa constructiva brindándose asesoría 54 veces, para la colocación de piedras nuevas y piedras originales que fueron desmontadas y recolocadas a su lugar original.

Se realizó excavación arqueológica removiendo materiales colapsados y se procedió con la restauración arquitectónica, en lado oeste, extremo norte, a nivel de posible cuarto y quinto basamento, etapa constructiva anterior, proporcionándose asesoría 20 veces, para la colocación de piedras nuevas, usadas, desmontado y recolocado de piedras originales, terminando con relleno visible.

Se logró remoción y sacado de materiales colapsados y el proceso de conservación arquitectónica, en lado oeste, faldón central, a nivel del posible cuarto basamento, etapa constructiva anterior, brindándose asesoría 34 veces, para la la colocación de piedras nuevas, piedras usadas y desmontado y recolocado de piedras originales; finalizandolo con relleno o embono visible

Se realizó el proceso de excavación, sacando materiales colapsados y la conservación arquitectónica, en el lado norte, faldón central, a nivel del posible cuarto basamento, etapa constructiva anterior, otorgándose asesoría 32 veces, para la colocación de piedras originales y piedras nuevas, concluyendolo con relleno o embono visible.

Se realizó el proceso de excavación, sacando materiales colapsados y la conservación arquitectónica, en el lado norte, faldón central, a nivel del posible quinto basamento, en celdas constructivas No. 1, 2, 3, 4, 5, 6; etapa constructiva anterior, otorgándose asesoría 41 veces, para la colocación de piedras originales y piedras nuevas, concluyendolo con relleno o embono visible.

- En la estructura 5D-15, del Parque Nacional Tikal, se proporcionó asesoría 45 veces, para el desarrollo de actividades restaurativas y de investigación arqueológica.

Dibujo en planta, Se brindó asesoría 9 veces para el dibujo en lado sur muros del exterior del edificio, cámara sur central, muros del interior.

Lado sur, muros del exterior del edificio, se otorgó asesoría 15 veces, para el proceso de conservación arquitectónica en muros No. 2, 3, 4; y en cámara sur, muros del interior de edificio, muros lado sur No. 2, 3, 4.

Lado sur, muros del exterior del edificio, se otorgó asesoría 15 veces para el proceso de conservación arquitectónica en puertas de acceso a cámara sur, No. 2, 3, 4. Jambas este y oeste.

En cámaras del lado sur, cámara lateral este, muro interior del edificio lado norte, extremo este y oeste, se otorgó asesoría 15 veces, para el proceso de conservación arquitectónica.

- h) En Templo V, del Parque Nacional Tikal, se proporcionó asesoría, 43 veces, para obtener estabilización, en basamentos afectados.

Lado oeste, segundo basamento, se brindó asesoría, 19 veces, para el inicio con la excavación arqueológica, en su segunda y fase final, consistente en materiales colapsados, al final se encontraron materiales estables sobre los cuales se puede anclar el nuevo material, para dar soporte en este basamento..

Lado oeste, segundo basamento, se brindó asesoría, 24 veces, para el inicio de la restauración arquitectónica, por medio de la colocación de relleno, en el faldón central, sobre materiales estables sobre los cuales se puede anclar el nuevo material, para dar soporte en este basamento.

- i) Conservación preventiva, del Parque Nacional Tikal, se brindó asesoría 41 veces, por medio de la cual se cumplió con el mantenimiento a estelas, altares, arte esculpido, cámaras de templos etc.

Se otorgó asesoría 19 veces, para la realización de la limpieza mecánica o limpieza en seco, en: Acrópolis del norte 5D-33 segunda, tercera Kinix Ahau. Chac este, oeste, Complejos N, O, P, Q, R, templo VI, Petrograbado.

Se proporcionó asesoría 18 veces, con lo cual se cumplió con deshierbe, barrido y chapeo en: Acrópolis del norte 5D-33 segunda, tercera Kinix Ahau. Chac este, oeste, Complejos N, O, P, Q, R, templo VI, Petrograbado, estelas y altares de plaza mayor y acropolis del norte, estela y altar de templo III, altar 13, templo VI, grupo 6C-XVI. Por otro lado se realizó deshierbe en todas las estructuras de la acropolis central, con las actividades anteriores se brinda la protección adecuada; Se brindó asesoría 5 veces, con lo cual se obtuvo el armado de techo a 2 estelas y estructura 5D-96.

- j) En el sitio arqueológico Uxactún., se dio asesoría 13 veces, para el desyerbado, chapeo y otras actividades afines al sitio.

Se proporcionó asesoría 13 veces, lográndose el deshierbe, en grupo E, estructura e-VII sub, E-X, estructuras 2 y 3.

Se brindó asesoría 13 veces, obteniéndose el chapeo en grupo A, estructura A-XVI, A-V, en patio interior, fachada sur, Se otorgó asesoría para el arrancado de maleza posecionada sobre estructura. A-XVII, plaza oeste y plaza central. En grupo D, estructuras 1, 2, 3 y en plataforma que sustenta estas estructuras.

Se otorgó asesoría 13 veces con lo cual se obtuvo chapeo en calzada que conduce de grupo E a grupo A.

Armado de tercho con madera rolliza a estela No. 1, y a dos estelas en grupo D.

- k) Centro de Conservación e Investigación de Tikal del Parque Nacional Tikal, CCIT, se otorgó asesoría 22 veces, para el almacenamiento y resguardo de materiales arqueológicos, inventario de bienes culturales, conservación y restauración de bienes culturales muebles del Parque Nacional Tikal.

- l) Se proporcionó asesoría 11 veces, en el seguimiento al plan de trabajo del área en forma conjunta con la unidad de arqueología del Parque Nacional Tikal

- m) Se otorgó asesoría 9 veces, en el rendimiento de informes ejecutivos y de avances de investigación arqueológica y proyectos de restauración

Enrique Maximiliano Monterroso Rosado
Nombre Completo del Contratista


Firma de Contratista

ING. DIMAS GILDARDO PÉREZ RIVERA
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)


Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según Clausula de contrato: Décima Primera)
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 30 de septiembre de 2022

Arquitecta, Jenny Ivette Barrios Vital de Rodríguez
 Directora General del Patrimonio Cultural y Natural
 Ministerio de Cultura y Deportes
 Su despacho

Estimada señora Directora General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe FINAL de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	<u>Enrique Maximiliano Monterroso Rosado</u>	CUJ:	<u>2207 64239 1701</u>
Número de contrato:	<u>DGPCYN-029-1006-2022</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>688-2022</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>PROFESIONALES</u>	Nit del Contratista:	<u>1493032-3</u>
Número de Factura:	<u>1194737931</u>	Serie:	<u>8CFECO3</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q. 15,000.00</u>	Período del Informe:	<u>Septiembre 2022</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q. 45,000.00</u>	Plazo del Contrato:	<u>01/07/2022-30/09/2022</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia.</u>		

Objetivos del Contrato: "EL PROFESIONAL" se compromete a prestar sus servicios PROFESIONALES para el Parque Nacional Tikal, del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de sus conocimientos Profesionales, en la prestación de Servicios Profesionales que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de las Actividades Realizadas durante el Período Comprendido:

- a) Brindé asesoría en todas las actividades de restauración, conservación e investigación arqueológica que se llevan a cabo en el Parque Nacional Tikal.
- b) Asesoré en el proyecto anual de la restauración, de la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- c) Brindé asesoría en Registrar gráficamente los rasgos arquitectónicos, que se encuentran en la estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- d) Brindé asesoría en el registro por medio de fotografías, antes proceso y finalización de las actividades en la Estructura 5D-35, localizada en la Acropolis del Norte, del Parque Nacional Tikal.
- e) Asesoré en el registro a través del proceso fotográfico antes y desarrollo de las actividades restaurativas en la Estructura 5D-35, del Parque Nacional Tikal.
- f) Asesoré en el registro a través del proceso fotográfico antes y desarrollo de las actividades restaurativas en la Estructura 5D-35, del Parque Nacional Tikal.
- g) Asesoré en la estructura 5D-15, del Parque Nacional Tikal.
- h) Brindé asesoría en el Templo V del Parque Nacional Tikal.
- i) Asesoré para la conservación preventiva, del Parque Nacional Tikal.
- j) Brindé asesoría en el sitio arqueológico Uaxactún.
- k) Asesoré en el CCIT (Centro de Conservación e Investigación de Tikal), del Parque Nacional Tikal.
- l) Asesoré en el seguimiento al plan de trabajo del área, en forma conjunta con la unidad de arqueología del Parque Nacional Tikal.
- m) Asesoré en el rendimiento de informes ejecutivos y de avances de investigación arqueológica y proyectos de restauración.

ENRIQUE MAXIMILIANO MONTERROSO ROSADO

Nombre Completo del Contratista

Firma de Contratista

ING. DIMAS GILDARDO PÉREZ RIVERA

Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
 (según Clausula de contrato: Décima Primera)

Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
 (según Clausula de contrato: Décima Primera)

PARQUE NACIONAL TIKAL
 DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL