

INFORME DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES

Guatemala, 31 de julio de 2023

Lic. Rudy Israel Ortíz Dieguez  
Director General de Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su despacho.

Estimado Señor Director General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe de RESULTADOS de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	<u>Edwin Francisco Pirir Tepet</u>	CUI:	<u>2809 30488 0110</u>
Número de contrato:	<u>DGPCYN-029-1746-2023</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>446-2023</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Técnicos</u>	Nit del Contratista:	<u>109551389</u>
Número de Factura:	<u>3222094672</u>	Serie:	<u>F794AAEA</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q.4,064.52</u>	Período del Informe:	<u>04/07/2023 al 31/07/2023</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q.13,064.52</u>	Plazo del Contrato:	<u>04/07/2023 al 30/09/2023</u>
Unidad Administrativa donde presta los servicios:	<u>Palacio Nacional de la Cultura</u>		

Objetivos del Contrato: "El TÉCNICO" se compromete a prestar sus servicios TÉCNICOS para El Palacio Nacional de la Cultura de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de sus conocimientos técnicos, en la prestación de Servicios Técnicos que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de los Resultados Obtenidos:


- a) Apoyé en el proceso de restauración de 1 frescos del tercer nivel, nave central del Palacio Nacional de la Cultura.
- b) Apoyé en la limpieza lijado y resane de 1 de los frescos del tercer nivel, nave central del Palacio Nacional de la Cultura.
- c) Apoyé en la reintegración de color de 1 de los frescos del tercer nivel, nave central del Palacio Nacional de la Cultura.
- d) Apoyé en el pintado de las 1 de las decoraciones de los frescos del tercer nivel, nave central del Palacio Nacional de la Cultura.
- e) Realicé y entregué 4 informes digitales de la rescopilation de datos de los avances realizados en la restauracion de los frescos del tercer nivel.
- f) Apoyé en desarrollar 1 analisis de los daños y lineamientos de procesos de conservación y registro de daños y deterioros de los frescos y decoraciones intervenidas en el Palacio Nacional de la Cultura, con registro bien documentado y fotografías del antes y después.
- g) Apoyé en el montaje, desmontaje y traslado de andamios en las diferentes areas del tercer nivel del patio de la paz y nave cental del Palacio Nacional de la Cultura.

Edwin Francisco Pirir Tepet

Nombre Completo del Contratista

  
Firma de Contratista

Lic. Daniel Noé Orozco González Administrador Palacio Nacional de la Cultura Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural  
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios (según Cláusula de contrato: Décima Primera)  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

  
Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios (según Cláusula de contrato: Décima Primera)