

## INFORME DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES

Guatemala, 31 de julio de 2023

Lic. Rudy Israel Ortíz Dieguez  
Director General de Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su despacho.

Estimado Señor Director General

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe RESULTADOS de actividades siendo el siguiente:

Nombre completo del Contratista:	<u>Perla Marina Hernández Galindo</u>	CUI:	<u>2686-02441-0101</u>
Número de contrato:	<u>DGPCYN-029-2082-2023</u>	Acuerdo Ministerial:	<u>730- 2023</u>
Servicios (Técnicos o Profesionales):	<u>Técnicos</u>	Nit del Contratista:	<u>10861816 1</u>
Número de Factura:	<u>3756674886</u>	Serie:	<u>7C5DCA42</u>
Honorarios Mensuales:	<u>Q.3,612.90</u>	Período del Informe:	<u>04 / 07/ 2023 - 31 / 07 /2023</u>
Monto Total del Contrato	<u>Q.11,612.90</u>	Plazo del Contrato:	<u>04 / 07/ 2023 - 30 / 09 /2023</u>
Unidad Administrativa donde	<u>Palacio Nacional de la Cultura</u>		

Objetivos del Contrato:

"El TÉCNICO" se compromete a prestar sus servicios TÉCNICOS para El Palacio Nacional de la Cultura de la Dirección de Museos y Centros Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes de este Ministerio, con dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de sus conocimientos técnicos, en la prestación de Servicios Técnicos que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino enunciativas. (según Cláusula de contrato: Tercera).

Desarrollo Ordenado de los Resultados Obtenidos:

- Apoyé en el proceso de restauración de 1 fresco del tercer nivel del Palacio Nacional de la Cultura en el patio de la paz y cultura.
- Limpié y resané 1 fresco del tercer nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Reintegré color de 1 fresco del tercer nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Pinté las decoraciones de 1 fresco del tercer nivel de las diferentes áreas principales que se encuentran ubicadas dentro del Palacio Nacional de la Cultura.
- Elaboré plantillas de los diseños artísticos internos de los frescos del tercer nivel en las áreas principales del Palacio Nacional de la Cultura.
- Realicé y entregué 2 informes internos digitales y físicos de los avances obtenidos.
- Desarrollé lineamientos de procesos de conservación y registro de daños y deterioros de los frescos y decoraciones intervenidas en el primer y segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura, con registro bien documentado y fotografías del antes y después.

Perla Marina Hernández Galindo  
Nombre Completo del Contratista



Firma de Contratista

Ldo. Daniel Noé Orozco González  
Administrador  
Licenciado Daniel Noé Orozco González  
Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios  
(según Cláusula de contrato: Décima Primera)

Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios  
(según Cláusula de contrato: Décima Primera)